

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 17/04/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Automates - Liaison, XL, Liaison XL LAS - Diasorin

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société DIASORIN.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1907575.

Télécharger le courrier