

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 29/04/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Automate - Alinity c Cuvette Segment - Abbott Diagnostics

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société ABBOTT DIAGNOSTICS.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1908000.

[Télécharger le courrier](#)