

## Automates – Agitateur des automates Architect c4000 / c8000 / c16000 - Abbott Diagnostics

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société ABBOTT Diagnostics.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1908842.

Télécharger le courrier

