

Automates Yumizen H1500 et Yumizen H2500 - HORIBA ABX

L'ANSM a été informée de l'envoi d'un courrier complémentaire à l'action de sécurité effectuée par la société HORIBA ABX en décembre 2018.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1820569.

Télécharger le courrier



DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 17/12/2018

Hématologie - Automate Yumizen H2500 - Horiba ABX

Hématologie - Automate Yumizen H2500 - Horiba ABX - Information de sécurité
