

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 05/07/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Automates - Cobas 6800/8800 - Roche Diagnostics

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité produit effectuée par la société Roche Diagnostics.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1911305.

Télécharger le courrier