

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/08/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

## Appareil radiologie interventionnelle-RX- Philips Azurion system with software version 1.2 (démarrage à froid de l'équipement )- Philips Medical Systems Neder

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS Medical Systems.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1904406 / R1906965.

Télécharger le courrier

