

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 26/08/2019 - MIS À JOUR LE 18/07/2022

## Défibrillateurs cardiaques implantables sous-cutanés (S-ICD) A209 Emblem et A219 Emblem MRI S-ICD - Société Boston Scientific

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BOSTON SCIENTIFIC.**

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1915572.

Les centres implantateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint

Les centres concernés assurant le suivi des patients ont reçu le courrier ci-joint

### En lien avec cette information de sécurité

**INFORMATION AUX UTILISATEURS** - PUBLIÉ LE 18/07/2022 - MIS À JOUR LE 21/11/2024

Défibrillateurs cardiaques implantables sous-cutanés (S-ICD) A209 Emblem et A219 Emblem MRI S-ICD - Boston Scientific

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2217759.

**DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX** - PUBLIÉ LE 08/12/2020 - MIS À JOUR LE 18/07/2022

Défibrillateur implantable sous-cutané, sonde de défibrillation sous-cutanée - Emblem\* - Boston Scientific

\*Produits concernés : Emblem S-ICD Subcutaneous Electrode (Lead) 3501, Emblem S-ICD A209 & Emblem MRI S-ICD A219