

Ventilateur de réanimation V60, V680 et pièces détachées - Philips

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS.

Les utilisateurs concernés ont reçu au moins l'un des 3 courriers ci-joints.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1919057.

Télécharger le courrier

