

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 10/08/2020 - MIS À JOUR LE 08/04/2021

Cathéter d'imagerie intravasculaire- Imager II 5 F Cathéter d'angiographie Boston Scientific

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'un retrait de lot effectué par la société BOSTON.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2011643.

[Télécharger le courrier](#)

