

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 13/02/2020 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

Réactif - Elecsys Troponin T hs cobas e 801- Roche Diagnostics

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Roche Diagnostics.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1919999.

Télécharger le courrier

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 27/11/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Réactif - Elecsys Troponin T hs cobas e 801- Roche Diagnostics

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Roche Diagnostics.