

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 21/02/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Pompe à insuline externe - DBLG1 Handset, DBLHU Handset - FR - Diabeloop

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité / retrait de lot / retrait de produit effectuée par la société Diabeloop.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2002304, R2002307.

[Télécharger le courrier](#)

