

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 17/03/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Appareil de radiologie interventionnelle - RX- Philips Azurion 7 M20, Philips Medical Systems

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Philips Medical Systems

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2003710.

Télécharger le courrier