

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 02/04/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Chirurgie laser-urologique - Fibre Laser GreenLight MoXy - Boston Scientific

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BOSTON SCIENTIFIC.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2004439.

Télécharger le courrier