

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 19/05/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Réactif - Créatinine PAP FS, Acide urique FS TBHBA - DiaSys Diagnostic Systems

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société DiaSys Diagnostic Systems.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2005694.

Télécharger le courrier

