

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 07/07/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Réactif Elecsys Troponin T hs cobas e 801 - Roche Diagnostics GmbH

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Roche Diagnostics GmbH.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1919999.

[Télécharger le courrier](#)

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 16/04/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Réactif - Elecsys Troponin T hs cobas e 801- Roche Diagnostics

Réactif - Elecsys Troponin T hs cobas e 801- Roche Diagnostics - Information de sécurité
