

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 14/08/2020 - MIS À JOUR LE 12/04/2021

Réchauffeur HU 35, système Rotaflow et système Rotaflow avec console de soins intensifs Rotaflow - Maquet Cardiopulmonary AG / Getinge

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société MAQUET Cardiopulmonary AG / Getinge.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2011965.

Télécharger le courrier

