

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 01/10/2020 - MIS À JOUR LE 12/04/2021

Implant d'interposition d'épaule - Inspyre - Tornier

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société TORNIER.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2015796.

[Télécharger le courrier](#)

