

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 29/10/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

## Automate - ABL800 Flex - Radiometer Medical

**L'ANSM a été informée de la mise à jour d'une action de sécurité effectuée par la société Radiometer Medical.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2006082.

[Télécharger le courrier](#)

---

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 03/06/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

## Automate - ABL800 FLEX - Radiometer Medical

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Radiometer Medical.

---