

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 11/01/2021 - MIS À JOUR LE 07/04/2021

Biochimie - Automate - AVL 9180 Electrolyte Analyzer - Roche Diagnostics

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Roche Diagnostics GmbH.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2024125.

Télécharger le courrier