

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 08/02/2021 - MIS À JOUR LE 07/04/2021

Réactifs - Estradiol (E2) sur Immulite 2000, Immulite 2000 XPi - Siemens Healthcare Diagnostics

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SIEMENS Healthcare Diagnostics.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2002334.

Télécharger le courrier



RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 16/03/2020 - MIS À JOUR LE 09/04/2021

Réactifs – Estradiol (E2) sur Immuite, Immulite 1000, 2000 et 2000 XPi - Siemens Healthcare Diagnostics

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'un retrait de produit effectuée par la société SIEMENS Healthcare Diagnostics.
