

DEFAUT QUALITE - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 09/02/2021 - MIS À JOUR LE 09/04/2021

Ambisome Liposomal 50mg : ne pas utiliser les filtres Minisart 5µm présents dans certains lots

Le laboratoire Gilead nous a informé d'un défaut qualité des filtres fournis dans certains lots du médicament Ambisome 50mg

Les établissements de santé concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Ces filtres peuvent relarguer des fibres et particules pouvant entraîner un risque thromboembolique chez les patients.

Numéro des lots concernés	Date d'expiration
D2000017D1	31-Dec-23
D2000017D	31-Dec-23
D2000037D	31-Mar-24
D2000040D	31-Mar-24
D2000097D	31-May-24
D2000097D1	31-May-24

Télécharger le courrier

Information pour les professionnels de santé

Nous demandons donc aux pharmaciens hospitaliers de :

- Vérifiez le stock existant d'Ambisome au sein de votre hôpital pour identifier des lots énumérés ci-dessous concernés par ce défaut.
- Pour ces lots uniquement, retirez les filtres Minisart fournis avec le médicament.**Ces filtres ne doivent pas être utilisés.**
- Des filtres en provenance d'un autre fournisseur sont disponibles chez Gilead et peuvent être fournis sur demande. D'autres filtres appropriés de diamètre de pores 5µm peuvent également être disponibles dans votre hôpital.
- Informez les professionnels de santé de votre hôpital qui utilisent Ambisome de ce défaut.