

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/02/2021 - MIS À JOUR LE 21/07/2021

# Défibrillateur implantable sous-cutané, sonde de défibrillation sous-cutanée - Emblem™\* - Boston Scientific

## Défibrillateur implantable sous-cutané, sonde de défibrillation sous-cutanée - Emblem™\* - Boston Scientific - Information de sécurité

*Produits concernés : Emblem™ S-ICD Subcutaneous Electrode (Lead) 3501, Emblem™ S-ICD A209 & Emblem™ MRI S-ICD A219*

En complément de la mise en œuvre de 3 actions de sécurité publiées le 08/12/2020, l'ANSM a été informée de la diffusion des documents suivants aux utilisateurs concernés par la société BOSTON SCIENTIFIC :

- 1.
- 4.

[Lettre d'information aux patients \(24/02/2021\)](#)

- 2.
- 3.

[Fiche d'aide au suivi des S-ICD concernés par les notifications d'information de sécurité urgente - Décembre 2020 Réf: 92400926D ; 92384167 et 92628736-FA. \(24/02/2021\)](#)

Des investigations complémentaires de l'ANSM sont en cours.

Ces actions de sécurité sont enregistrées à l'ANSM sous le n° R2022767.

**Consultez les 3 informations de sécurité de décembre 2020 :**

---

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/12/2020 - MIS À JOUR LE 18/07/2022

Défibrillateur implantable sous-cutané, sonde de défibrillation sous-cutanée - Emblem\* - Boston Scientific

\*Produits concernés : Emblem S-ICD Subcutaneous Electrode (Lead) 3501, Emblem S-ICD A209 & Emblem MRI S-ICD A219

---

**En lien avec cette information :**

---

**Electrode de défibrillation sous-cutanée Emblem™ S-ICD Subcutaneous Electrode (Lead)  
3501 - Boston Scientific**

Cette action de sécurité (Réf. BOSTON SCIENTIFIC : 92384167E-FA) est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2022767.

---