

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 06/05/2021

TENSIOMETRE/AUTOTENSIOMETRE- Transformateur mural GS777 et tensiomètre ProBP 3400 - WELCH ALLYN /Hillrom

L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d'une action de sécurité effectuée par la société WELCH ALLYN/Hillrom.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2107715.

Télécharger le courrier