

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 18/10/2021

Stimulateurs cardiaques implantables ASSURITY™ (PM1272, PM2240, PM2260, PM2272) et Endurity™ (PM1152, PM1160, PM1172, PM1240, PM2152, PM2160, PM2172) - Abbott

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2104970.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société ABBOTT concernant certains stimulateurs cardiaques implantables ASSURITY™ (PM1272, PM2240, PM2260, PM2272) et ENDURITY™ (PM1152, PM1160, PM1172, PM1240, PM2152, PM2160, PM2172).

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Télécharger le courrier



Cette information complète et étend l'action de sécurité de mars 2021 publiée le 27/04/2021.

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 27/04/2021 - MIS À JOUR LE 18/10/2021

Sous-ensemble de stimulateurs cardiaques implantables Assurity™ (PM1272, PM2240, PM2260, PM2272) et Endurity™ (PM1152, PM1160, PM1172, PM1240, PM2152, PM2160, PM2172) - Abbott

Mise à jour du 18/10/2021 :

Cette action de sécurité enregistrée à l'ANSM sous le n° R2104970 est complétée et étendue par l'action de sécurité publiée le 18/10/2021
