

Moniteur défibrillateur - HeartStart Intrepid - Philips Goldway (Shenzen) Industrial Inc.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2204781.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Philips Goldway (Shenzen) Industrial Inc. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Philips Goldway (Shenzen) Industrial Inc

