

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/04/2022

Défibrillateur externe - Moniteur - Défibrillateur Philips Heartstart Intrepid - Philips

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2111801.

L'ANSM a été informée de la mise à jour d'une action de sécurité effectuée par la société Philips.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de Philips



La précédente communication au sujet de cette action corrective est disponible au lien suivant :

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 05/07/2021 - MIS À JOUR LE 13/04/2022

Défibrillateur externe - Philips HeartStart Intrepid Monitor/Defibrillator - Philips

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2111801.
