

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 27/06/2022 - MIS À JOUR LE 02/03/2023

Ventilateur de réanimation - V680 - Philips Resironics

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2215833.

L'ANSM a été informée en juin 2022 de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Philips Resironics. Cette action de sécurité fait suite à une précédente information datée de janvier 2021 diffusée par le fabricant aux utilisateurs sans toutefois être notifiée à l'ANSM et aux autres autorités compétentes, le fabricant considérant cette dernière comme non reportable.

Les utilisateurs concernés qui sont exclusivement des établissements de santé ont reçu les 2 courriers ci-joints : lettre d'information client datée de janvier 2021 et notification de sécurité produit datée de mai 2022.

Téléchargez la notification de sécurité de Philips de mai 2022

Téléchargez la lettre d'information de Philips de janvier 2021

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 02/03/2023

Ventilateur de réanimation - V680 - Philips

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2301187.

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 11/07/2022 - MIS À JOUR LE 02/03/2023

Ventilateur de réanimation V60, V60 Plus, V680 - Resironics California, LLC - Philips

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2208723.
