

## Neurostimulateur implantable – Programmeur médecin Vanta A71200 v2.0.2455 et Neurostimulateurs Vanta modèle 977006 – Medtronic

**Affichage du code d'erreur 1502. Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2219414.**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Medtronic.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de Medtronic

