

## Réactif Liaison 25 OH Vitamin D Total Assay – DiaSorin

**Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2305494, R2305496.**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société DiaSorin.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société DiaSorin

