

# Programmateurs Zoom modèle 3120 avec logiciel modèle 2892 & Stimulateurs cardiaques Altrua, Insignia et Nexus – Boston Scientific

## Information destinée aux établissements de santé et aux cardiologues

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2328080.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Boston Scientific.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Boston Scientific

