

Trocart à ballonnet structurel Covidien Auto Suture et trocart à pointe mousse Covidien Auto Suture – Medtronic

Information destinée aux établissements de santé et aux pharmacies d'usage intérieur

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par le fabricant Medtronic.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2407729.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Téléchargez le courrier de la société Medtronic

