

# Automate Biofire Filmarray Torch – Biofire Diagnostics

## Information destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2415649. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de l'envoi d'un courrier complémentaire à l'action de sécurité effectuée par la société Biomérieux en novembre 2023.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Biomérieux



## Consultez l'information publiée le 23/11/2023 :

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 22/11/2023

### Biologie moléculaire - Automate Biofire Filmarray Torch – Biofire Diagnostics

Information destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

## Consultez l'information diffusée en juillet 2025 :

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 23/07/2025

### Biologie moléculaire – Automate Biofire Filmarray Torch Base – Biofire Diagnostics

Information n° R2518863 destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale