

Automate Filmarray Torch Module Box – Biofire Diagnostics

Information destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2423573. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Biofire Diagnostics.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Biofire Diagnostics

