

# Moniteur de SpO2 – Moniteur transcutanéTCM5 – Radiometer Medical ApS

## Information destinée aux établissements de santé

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2429503. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Radiometer Medical ApS.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Radiometer Medical ApS

