

Sous-ensemble de stimulateurs cardiaques implantables Assurity et Endurity (plusieurs références) - Abbott

Information destinée aux établissements de santé et aux cardiologues/rythmologues

Références concernées :

Assurity (PM1272, PM2240, PM2272)

Endurity (PM1140, PM1152, PM1160, PM1162, PM1172, PM2140, PM2152, PM2162, PM2172)

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Abbott concernant certains des stimulateurs cardiaques implantables Assurity modèles PM1272, PM2240, PM2272 et Endurity modèles PM1140, PM1152, PM1160, PM1162, PM1172, PM2140, PM2152, PM2162, PM2172.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous len° **R2503750**.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Abbott

