

Automate base du système Biofire Filmarray Torch – Biofire Diagnostics

Information n° R2623509 destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Biofire Diagnostics.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2623509. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Téléchargez le courrier de la société Biofire Diagnostics



Cette information est en lien avec celles diffusées entre novembre 2023 et juillet 2026:

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 28/07/2026

Automate Biofire Filmarray Torch – Biofire Diagnostics

Information n° R2621494 destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 23/07/2025

Biologie moléculaire – Automate Biofire Filmarray Torch Base – Biofire Diagnostics

Information n° R2518863 destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 26/06/2024

Automate Biofire Filmarray Torch – Biofire Diagnostics

Information destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 22/11/2023

Biologie moléculaire - Automate Biofire Filmarray Torch – Biofire Diagnostics

Information destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale