



Fondettes le 19 Mars 2018  
Ref: FSCA-PM-07032018

Objet : **INFORMATION SECURITE IMPORTANTE** concernant les fauteuils roulants électrique KITE et BORA

Nous avons été informés d'une panne potentielle sur les fauteuils roulants électriques Invacare KITE et BORA équipés de l'électronique Linx.

Sur ces fauteuils, le programme « fast learn » qui permet un apprentissage rapide de la compensation adaptative de la charge présente un défaut, il risque d'enregistrer des valeurs erronées des paramètres des moteurs. Le fauteuil peut alors présenter un comportement inhabituel, par exemple se mettre à bouger tout seul ou présenter des secousses, avec un risque potentiel de blessure pour l'Utilisateur ou pour une tierce personne.

Deux fauteuils roulant Invacare KITE sont concernés en France, leurs numéros de série sont : 18B06001777 et 18B06001779. Aucun fauteuil Invacare BORA n'est concerné en France.

Nous avons informé les deux distributeurs concernés et leur avons envoyé un nouveau module de puissance. Le but de notre action est d'assurer une utilisation des produits dans les meilleures conditions de sécurité pour les Patients. Et conformément à la législation, les Autorités Compétentes, l'ANSM, sont informés de cette Information Sécurité.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Cher Client, nos sincères salutations.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lahoussine Abelque".

Lahoussine Abelque  
Responsable Qualité et Correspondant Matériovigilance