

Date : 20.08.2020

Avis de sécurité urgent concernant les dispositifs MD11/MD30

À l'attention de : Utilisateurs et Distributeurs de MD11 / MD30

Coordonnées du représentant local

**Nouvag AG
Mehdi Zadehnour
St. Gallerstrasse 23-25
9403 Goldach
+41 71 846 66 57**


Avis de sécurité (FSN, Field Safety Notice) urgent concernant les dispositifs MD11/MD30
Production conforme à la norme expirée 60601-1-2 édition 3
concernant la CEM

1. Informations sur les dispositifs concernés	
1.	<p style="text-align: center;">1. Type de dispositif</p> <p>Les dispositifs MD11 et MD30 sont des systèmes de moteurs mobiles dotés d'une pompe d'infiltration, pour la chirurgie orale et l'implantologie.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
1.	<p style="text-align: center;">2. Dénomination(s) commerciale(s)</p> <p>Système de moteur MD11 Système de moteur MD30</p>
1.	<p style="text-align: center;">3. Identifiant(s) unique(s) du/des dispositif(s) (UDI-DI)</p> <p>Unité de commande MD11 : +ENOU33350H Kits MD11 : +ENOU200308 +ENOU20260D +ENOU20270E +ENOU20280F</p> <p>Unité de commande MD30 : +ENOU33300C Kits MD30 : +ENOU200409 +ENOU20050A +ENOU20070C +ENOU20160C</p>

1.	<p>4. Objectif clinique principal du/des dispositif(s)*</p> <p>Le système MD30, en association avec un moteur et une pièce à main ou un contre-angle correspondant(e) (dispositif médical séparé) est utilisé principalement en implantologie dentaire. L'usage du dispositif s'étend également aux applications de microchirurgie, ainsi qu'aux interventions chirurgicales orales et maxillo-faciales. Le dispositif est conçu pour le perçage, le fraisage et le sciage de l'os, ainsi que pour l'insertion de vis dans l'os. Une pompe péristaltique est intégrée dans le dispositif pour assurer le refroidissement des instruments rotatifs et prévenir ainsi les lésions tissulaires.</p>																														
1.	<p>5. Numéro(s) de modèle/de référence/de pièce du/des dispositif(s)</p> <p>Unité de commande et kits MD11 : 3335 ; 2003 ; 2026 ; 2027 ; 2027m ; 2028 Unité de commande et kits MD30 : 3330 ; 2004 ; 2005</p>																														
1.	<p>6. Numéro de série ou de lot de la gamme concernée</p> <p>MD11 :</p> <table border="1" data-bbox="293 926 863 1262"> <thead> <tr> <th>Qté</th> <th>KIT NS</th> <th>UNITÉ NS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5142S1910R</td> <td>9447U1907R</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3245E1903R</td> <td>5909U1811R</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5481E1904R</td> <td>5938U1811R</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0147S1907R</td> <td>0634U1902R</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3740S1910R</td> <td>5453U1904R</td> </tr> </tbody> </table> <p>MD30 :</p> <table border="1" data-bbox="293 1356 863 1570"> <thead> <tr> <th>Qté</th> <th>KIT NS</th> <th>UNITÉ NS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1052E1902R</td> <td>2409U1803R</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>6233E1905R</td> <td>9143U1901R</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>9428S2001R</td> <td>1233U1908R</td> </tr> </tbody> </table>	Qté	KIT NS	UNITÉ NS	1	5142S1910R	9447U1907R	1	3245E1903R	5909U1811R	1	5481E1904R	5938U1811R	1	0147S1907R	0634U1902R	1	3740S1910R	5453U1904R	Qté	KIT NS	UNITÉ NS	1	1052E1902R	2409U1803R	1	6233E1905R	9143U1901R	1	9428S2001R	1233U1908R
Qté	KIT NS	UNITÉ NS																													
1	5142S1910R	9447U1907R																													
1	3245E1903R	5909U1811R																													
1	5481E1904R	5938U1811R																													
1	0147S1907R	0634U1902R																													
1	3740S1910R	5453U1904R																													
Qté	KIT NS	UNITÉ NS																													
1	1052E1902R	2409U1803R																													
1	6233E1905R	9143U1901R																													
1	9428S2001R	1233U1908R																													

2 Motif de la mesure corrective de sécurité (FSCA, Field Safety Corrective Action)	
2.	1. Description du problème du produit Les dispositifs MD11 et MD30 ne sont pas en conformité avec la toute dernière norme harmonisée concernant la CEM (60601-1-2, édition 4). Les dispositifs sont conformes uniquement à l'édition 3 aujourd'hui expirée et n'ont pas été adaptés par rapport à la nouvelle norme.
2.	2. Danger donnant lieu à la FSCA Le dispositif est susceptible d'interférer avec d'autres appareils électriques. Les systèmes MD11 et MD30 pourraient perturber le fonctionnement de dispositifs se trouvant à proximité ou être eux-mêmes perturbés par ceux-ci.
2.	3. Probabilité de survenue du problème Probabilité faible, voire nulle, de survenue de problèmes. Le dispositif reste conforme à la norme antérieure, édition 3, relative à la CEM (CEI 60601-1-2:2007). Avec l'harmonisation de la norme relative à la CEM, édition 4 (CEI 60601-1-2:2014), le dispositif n'entre plus dans les plages acceptables d'interférence électromagnétique, celles-ci ayant été réduites.
2.	4. Risque attendu pour les patients/utilisateurs aucun

3. Type de mesures pour atténuer le risque	
3. 1. Mesures à prendre par l'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/> Identifier le dispositif <input type="checkbox"/> Mettre le dispositif de côté <input checked="" type="checkbox"/> Renvoyer le dispositif <input type="checkbox"/> Détruire le dispositif <input type="checkbox"/> Modification/inspection du dispositif sur site <input type="checkbox"/> Suivre les recommandations en matière de prise en charge du patient <input type="checkbox"/> Prendre note des modifications/perfectionnements du mode d'emploi <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/> Aucune
Le dispositif doit être renvoyé à l'adresse suivante : Nouvag GmbH Dental und Medizintechnik Schulthaisstrasse 15 DE - 78462 Konstanz Allemagne Tél. : +49 (0)7531 1290-0 Fax : +49 (0)7531 1290-12 info-de@nouvag.com	
3. 2. Quand la mesure doit-elle être entreprise au plus tard ?	Immédiatement
3. 3. Une réponse du client est-elle exigée ? * (Si oui, le formulaire ci-joint doit préciser une date d'échéance pour la réponse.)	Oui, dans les meilleurs délais
3. 4. Mesures à prendre par le fabricant	<input type="checkbox"/> Retirer le produit du marché <input type="checkbox"/> Modification/inspection du dispositif sur site <input type="checkbox"/> Mise à niveau du logiciel <input type="checkbox"/> Modification du mode d'emploi ou de l'étiquetage <input checked="" type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/> Aucune Modification du dispositif sur le site de fabrication

4. Informations générales	
4.	1. Type de FSN Nouveau
4.	2. Pour un FSN mis à jour, numéro de référence et date du FSN précédent S/O
4.	3. Pour un FSN mis à jour, les nouvelles informations clés sont comme suit : S/O
4.	4. Coordonnées du fabricant (Pour les coordonnées du représentant local, se reporter à la page 1 du présent FSN.)
	a. Nom de l'entreprise Nouvag AG
	b. Adresse St. Gallerstrasse 23-25, CH-9403 Goldach, Suisse
	c. Site web www.nouvag.com
4.	5. L'autorité (réglementaire) compétente de votre pays a été informée de la présente communication aux clients.
4.	6. Nom/Signature Mehdi Zadehnour, Directeur des opérations
	

Transmission du présent avis de sécurité	
	<p>Le présent avis doit être communiqué à toutes les personnes concernées au sein de votre organisation ou à toutes les organisations auxquelles les dispositifs potentiellement concernés ont été transférés. (Si approprié)</p> <p>Veillez transmettre le présent avis aux autres organisations sur lesquelles ces mesures ont un impact. (Si approprié)</p> <p>Veillez entretenir pendant un temps approprié la sensibilisation au présent avis et au plan d'action qui en découle, afin d'assurer l'efficacité de la mesure corrective.</p> <p>Veillez signaler au fabricant, au distributeur ou au représentant local, ainsi qu'à l'autorité nationale compétente (le cas échéant), tous les incidents associés au dispositif, dans la mesure où cela permettra de bénéficier d'un retour d'information important.</p>

Il est important que votre organisation mette en œuvre les mesures détaillées dans le FSN et confirme la bonne réception du FSN.

La réponse de votre organisation constitue la preuve dont nous avons besoin pour superviser la progression des mesures correctives.

Veillez remplir le formulaire de réponse client/distributeur et nous le renvoyer avant la date d'échéance fixée à l'adresse vigilance@novvag.com