



KONICA MINOLTA

---

## **Avis urgent de sécurité sur le terrain**

**Nom commercial du produit concerné: ImagePilot**

**FSCA-Identificateur: FSCA\_KM20211108**

**Type d'action : mise à jour du logiciel**

---

Date: 2021-11-17

Attention: Client d'ImagePilot

### **Détails sur les appareils concernés :**

Nom de marque: ImagePilot

Version du logiciel: V1.93

### **Description du problème:**

La distance de mesure et le calcul de la surface de ImagePilot V1.93 peuvent montrer une valeur incorrecte à cause d'un bug du logiciel.

### **Actions correctives:**

- 1) Fournir une notification à tous les clients utilisant ImagePilot V1.93 avec le panneau AeroDR.
- 2) Un correctif logiciel sera appliqué pour corriger le logiciel.
- 3) L'outil permettant de vérifier et de corriger les informations d'image incorrectes sera publié ultérieurement.

### **Conseiller sur les mesures à prendre par l'utilisateur:**

- Le distributeur communiquera les informations relatives au calendrier des actions correctives.

### **Transmission de cet avis de sécurité sur le terrain:**

Cet avis doit être transmis à tous ceux qui doivent être informés au sein de votre organisation ou à toute organisation où les dispositifs potentiellement affectés ont été transférés.

Veillez transférer cet avis aux autres organisations sur lesquelles cette action a un impact.

Veillez maintenir la sensibilisation à cet avis et à l'action qui en résulte pendant une période appropriée pour assurer l'efficacité de l'action corrective.

### **Personne de référence de contact:**

Nom: Hyun-Woo Cho

Organisation: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Adresse: Capellalaan 65, 2132 JL, Hoofddorp, Pays-Bas