- 1			_
	Référence	REG-FO-32	
	N° de Version	1.0	
	Date d'application	02/02/2021	
	Page 1 sur 6		



Avis de Sécurité Urgent (FSN-2023-01 DxCare)



Date: 27/04/2023

Avis de sécurité urgent « Le poids et la taille du patient ne sont pas toujours mis à jour »

À l'attention de :

- Référent santé/ Référent alerte rouge
- Référent informatique
- CLMV Correspondant Local de Matériovigilance
- Tous les utilisateurs du dispositif médical

Coordonnées Dedalus-France
Support Dedalus-France
(Contact principal)
support.france@dedalus.com
+33(0)1 75 60 91 00
Responsable Vigilance Groupe
materiovigilance@dedalus.com
+33(0)1 75 60 91 00

Il est important que votre organisation prenne les mesures détaillées dans le FSN et confirme que vous avez reçu le FSN.

La réponse de votre organisation est la preuve dont nous avons besoin pour suivre l'avancement des actions correctives.



REG-FO-32-V1.0 Page 2 sur 6

Date: 27/04/2023

Informations sur le dispositif médical concerné

1. Type(s) du dispositif

DxCare est un logiciel DPI (dossier patient informatisé) destiné à être utilisé par les professionnels de santé tels que les médecins, les pharmaciens, les infirmières, les soignants, les secrétaires et tout autre personnel hospitalier impliqué dans la prise en charge et le suivi du patient.

2. Nom(s) commercial(aux)

DxCare

3. Version(s) du dispositif

7.7.9.7.10 et inférieures

8.2021.2.10 et inférieures

Raison de l'action corrective de sécurité sur le terrain (FSCA)

4. Description du problème rencontré avec le dispositif

Dedalus France vous informe de l'identification d'une anomalie concernant les prescriptions de protocoles médicamenteux.

Description du fonctionnement anormal détecté :

Lorsque le paramètre « c-inter 636 » est à « T » ou non renseigné, on observe dans certains cas une incohérence sur la valeur remontée au niveau du bandeau patient et dans l'écran de saisie d'une prescription par gabarit qui ne récupère pas la dernière valeur saisie au niveau du séjour du patient.

Fonctionnement normal attendu:

Etant donnée que le paramètre « c-inter 636 » est à « T » ou non renseigné.

Lorsqu'un poids est saisi dans DxPlanning au niveau d'un rendez-vous Alors il doit remonter dans le bandeau patient et dans l'écran de saisie d'une prescription par gabarit, s'il respecte les conditions suivantes :

- Le rendez-vous est lié au séjour affiché dans le bandeau
- La date de saisie du poids est la plus récente par rapport aux autres saisies déjà existantes dans le séjour du patient (saisies faites via les questionnaires principalement)



REG-FO-32-V1.0 Page 3 sur 6

Date: 27/04/2023

Dans tous les cas la valeur affichée et utilisée dans le bandeau patient et la prescription doit être la dernière valeur saisie pour ce séjour. Que la saisie soit faite dans DxCare ou dans DxPlanning.

5. Justification de la FSCA

Supprimer le risque d'impact sur la prise en charge des patients avec :

- Actions préventives : communication des mesures de mitigation à mettre en place par les utilisateurs du logiciel.
- Modification du produit : mise à jour du logiciel suite à l'identification d'un défaut dans la version commercialisée du logiciel.

6. Risques potentiels pour les patients

Préciser la fréquence à laquelle le dysfonctionnement peut affecter la prise en charge médical du patient

Quand le problème se produit, il se peut que la dose prescrite soit insuffisante ou trop élevée au regard du poids du patient. Le patient pourrait donc recevoir un traitement inefficace ou dangereux.

7. Autres informations pertinentes pour la FSCA

Le problème ne se produit pas systématiquement. Nous ne pouvons donc par fournir de scénario de reproduction précis.

Mesures de mitigation



REG-FO-32-V1.0 Page 4 sur 6

Date: 27/04/2023

8.	Mesures a prendre par les utilisateurs du dispositif dans l'attente d'un correctif						
	1.	Contacter le support DxCare (support permettant le recalcul des dernières	<u>.france@dedalus.com</u>) afin de récupérer un script valeurs de type poids saisies.				
	2.	Modifier le paramètre « c-inter 636 » pour le passer à « F » et ainsi supprimer l'alimentation du poids saisi depuis DxPlanning dans DxCare.					
	3.	3. Passer le script récupéré.					
	4.	4. En cas de modification ou de duplication de prescription par gabarit, s'assurer que la quantité prescrite est bien cohérente avec le poids actuel du patient.					
	5.	Mettre à jour votre version dès la mise à disposition du correctif (7.7.9.7.11 ou 8.2021.2.11 selon votre version actuelle)					
9.	9. Mesures prises par Dedalus-France						
		Retrait du produit	☐ Modification/inspection du dispositif sur site				
		Mise à jour (cas des logiciels)	☐ Modification du mode d'emploi ou de l'étiquetage				
		Autre					



REG-FO-32-V1.0 Page **5** sur **6**

Date: 27/04/2023

Formulaire de Retour Utilisateur Le poids et la taille du patient ne sont pas toujours mis à jour

Nom du dispositif :	du dispositif : DxCare				
		et inférieures O et inférieures			
Site utilisateur :					
Référent :					
Numéro de téléphone :					
E-mail :					
Commentaires (facul	tatif) :				
 J'accuse réception de la fiche d'avertissement référencée FSN-2023-01 et confirme que: J'ai pris connaissance du présent avis de sécurité, Je la transmets aux utilisateurs concernés par le produit dans mon établissement, Je prends toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des actions correctives recommandées. 					
☐ J'accuse réception de la fiche d'avertissement référencée FSN-2023-01 et confirme que: - Mon site n'est pas concerné par l'anomalie décrite.					
Nous vous remercions de nous retourner ce formulaire renseigné à l'adresse suivante : support@dedalus-france.fr					

Vous avez également la possibilité de retourner ce formulaire par Fax au numéro suivant : +33(0)1 75 60 90 15



REG-FO-32-V1.0 Page **6** sur **6**