



Dahlewitz, 30.03.2023

Notice de sécurité sur le terrain

Cher client,

Le produit suivant présente un défaut et nous vous demandons de mettre en œuvre les mesures décrites. Veuillez nous informer par écrit de la réception de ces instructions de sécurité et de la mise en œuvre des mesures à l'adresse regulatory@medipan.de.

Nom du produit : Medizym anti-IA2 M
REF : 3506
LOT : 22350602/1

Description de l'erreur

Le certificat d'analyse joint au produit contient des informations erronées sur la dilution de l'échantillon à utiliser pour le traitement en machine.

Mesures

Pour les utilisateurs finaux:

N'utilisez le produit décrit qu'avec le certificat d'analyse daté du 08.03.2023, qui est joint à l'e-mail avec lequel vous avez également reçu ces instructions de sécurité. Le nom du fichier est "MP-CA-3506-2202-1-23-03-08".

Tous les résultats obtenus avec le certificat d'analyse défectueux lors de la transformation du produit en machine doivent être retirés.

Pour les distributeurs:

Fournir à chaque récipient du produit décrit que vous continuez à mettre sur le marché le certificat d'analyse corrigé daté du 08.03.2023, qui se trouve en pièce jointe de l'e-mail. certificat d'analyse corrigé daté du 08.03.2023, qui se trouve en pièce jointe de l'e-mail avec lequel vous avez reçu cette avec lequel vous avez également reçu cette instruction de sécurité. Le nom du fichier est "MP-CA-3506-2202-1-23-03-08".

En outre, informez vos clients par écrit de son utilisation exclusive et demandez à l'utilisateur final de retirer tous les résultats obtenus avec le certificat d'analyse défectueux lors du traitement du produit en machine.