Date : Réf. de l'avis o	de sécurité :

Avis urgent de sécurité <u>Dénomination commerciale du dispositif</u>

À l'attention de* :

Coordonnées du représentant local (nom, adresse électronique, numéro de téléphone, adresse postale, etc.)*

Il peut s'agir d'un distributeur ou d'une succursale locale du fabricant. À ajouter au stade approprié dans les différentes langues locales

Avis urgent de sécurité

DISPOSITIFS:

Risque mis en exergue par l'avis de sécurité

		1. Renseignements sur les dispositifs concernes
1.	1.	Type(s) de dispositif(s)*
		Matériel de contrôle de qualité non quantitatif pour les tests microbiologiques.
1.	2.	Dénomination(s) commerciale(s)
		Panel de contrôle des pathogènes entériques (pastilles inactivées)
1.	3.	Identifiant unique du dispositif (UDI-DI)
		70845357041448
1.	4	Objectif clinique principal du ou des dispositif(s)*
		Le panel de contrôle des pathogènes entériques (pastilles inactivées) est destiné à être utilisé comme matériaux de contrôle non viables, externes, positifs et négatifs pour évaluer la performance des procédures de test d'amplification de l'acide nucléique (TAAN) qui détectent les analytes du tableau 1. Ce produit n'a pas de valeur qualitative ou quantitative assignée. Ce matériel de contrôle n'est pas automatisé et n'est pas destiné à être utilisé pour le dépistage, le suivi ou le diagnostic. Ce contrôle n'est pas destiné à une population de patients ou à un échantillon spécifique. Tableau 1 : Contenu du panel de contrôle des pathogènes entériques (pastilles inactivées) Analytes* Contrôle positif Campylobacter jejuni Escherichia coli (STEC) Rotavirus Norovirus GII.4 substitut Shigella sonnei Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium Vibrio parahaemolyticus Yersinia enterocolitica Contrôle négatif
		Clostridioides difficile
1.	5.	Numéro(s) de modèle/catalogue/pièce du dispositif*
4	6	8184
1.	6.	Version logicielle N/A
1.	7.	Numéros de série ou de lot concernés
ļ I.	1.	Numeros de sene ou de lot concernes

		8184-65, 8184-66, 8184-67, 8184-68, 8184-69, 8184-70, 8184-71. Only lots specified above are affected
1.	8.	Dispositifs associés
		N/A

	2. Raison de la mesure de sécurité*		
2.	1. Description du problème*		
	Le contrôle négatif contenu dans l'emballage (6010) a été contaminé par l'un des pathogènes du contrôle positif (Norovirus). Par conséquent, les utilisateurs obtiendront un résultat positif		
2.	2. Danger donnant lieu à la mesure de sécurité*		
	Les résultats du patient peuvent être retardés, ce qui entraîne un retard de traitement pour le patient. Ceci ne s'applique qu'aux patients souffrant d'infections bactériennes entériques (s'ils sont testés avec un test multiple). Il n'y a pas de risque pour la santé du personnel de laboratoire car les organismes inclus sont inactivés et non viables. Le risque pour la santé serait un retard de diagnostic. Cela peut retarder la sortie des résultats des tests du patient par le laboratoire. Étant donné que ce contrôle contient plusieurs organismes, y compris des bactéries, il peut être utilisé avec des tests multiplex. Dans ce cas, les patients souffrant d'infections bactériennes peuvent avoir des résultats de test retardés parce que le contrôle négatif est positif pour Norovirus. Si le retard dans les résultats du test entraîne un retard dans le traitement, l'infection bactérienne peut s'aggraver et nécessiter une		
2.	3. Probabilité de survenue du problème		
	D'après l'évaluation des risques pour la santé - Probabilité = 1 (improbable) susceptible de ne jamais se produire (p ≤ 10-5).		
2.	4. Risque prévu pour le patient/les utilisateurs		
	D'après l'évaluation des risques pour la santé - Gravité = 3 (grave). Facteur de risque 1 □ 3 = 3 (faible).		
2.	5. Informations complémentaires pour faciliter la caractérisation du problème		
_	N/A		
2.	6. Contexte du problème		
	Pas d'information supplémentaire		
2.	7. Autre information liée à cette mesure de sécurité N/A		

	3. Type de mesure d'atténuation du risque*			
3.	1. Mesure à prendre par l'utilisateur*			
		× Identifier le dispositif × Détruire le dispositif	Mettre le dispositif en quarantaine	☐ Retourner le dispositif
		☐ Modification/inspection du dispositif sur site		
		☐ Suivre les recommandatio	ns de prise en charge des patients	
		☐ Prendre note de la modific	ation/consolidation du mode d'emp	loi
		× Autre	Aucun	
		Jeter le produit concerné. Re distributeur ou à Microbiologic	mplir le formulaire de réponse fouri cs.	ni et le renvoyer à votre
3.	2.	D'ici quand la mesure Dès réception de cet avis devrait-elle être mise en œuvre ?		
3.	3.	3. À prendre en considération : N/A Le suivi des patients ou l'examen des résultats antérieurs des patients est-il recommandé ?		
2	4	Non	alla vaguia a 2 *	Oui
3.	4. Une réponse du client est-elle requise ? * (Dans l'affirmative, formulaire joint précisant la date limite de retour) Oui			
3.	5. Mesures prises par le fabricant			
		☐ Retrait du produit☐ Mise à niveau du logicielX Autre	☐ Modification/inspection du dis☐ Modification du mode d'emple☐ Aucun	•
	Mise en quarantaine de tout le stock actuel et lancement du FSCA			
3	6.	D'ici quand la mesure devrait-elle être mise en œuvre ?	Fait	
3.	7.	L'avis de sécurité doit-il êtr l'utilisateur lambda?		Non
3.	8.	8. Dans l'affirmative, le fabricant a-t-il fourni des informations supplémentaires adaptée aux patients/utilisateurs lambda dans une fiche d'information qui leur est destinée ? N/A		• •

		nements généraux*	
4.	Type d'avis de sécurité*	Nouveau	
4.	En cas d'avis de sécurité mis à jour, n° de référence et date du précédent avis de sécurité	N/A	
4.	3. En cas d'avis de sécurité mis à jour, nouvelles informations clés comme suit :		
	N/A		
4.	4. Conseils ou informations supplémentaires déjà prévus dans un avis de sécurité de suivi ? *	Non	
4	 Si un avis de sécurité de suivi est prévu, à quoi doivent se rapporter les conseil supplémentaires? 		
	N/A		
4	Date prévue pour l'avis de sécurité de suivi	N/A	
4.	7. Renseignements sur le fabricant (Pour obtenir les coordonnées du représentant local, consulter la page 1 du présent avis de sécurité)		
	a. Nom de l'entreprise	Microbiologics, Inc.	
	b. Adresse	200 Cooper Ave North, St. Cloud, MN 56303	
	c. Adresse du site Web	www.microbiologics.com	
4.	8. Les autorités (réglementaires) con cette communication aux clients. * Formulaire de réponse	npétentes de votre pays ont été informées de	
4.	9. Liste des pièces jointes/annexes :	Formulaire de réponse du client	
4.	10. Nom/Signature		

Transmission de cet avis de sécurité

Cet avis doit être transmis à tous ceux qui ont besoin d'être avertis au sein de votre organisation ou de toute organisation à laquelle les dispositifs potentiellement concernés ont été transférés (le cas échéant).

Veuillez transmettre cet avis aux autres organisations sur lesquelles cette mesure a des répercussions. (le cas échéant).

Veuillez garder en mémoire le présent avis et les mesures qui en résultent pour une période appropriée afin de garantir l'efficacité de la mesure corrective.

Veuillez signaler tous les incidents liés aux dispositifs au fabricant, au distributeur ou au représentant local, et aux autorités nationales compétentes le cas échéant, car cela permet d'obtenir un retour d'information important.*

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires pour tous les avis de sécurité. Les autres sont facultatifs.

Avis de sécurité sur le terrain Formulaire de réponse du client

1. lı	nformations sur l'Avis de sécu	rité sur	le terrain (AST)	
Numéro de référence d'AST*		2024001		
Date	d'AST*		24 janvier 2024	
Nom du produit/de l'appareil*			(pastilles inactivées)	s pathogènes entériques ontrol Panel (Inactivated
Code	(s) de(s) produit(s)		8184	
	., ., .			
Numé	éro(s) de lot/de série		8184-65, 8184-66, 8184 8184-71	I-67, 8184-68, 8184-69, 8184-70
2. Inf	ormations relatives au client		Prière au client d	le saisir ici les informations
	éro de compte			
Nom	de l'organisme de soins de santé	*		
Adres	sse de l'organisme*			
Dépa	rtement/Unité			
Adres	sse de livraison si différente de ci	i-dessus		
Nom	du contact*			
Titre	ou fonction			
Numé	éro de téléphone*			
Courr	riel*			
3. Ac	tion client entreprise pour le c	ompte d	e l'organisme de soi	ns de santé
	Je confirme avoir reçu l'Avis	Prière a	u client de compléter ou d	e saisir S.O.
Ш	de sécurité sur le terrain			
	(AST) et avoir lu et compris			
	son contenu.			
	J'ai effectué toutes les actions	Prière au	u client de compléter ou de	e saisir S.O.
🖳	demandées par l'AST.			
	Les informations et les	Prière au client de compléter ou de saisir S.O.		
Ш	actions requises ont été			
	portées à l'attention de tous			
	les utilisateurs concernés et			
	exécutées.			
	J'ai retourné les appareils	Qté :	Numéro de lot/de série :	Date de retour (JJ/MM/AA) :
'-	concernés – entrez le nombre	014	Ni	Data da mata ma (11/0404/040)
	d'appareils retournés et la	Qté :	Numéro de lot/de série :	Date de retour (JJ/MM/AA) :
	date de réalisation.	S.O.	Commentaires :	1
	J'ai détruit les appareils	Qté :	Numéro de lot/de série :	
	concernés – entrez le nombre	211		
	d'appareils détruits et la date	Qté	Numéro de lot/de série :	
	de réalisation.	S.O.	Commentaires :	
1		1		

Prière au client de compléter ou de saisir S.O.
Prière au client de compléter
Prière au client de compléter ou de saisir S.O.
Le client doit entrer ses coordonnées si différentes de ci-dessus et une brève description de la demande

Veuillez retourner ce formulaire de réponse dûment rempli à votre distributeur.

4. Retourner l'accusé de réception à l'expéditeur	Informations de retour à entrer ici par le distributeur
Courriel	
Ligne d'assistance client	
Adresse postale	
Portail Web	
Télécopie	
Date limite de retour du formulaire de réponse du client*	29 février 2024

Les champs obligatoires sont marqués d'un *

Il est important que votre entreprise prenne les mesures détaillées dans l'AST et confirme que vous l'avez reçu.

La réponse de votre entreprise est la preuve dont nous avons besoin pour surveiller l'avancement des mesures correctives.