



**Avis de Sécurité**

Brignais, le 12 Mars 2024

Cher/chère docteur,

GLOBAL D souhaite vous informer d'une erreur probable d'étiquetage sur une partie du lot T231222B d'implant dentaire (référence produit DPINK4.5L8.5). Global D a identifié et isolé les produits non conformes mais souhaite informer ses clients par principe de précaution.

**Identification du dispositif concerné :**

Système d'implant dentaire Ø4.5 L8.5

Référence : **DPINK4.5L8.5**


Lot : **T231222B**



**Description du problème :**

Nous avons constaté une potentielle erreur d'étiquetage sur ce lot d'implant.

L'étiquetage externe du produit mentionne un implant de diamètre 4 alors que l'implant est de diamètre 4,5. La pastille de couleur d'aide à l'identification est de couleur violette, correspondant bien à un diamètre 4,5.





**Conséquence patient :**

Le temps opératoire pourrait être faiblement allongé du fait

- soit de devoir adapter la séquence de forage si le praticien pense avoir un diamètre 4 au vu de l'étiquette externe,
- soit prendre réellement dans son stock un implant de diamètre 4

**Mesures prises par le fabricant :**

Informez les clients concernés par la distribution de ce lot

**Actions destinées aux clients (utilisateurs)**

Merci de vérifier les mentions présentes sur le(s) produit(s) dans votre établissement.

Dans l'éventualité d'un produit avec un étiquetage de diamètre 4, un échange de produit peut être fait sur demande.

**Contact :**

Soyez assurés que notre priorité est de vous garantir la sécurité et la qualité de nos produits.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter notre service clientèle au +33 4 78 56 97 00 ou par e-mail à l'adresse [quality@globald.com](mailto:quality@globald.com).

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de la gêne occasionnée et vous remercions pour votre compréhension.

Nous restons à votre disposition.

