

Teleflex Medical
IDA Business & Technology Park,
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Irlande

Avril 2024

URGENT – AVIS DE SÉCURITÉ

Type de mesure	Avis d'information			
Nom du produit	Kit de cathéter à ballonnet intra-aortique Arrow® FiberOptix™ Kit de cathéter à ballonnet intra-aortique Arrow® UltraFlex™			
Référence Teleflex	EIF-000561			
Code produit	IAB-05830-LWS	IAB-05830-U	IAB-05840-LWS	IAB-05840-U
Numéro de lot :	IAB-05850-LWS	IAB-06830-U	IAB-06840-U	IAB-06850-U
Identifiant unique de dispositif (UDI)	Voir Annexe 2			

Cher client, chère cliente,

Informations détaillées sur les produits concernés

Arrow International LLC, une filiale de Teleflex Incorporated (collectivement « Teleflex »), a lancé une mesure corrective de sécurité volontaire (« FSCA ») pour les produits susmentionnés. Reportez-vous à l'Annexe 2 pour des informations sur les codes produit, les numéros de lot et les identifiants uniques de dispositif.

Description du problème et mesures immédiates nécessaires

Teleflex lance cette mesure corrective volontaire pour les produits susmentionnés suite à des signalements indiquant un problème peu fréquent qui, **s'il n'est pas identifié et corrigé rapidement, pourrait avoir de graves répercussions sur la santé**. Le problème peut se manifester comme suit :

- incapacité du ballonnet intra-aortique à se gonfler complètement sur toute sa longueur ;
- endommagement ou rupture de la lumière centrale au niveau du segment contenu dans le ballonnet ;
- perte d'hélium ou de sang dans la voie de passage de l'hélium.

Les conséquences possibles du problème ci-dessus incluent une réduction ou une perte de l'assistance hémodynamique normalement assurée par un traitement par CPBIA. Cela exigerait le remplacement immédiat du dispositif, et provoquerait donc un retard ou une interruption temporaire du traitement par CPBIA. **Ce problème pourrait, par conséquent, augmenter le risque de complications hémodynamiques ou ischémiques, notamment la mort.** Au cours de la période comprise entre le 5 avril 2022 et le 5 avril 2024, nous avons reçu 337 signalements concernant les problèmes susmentionnés, notamment 31 cas de lésions et 3 décès. D'après les rapports communiqués, deux des trois décès n'étaient pas liés au problème et le décès du patient est survenu plusieurs jours après. Dans le troisième cas, il n'a pas été déterminé avec certitude si le décès du patient était lié ou non ; le dispositif a été utilisé lors d'un choc cardiogénique profond avec des alarmes critiques récurrentes.

Mesures à prendre pour identifier la présence éventuelle de ce problème :

1. Avant utilisation, **assurez-vous qu'un cathéter à ballonnet intra-aortique de secours est disponible**, dans le cas où un dispositif de remplacement serait nécessaire.
2. Avant l'insertion, **les utilisateurs doivent inspecter tous les cathéters à ballonnet intra-aortique concernés** afin de déceler tout éventuel signe de torsion excessive de l'enveloppe du ballonnet ou un corps de ballonnet coudé. Une torsion excessive se manifeste par un pas ou un serrage progressif dans l'enveloppe hélicoïdale à l'extrémité distale ou proximale du ballonnet. Les images 1a et 1b ci-dessous montrent des exemples d'enveloppe intacte et enveloppe trop tordue. N'insérez aucun cathéter si vous suspectez la présence d'une torsion excessive de l'enveloppe. **Notez toutefois que tous les cathéters concernés ne présenteront pas de torsion excessive visible au niveau de l'enveloppe du ballonnet.**




Image 1

3. Tous les cathéters à ballonnet intra-aortique concernés doivent être insérés sous guidage radioscopique. Une fois ces cathéters insérés et connectés, **un examen radioscopique est indispensable pour vérifier que le ballonnet est complètement gonflé**. L'évaluation radioscopique doit couvrir toute la longueur du ballonnet (vue panoramique, si nécessaire) et inclure plusieurs cycles de gonflage/dégonflage. La radioscopie intermittente doit rester disponible jusqu'à 3 minutes après le début de la contre-pulsation cyclique individuelle ou jusqu'à ce que le gonflage complet du ballon soit confirmé.
4. Comme toujours, les utilisateurs doivent faire preuve de vigilance lorsqu'ils répondent aux alarmes de la pompe, conformément au mode d'emploi et au guide de l'utilisateur.
 - Dans le cas où une pompe Arrow AC3 ou Autocat-2 est utilisée, une **alarme de haute pression** ou une **alarme de niveau de référence élevé** pourrait retentir et s'afficher sur la console de la pompe. Ces alarmes critiques nécessitent une attention immédiate conformément au mode d'emploi et au guide de l'utilisateur. Les alarmes fournissent aux utilisateurs un algorithme de dépannage incluant le gonflage incomplet du ballonnet intra-aortique.
 - Si une pompe CardioSave Getinge est utilisée, une alarme de **restriction du cathéter à ballonnet intra-aortique** pourrait retentir.
 - Toute **alarme de la pompe indiquant une fuite d'hélium (perte d'hélium ou perte de gaz)** peut indiquer que le cathéter à ballonnet intra-aortique ne fonctionne pas comme prévu.
 - Comme toujours, une assistance téléphonique en temps réel sur les cathéters à ballonnet intra-aortique et les systèmes CPBIA Arrow est disponible auprès du service d'assistance de soins aux patients, aux coordonnées indiquées ci-dessous.
5. Comme toujours, les utilisateurs doivent faire preuve de vigilance lorsqu'ils réagissent aux signaux au chevet du patient indiquant qu'un cathéter à ballonnet intra-aortique ne fonctionne pas comme prévu, avec notamment :
 - Présence de sang dans la voie de passage de l'hélium
 - Augmentation de la pression diastolique plus faible que prévu

Mesures immédiates si ce problème est identifié :

Si vous suspectez qu'un cathéter à ballonnet intra-aortique présente ce problème, sur la base de l'un des éléments ci-dessus, le cathéter doit être retiré et remplacé en suivant la procédure décrite dans le mode d'emploi. Un cathéter à ballonnet de remplacement peut être inséré par voie controlatérale ou ipsilatérale, à la discréTION du médecin responsable après avoir pris en compte les options individuelles d'accès fémoral du patient et les facteurs cliniques pertinents.

Toute incidence suspectée de ce problème doit être signalée à Teleflex dès que possible aux coordonnées indiquées ci-dessous. Votre représentant commercial local peut également vous aider à remplir un rapport, si nécessaire.

Nos dossiers indiquent que vous avez reçu des produits concernés par cette mesure corrective de sécurité.

Le produit n'est pas retiré et vous pouvez continuer à utiliser les produits concernés par cet avis d'information conformément aux instructions supplémentaires, aux avertissements et aux mises en garde contenus dans le présent document.

Selon l'emplacement géographique de votre dispositif, veuillez observer les étapes suivantes :

Emplacement du dispositif	N° de la liste de mesures
Établissements médicaux (hôpitaux, personnel médical, etc.)	1
Distributeurs	2

Liste de mesures - Mesure n° 1 – Établissements médicaux

1. Communiquez immédiatement cet avis d'information à toutes les personnes concernées au sein de votre organisation (par exemple, unité de soins coronariens, service de cardiologie interventionnelle, laboratoire de cathétérisme cardiaque, etc.) ou à toute organisation vers laquelle le produit potentiellement concerné a été transféré.
2. Nous vous demandons de vérifier sans tarder vos stocks de produits concernés par cet avis urgent relatif à des dispositifs médicaux.
3. Si vous êtes en possession des produits concernés, cochez la case correspondante sur le Formulaire d'accusé de réception (Annexe 1), renvoyez le formulaire au Service qualité de Teleflex aux coordonnées indiquées ci-dessous, et placez une copie de cet avis sur tous les produits concernés. Si vous souhaitez renvoyer les produits concernés, veuillez contacter le service qualité de Teleflex aux coordonnées indiquées ci-dessous.
4. Si vous n'avez pas de produits concernés, veuillez cocher la case correspondante sur le Formulaire d'accusé de réception (Annexe 1) et renvoyer le formulaire à Teleflex aux coordonnées indiquées.

Liste de mesures, Mesure n° 2 – Distributeurs

1. Actualisez les coordonnées figurant aux pages 4 et 5 du service qualité de Teleflex et remplacez-les par les vôtres.
2. Distribuez sans tarder cet avis de sécurité à tous les clients qui ont reçu le produit concerné. Demandez à votre client de remplir le Formulaire d'accusé de réception (Annexe 1) et de vous le renvoyer.
3. Nous vous demandons de vérifier sans tarder vos stocks de produits concernés par cette mesure corrective de sécurité volontaire ; reportez-vous à l'Annexe 2 pour obtenir la liste des codes et des lots concernés. Placez une copie de cet avis avec tous les produits concernés et veillez à ce qu'elle soit incluse avec les distributions futures du produit concerné.

4. En tant que distributeur, vous devez ensuite confirmer à Teleflex que vous avez pris la mesure corrective énoncée aux points 1 et 2 de cette liste de mesures n° 2. Une fois ces mesures prises, envoyez le Formulaire d'accusé de réception complété au service qualité.
5. Veuillez noter que toutes les autorités compétentes des États membres de l'Espace économique européen/de la Suisse/du Royaume-Uni (EEE/CH/UK) et de la Turquie (TR) dans lesquels Teleflex distribue directement ses produits seront notifiées par Teleflex.
6. Si vous avez distribué des produits hors de votre pays, veuillez en informer le service qualité de Teleflex par courrier électronique à l'adresse ci-dessous.
7. Si vous êtes un distributeur et/ou avez une responsabilité de déclaration au sein ou en dehors de la région EEE/CH/TR/UK, veuillez aviser l'autorité compétente locale de cette mesure. Veuillez transmettre à Teleflex la notification et toute communication avec votre autorité compétente locale.

Signalement des événements indésirables

Les événements indésirables ou les problèmes de qualité rencontrés lors de l'utilisation de ce produit doivent être signalés au service qualité de Teleflex en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous.

Transmission du présent avis d'information

Cet avis d'information doit être remis à toutes les personnes concernées au sein de votre organisation ou à toute organisation où les dispositifs potentiellement affectés ont été transférés.

Tenez compte, dans la diffusion du présent avis, des utilisateurs finaux, des cliniciens, des responsables de la gestion des risques, des centres de distribution/chaîne d'approvisionnement, des différents services, etc. Assurez-vous que cet avis continue à être communiqué jusqu'à ce que toutes les mesures nécessaires aient été prises au sein de votre établissement.

Coordonnées de référence

Comme toujours, une assistance téléphonique en temps réel sur les cathéters à ballonnet intra-aortique et les systèmes CPBIA Arrow est disponible auprès du service d'assistance de soins aux patients, aux coordonnées indiquées ci-dessous. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'une assistance concernant ce problème, veuillez contacter le service qualité de Teleflex par e-mail ou téléphone.

Service d'assistance de soins aux patients 24h/24 et 7 j/7 :

Téléphone : (978) 250-5177 International

Service qualité :

Contact : Carine Fournier **Téléphone :** 05 62 18 79 41

E-mail : productcomplaints.france@teleflex.com

Teleflex s'engage à fournir des produits de haute qualité, sûrs et efficaces. Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément que cette mesure pourrait causer dans le déroulement de vos activités. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre représentant commercial Teleflex local ou le service qualité de Teleflex.

Je, soussigné Padraig Hegarty, confirme que cet avis a été notifié à l'autorité réglementaire compétente.

Pour et au nom de Teleflex,

Padraig Hegarty VP, AQ Mondiale (Production)

Annexe 1

N° client _____

MESURE CORRECTIVE DE SÉCURITÉ
FORMULAIRE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION

AVIS DE SÉCURITÉ CONCERNANT UN DISPOSITIF MÉDICAL PUBLIÉ PAR TELEFLEX – AVIS À PRENDRE EN COMPTE IMMÉDIATEMENT

Réf. EIF-000561

RETOURNEZ IMMÉDIATEMENT LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À :

E-mail : productcomplaints.france@teleflex.com

<input type="checkbox"/> Nous accusons réception de cet avis d'information et reconnaissons avoir pris les mesures requises qui y figurent. Nous confirmons en outre que notre stock N'INCLUT PAS de produits concernés par cet avis d'information.	<input type="checkbox"/> Nous accusons réception de cet avis d'information et reconnaissons avoir pris les mesures requises qui y figurent. Nous confirmons en outre que notre stock COMPREND les produits concernés par cet avis d'information.
--	---

Remplissez ce formulaire d'accusé de réception et renvoyez-le immédiatement aux coordonnées susmentionnées.

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT (P. EX., NOM DE L'HÔPITAL OU DE L'ÉTABLISSEMENT DE SOINS)	
ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT	TÉLÉPHONE/EMAIL
FORMULAIRE REMPLI PAR	Cachet
NOM EN MAJUSCULE : _____	
SIGNATURE : _____	
DATE	

Annexe 2 : EIF-000561 - Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (UDI)

Code produit	Numéro de lot	Identifiant unique de dispositif (UDI)
IAB-05830-LWS	18F23A0038	(01)10801902161892(17)241231(10)18F23A0038
IAB-05830-LWS	18F23B0023	(01)10801902161892(17)250131(10)18F23B0023
IAB-05830-LWS	18F23C0026	(01)10801902172843(17)250228(10)18F23C0026
IAB-05830-LWS	18F23D0024	(01)10801902161892(17)250430(10)18F23D0024
IAB-05830-LWS	18F23F0049	(01)10801902172843(17)250531(10)18F23F0049
IAB-05830-LWS	18F23H0060	(01)10801902161892(17)250731(10)18F23H0060
IAB-05830-LWS	18F23J0001	(01)10801902172843(17)250831(10)18F23J0001
IAB-05830-LWS	18F23J0075	(01)10801902161892(17)250930(10)18F23J0075
IAB-05830-LWS	18F23K0013	(01)10801902161892(17)250930(10)18F23K0013
IAB-05830-LWS	18F23L0019	(01)10801902161892(17)251031(10)18F23L0019
IAB-05830-LWS	18F23L0041	(01)10801902161892(17)251031(10)18F23L0041
IAB-05830-LWS	18F23L0054	(01)10801902172843(17)251031(10)18F23L0054
IAB-05830-LWS	18F23M0056	(01)10801902172843(17)251130(10)18F23M0056
IAB-05830-LWS	18F24A0015	(01)10801902172843(17)251231(10)18F24A0015
IAB-05830-LWS	18F24A0040	(01)10801902172843(17)260131(10)18F24A0040
IAB-05830-LWS	18F24B0008	(01)10801902161892(17)260131(10)18F24B0008
IAB-05830-LWS	18F24B0013	(01)10801902172843(17)260131(10)18F24B0013
IAB-05830-LWS	18F24C0058	(01)10801902161892(17)260228(10)18F24C0058
IAB-05830-LWS	18F24C0061	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0061
IAB-05830-LWS	18F24C0088	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0088
IAB-05830-LWS	18F24C0089	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0089
IAB-05830-LWS	18F24C0101	(01)10801902161892(17)260228(10)18F24C0101
IAB-05830-LWS	18F24C0109	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0109
IAB-05830-LWS	18F24C0110	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0110
IAB-05830-LWS	18F24C0172	(01)10801902172843(17)260331(10)18F24C0172
IAB-05830-LWS	18F24C0173	(01)10801902172843(17)260331(10)18F24C0173
IAB-05830-LWS	18F24C0174	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0174
IAB-05830-LWS	18F24C0175	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0175
IAB-05830-LWS	18F24C0176	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0176
IAB-05830-LWS	18F24C0185	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0185
IAB-05830-LWS	18F24D0002	(01)10801902161892(17)260331(10)18F24D0002
IAB-05830-U	18F22F0023	(01)10801902172850(17)240531(10)18F22F0023
IAB-05830-U	18F22G0005	(01)10801902172850(17)240630(10)18F22G0005
IAB-05830-U	18F22G0010	(01)10801902172850(17)240630(10)18F22G0010
IAB-05830-U	18F22H0033	(01)10801902172850(17)240731(10)18F22H0033
IAB-05830-U	18F23E0032	(01)10801902182019(17)250430(10)18F23E0032
IAB-05830-U	18F23J0002	(01)10801902182019(17)250831(10)18F23J0002
IAB-05830-U	18F23J0031	(01)10801902172850(17)250831(10)18F23J0031
IAB-05830-U	18F23J0082	(01)10801902182019(17)250831(10)18F23J0082
IAB-05830-U	18F23K0025	(01)10801902182019(17)250930(10)18F23K0025
IAB-05830-U	18F23K0036	(01)10801902172850(17)250930(10)18F23K0036
IAB-05830-U	18F23K0042	(01)10801902172850(17)250930(10)18F23K0042
IAB-05830-U	18F23M0001	(01)10801902172850(17)251130(10)18F23M0001
IAB-05830-U	18F24C0131	(01)10801902182019(17)260331(10)18F24C0131
IAB-05840-LWS	18F22E0008	(01)10801902172867(17)240430(10)18F22E0008
IAB-05840-LWS	18F22E0029	(01)10801902172867(17)240430(10)18F22E0029
IAB-05840-LWS	18F22F0006	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0006
IAB-05840-LWS	18F22F0018	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0018

Annexe 2 : EIF-000561 - Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (UDI)

Code produit	Numéro de lot	Identifiant unique de dispositif (UDI)
IAB-05840-LWS	18F22F0039	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0039
IAB-05840-LWS	18F22F0072	(01)10801902167733(17)240531(10)18F22F0072
IAB-05840-LWS	18F22G0002	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0002
IAB-05840-LWS	18F22G0003	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0003
IAB-05840-LWS	18F22G0019	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0019
IAB-05840-LWS	18F22G0021	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0021
IAB-05840-LWS	18F22G0031	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0031
IAB-05840-LWS	18F22G0046	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0046
IAB-05840-LWS	18F22G0059	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0059
IAB-05840-LWS	18F22H0009	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0009
IAB-05840-LWS	18F22H0023	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0023
IAB-05840-LWS	18F22H0035	(01)10801902172867(17)240731(10)18F22H0035
IAB-05840-LWS	18F22H0058	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0058
IAB-05840-LWS	18F22J0025	(01)10801902172867(17)240831(10)18F22J0025
IAB-05840-LWS	18F22K0015	(01)10801902167733(17)240930(10)18F22K0015
IAB-05840-LWS	18F22K0016	(01)10801902172867(17)240930(10)18F22K0016
IAB-05840-LWS	18F22M0017	(01)10801902167733(17)241130(10)18F22M0017
IAB-05840-LWS	18F22M0018	(01)10801902167733(17)241130(10)18F22M0018
IAB-05840-LWS	18F23A0004	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0004
IAB-05840-LWS	18F23A0005	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0005
IAB-05840-LWS	18F23A0018	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0018
IAB-05840-LWS	18F23A0026	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0026
IAB-05840-LWS	18F23B0008	(01)10801902167733(17)250131(10)18F23B0008
IAB-05840-LWS	18F23B0016	(01)10801902167733(17)250131(10)18F23B0016
IAB-05840-LWS	18F23E0020	(01)10801902172867(17)250430(10)18F23E0020
IAB-05840-LWS	18F23E0054	(01)10801902167733(17)250531(10)18F23E0054
IAB-05840-LWS	18F23F0002	(01)10801902172867(17)250531(10)18F23F0002
IAB-05840-LWS	18F23F0026	(01)10801902172867(17)250531(10)18F23F0026
IAB-05840-LWS	18F23G0008	(01)10801902172867(17)250630(10)18F23G0008
IAB-05840-LWS	18F23G0017	(01)10801902167733(17)250630(10)18F23G0017
IAB-05840-LWS	18F23G0057	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23G0057
IAB-05840-LWS	18F23H0013	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23H0013
IAB-05840-LWS	18F23H0029	(01)10801902167733(17)250731(10)18F23H0029
IAB-05840-LWS	18F23H0055	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23H0055
IAB-05840-LWS	18F23H0064	(01)10801902167733(17)250731(10)18F23H0064
IAB-05840-LWS	18F23J0003	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0003
IAB-05840-LWS	18F23J0037	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0037
IAB-05840-LWS	18F23J0072	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0072
IAB-05840-LWS	18F23J0073	(01)10801902172867(17)250930(10)18F23J0073
IAB-05840-LWS	18F23K0054	(01)10801902172867(17)251031(10)18F23K0054
IAB-05840-LWS	18F23L0009	(01)10801902167733(17)251031(10)18F23L0009
IAB-05840-LWS	18F23L0028	(01)10801902167733(17)251031(10)18F23L0028
IAB-05840-LWS	18F23L0055	(01)10801902172867(17)251130(10)18F23L0055
IAB-05840-LWS	18F23M0043	(01)10801902172867(17)251130(10)18F23M0043
IAB-05840-LWS	18F23M0068	(01)10801902167733(17)251231(10)18F23M0068
IAB-05840-LWS	18F24A0025	(01)10801902172867(17)251231(10)18F24A0025
IAB-05840-LWS	18F24A0030	(01)10801902167733(17)251231(10)18F24A0030
IAB-05840-LWS	18F24A0031	(01)10801902172867(17)251231(10)18F24A0031

Annexe 2 : EIF-000561 - Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (UDI)

Code produit	Numéro de lot	Identifiant unique de dispositif (UDI)
IAB-05840-LWS	18F24A0039	(01)10801902167733(17)251231(10)18F24A0039
IAB-05840-LWS	18F24B0005	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0005
IAB-05840-LWS	18F24B0015	(01)10801902167733(17)260131(10)18F24B0015
IAB-05840-LWS	18F24B0031	(01)10801902167733(17)260131(10)18F24B0031
IAB-05840-LWS	18F24B0048	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0048
IAB-05840-LWS	18F24B0052	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0052
IAB-05840-LWS	18F24B0078	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24B0078
IAB-05840-LWS	18F24C0008	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0008
IAB-05840-LWS	18F24C0036	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0036
IAB-05840-LWS	18F24C0064	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0064
IAB-05840-LWS	18F24C0065	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0065
IAB-05840-LWS	18F24C0067	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0067
IAB-05840-LWS	18F24C0068	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0068
IAB-05840-LWS	18F24C0069	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0069
IAB-05840-LWS	18F24C0071	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0071
IAB-05840-LWS	18F24C0072	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0072
IAB-05840-LWS	18F24C0075	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0075
IAB-05840-LWS	18F24C0076	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0076
IAB-05840-LWS	18F24C0077	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0077
IAB-05840-LWS	18F24C0078	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0078
IAB-05840-LWS	18F24C0079	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0079
IAB-05840-LWS	18F24C0080	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0080
IAB-05840-LWS	18F24C0081	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0081
IAB-05840-LWS	18F24C0083	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0083
IAB-05840-LWS	18F24C0105	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0105
IAB-05840-LWS	18F24C0186	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0186
IAB-05840-LWS	18F24C0187	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0187
IAB-05840-LWS	18F24C0188	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0188
IAB-05840-LWS	18F24C0193	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0193
IAB-05840-LWS	18F24D0020	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0020
IAB-05840-LWS	18F24D0021	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0021
IAB-05840-LWS	18F24D0022	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0022
IAB-05840-LWS	18F24D0031	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0031
IAB-05840-LWS	18F24D0032	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0032
IAB-05840-LWS	18F24D0037	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0037
IAB-05840-LWS	18F24D0038	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0038
IAB-05840-LWS	18F24D0039	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0039
IAB-05840-LWS	18F24D0042	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0042
IAB-05840-LWS	18F24D0044	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0044
IAB-05840-LWS	18F24D0045	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0045
IAB-05840-LWS	18F24D0049	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0049
IAB-05840-LWS	18F24D0050	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0050
IAB-05840-LWS	18F24D0051	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0051
IAB-05840-LWS	18F24D0054	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0054
IAB-05840-LWS	18F24D0055	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0055
IAB-05840-LWS	18F24D0072	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0072
IAB-05840-LWS	18F24D0087	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0087
IAB-05840-LWS	18F24D0088	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0088

Annexe 2 : EIF-000561 - Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (UDI)

Code produit	Numéro de lot	Identifiant unique de dispositif (UDI)
IAB-05840-LWS	18F24D0089	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0089
IAB-05840-LWS	18F24D0090	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0090
IAB-05840-LWS	18F24D0091	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0091
IAB-05840-LWS	18F24D0092	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0092
IAB-05840-U	18F22E0012	(01)10801902172874(17)240430(10)18F22E0012
IAB-05840-U	18F22G0011	(01)10801902172874(17)240630(10)18F22G0011
IAB-05840-U	18F22G0016	(01)10801902172874(17)240630(10)18F22G0016
IAB-05840-U	18F22G0051	(01)10801902161922(17)240630(10)18F22G0051
IAB-05840-U	18F23A0002	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0002
IAB-05840-U	18F23A0021	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0021
IAB-05840-U	18F23A0060	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0060
IAB-05840-U	18F23G0068	(01)10801902161922(17)250731(10)18F23G0068
IAB-05840-U	18F23K0008	(01)10801902172874(17)251130(10)18F23K0008
IAB-05840-U	18F23K0012	(01)10801902161922(17)250930(10)18F23K0012
IAB-05840-U	18F23K0039	(01)10801902172874(17)250930(10)18F23K0039
IAB-05840-U	18F23K0053	(01)10801902161922(17)251031(10)18F23K0053
IAB-05840-U	18F23K0063	(01)10801902161922(17)251031(10)18F23K0063
IAB-05840-U	18F23L0010	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0010
IAB-05840-U	18F23L0031	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0031
IAB-05840-U	18F23L0039	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0039
IAB-05840-U	18F24B0051	(01)10801902161922(17)260131(10)18F24B0051
IAB-05850-LWS	18F22J0037	(01)10801902167726(17)240831(10)18F22J0037(13)220927
IAB-05850-LWS	18F22J0040	(01)10801902167726(17)240831(10)18F22J0040(13)220929
IAB-05850-LWS	18F22K0044	(01)10801902167726(17)240930(10)18F22K0044(13)221021
IAB-05850-LWS	18F22K0045	(01)10801902167726(17)240930(10)18F22K0045(13)221021
IAB-05850-LWS	18F22K0056	(01)10801902167726(17)241031(10)18F22K0056(13)221028
IAB-05850-LWS	18F22L0012	(01)10801902167726(17)241031(10)18F22L0012(13)221104
IAB-05850-LWS	18F23K0006	(01)10801902167726(17)250930(10)18F23K0006(13)231031
IAB-05850-LWS	18F23K0038	(01)10801902172881(17)250930(10)18F23K0038(13)231028
IAB-05850-LWS	18F24B0049	(01)10801902167726(17)260131(10)18F24B0049(13)240227
IAB-05850-LWS	18F24B0075	(01)10801902167726(17)260228(10)18F24B0075(13)240301
IAB-05850-LWS	18F24C0031	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0031(13)240316
IAB-05850-LWS	18F24C0032	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0032(13)240331
IAB-05850-LWS	18F24C0033	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0033(13)240315
IAB-05850-LWS	18F24C0034	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0034(13)240315
IAB-06830-U	18F22E0062	(01)10801902172898(17)240430(10)18F22E0062
IAB-06830-U	18F22F0007	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0007
IAB-06830-U	18F22F0017	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0017
IAB-06830-U	18F22F0020	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0020
IAB-06830-U	18F22F0034	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0034
IAB-06830-U	18F22F0045	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0045
IAB-06830-U	18F22F0057	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0057
IAB-06830-U	18F22G0001	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0001
IAB-06830-U	18F22G0004	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0004
IAB-06830-U	18F22G0007	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0007
IAB-06830-U	18F22G0014	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0014
IAB-06830-U	18F22H0002	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0002
IAB-06830-U	18F22H0008	(01)10801902161939(17)240731(10)18F22H0008

Annexe 2 : EIF-000561 - Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (UDI)

Code produit	Numéro de lot	Identifiant unique de dispositif (UDI)
IAB-06830-U	18F22H0024	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0024
IAB-06830-U	18F22H0029	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0029
IAB-06830-U	18F22H0034	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0034
IAB-06830-U	18F22J0009	(01)10801902172898(17)240831(10)18F22J0009
IAB-06830-U	18F22M0019	(01)10801902161939(17)241130(10)18F22M0019
IAB-06830-U	18F23A0027	(01)10801902161939(17)241231(10)18F23A0027
IAB-06830-U	18F23A0039	(01)10801902161939(17)241231(10)18F23A0039
IAB-06830-U	18F23B0006	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0006
IAB-06830-U	18F23B0020	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0020
IAB-06830-U	18F23B0032	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0032
IAB-06830-U	18F23D0029	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23D0029
IAB-06830-U	18F23E0033	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23E0033
IAB-06830-U	18F23E0037	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23E0037
IAB-06830-U	18F23E0038	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23E0038
IAB-06830-U	18F23E0057	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23E0057
IAB-06830-U	18F23F0023	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23F0023
IAB-06830-U	18F23F0045	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23F0045
IAB-06830-U	18F23G0025	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0025
IAB-06830-U	18F23G0026	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0026
IAB-06830-U	18F23G0051	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0051
IAB-06830-U	18F23G0066	(01)10801902161939(17)250630(10)18F23G0066
IAB-06830-U	18F23G0067	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23G0067
IAB-06830-U	18F23H0009	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0009
IAB-06830-U	18F23H0011	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23H0011
IAB-06830-U	18F23H0025	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0025
IAB-06830-U	18F23H0028	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0028
IAB-06830-U	18F23H0059	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0059
IAB-06830-U	18F23H0069	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0069
IAB-06830-U	18F23H0070	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0070
IAB-06830-U	18F23H0074	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0074
IAB-06830-U	18F23H0080	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0080
IAB-06830-U	18F23J0004	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0004
IAB-06830-U	18F23J0011	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0011
IAB-06830-U	18F23J0015	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0015
IAB-06830-U	18F23J0046	(01)10801902161939(17)250831(10)18F23J0046
IAB-06830-U	18F23J0053	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0053
IAB-06830-U	18F23J0054	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0054
IAB-06830-U	18F23J0055	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0055
IAB-06830-U	18F23J0079	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23J0079
IAB-06830-U	18F23K0003	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0003
IAB-06830-U	18F23K0005	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0005
IAB-06830-U	18F23K0009	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0009
IAB-06830-U	18F23K0051	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0051
IAB-06830-U	18F23K0059	(01)10801902161939(17)250930(10)18F23K0059
IAB-06830-U	18F23K0061	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0061
IAB-06830-U	18F23L0040	(01)10801902172898(17)251031(10)18F23L0040
IAB-06830-U	18F23M0002	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0002
IAB-06830-U	18F23M0044	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0044

Annexe 2 : EIF-000561 - Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (UDI)

Code produit	Numéro de lot	Identifiant unique de dispositif (UDI)
IAB-06830-U	18F23M0049	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0049
IAB-06830-U	18F23M0053	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0053
IAB-06830-U	18F23M0054	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0054
IAB-06830-U	18F23M0055	(01)10801902172898(17)251231(10)18F23M0055
IAB-06830-U	18F24A0006	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0006
IAB-06830-U	18F24A0012	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0012
IAB-06830-U	18F24A0013	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0013
IAB-06830-U	18F24A0021	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0021
IAB-06830-U	18F24A0036	(01)10801902161939(17)251231(10)18F24A0036
IAB-06830-U	18F24B0014	(01)10801902172898(17)260131(10)18F24B0014
IAB-06830-U	18F24C0004	(01)10801902172898(17)260228(10)18F24C0004
IAB-06830-U	18F24C0005	(01)10801902172898(17)260228(10)18F24C0005
IAB-06830-U	18F24D0004	(01)10801902161939(17)260331(10)18F24D0004
IAB-06830-U	18F24D0033	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0033
IAB-06830-U	18F24D0036	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0036
IAB-06830-U	18F24D0043	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0043
IAB-06830-U	18F24D0048	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0048
IAB-06830-U	18F24D0086	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0086
IAB-06840-U	18F22E0001	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0001
IAB-06840-U	18F22E0009	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0009
IAB-06840-U	18F22E0014	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0014
IAB-06840-U	18F22E0020	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0020
IAB-06840-U	18F22E0023	(01)10801902161946(17)240430(10)18F22E0023
IAB-06840-U	18F22E0036	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0036
IAB-06840-U	18F22E0037	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0037
IAB-06840-U	18F22E0042	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0042
IAB-06840-U	18F22E0046	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0046
IAB-06840-U	18F22E0048	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0048
IAB-06840-U	18F22E0049	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0049
IAB-06840-U	18F22E0061	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0061
IAB-06840-U	18F22E0065	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0065
IAB-06840-U	18F22E0066	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0066
IAB-06840-U	18F22F0002	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0002
IAB-06840-U	18F22F0009	(01)10801902161946(17)240531(10)18F22F0009
IAB-06840-U	18F22F0010	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0010
IAB-06840-U	18F22F0016	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0016
IAB-06840-U	18F22F0019	(01)10801902161946(17)240531(10)18F22F0019
IAB-06840-U	18F22F0021	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0021
IAB-06840-U	18F22F0022	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0022
IAB-06840-U	18F22F0037	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0037
IAB-06840-U	18F22F0043	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0043
IAB-06840-U	18F22F0047	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0047
IAB-06840-U	18F22F0050	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0050
IAB-06840-U	18F22F0051	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0051
IAB-06840-U	18F22F0054	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0054
IAB-06840-U	18F22F0065	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0065
IAB-06840-U	18F22F0066	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0066
IAB-06840-U	18F22F0067	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0067

Annexe 2 : EIF-000561 - Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (UDI)

Code produit	Numéro de lot	Identifiant unique de dispositif (UDI)
IAB-06840-U	18F22G0067	(01)10801902172904(17)240630(10)18F22G0067
IAB-06840-U	18F22H0004	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0004
IAB-06840-U	18F22H0010	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0010
IAB-06840-U	18F22H0014	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0014
IAB-06840-U	18F22H0026	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22H0026
IAB-06840-U	18F22H0028	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0028
IAB-06840-U	18F22H0030	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0030
IAB-06840-U	18F22H0036	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0036
IAB-06840-U	18F22H0038	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0038
IAB-06840-U	18F22H0039	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0039
IAB-06840-U	18F22K0004	(01)10801902172904(17)240930(10)18F22K0004
IAB-06840-U	18F22M0015	(01)10801902161946(17)241130(10)18F22M0015
IAB-06840-U	18F23A0019	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0019
IAB-06840-U	18F23A0025	(01)10801902161946(17)250228(10)18F23A0025
IAB-06840-U	18F23A0037	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0037
IAB-06840-U	18F23A0054	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0054
IAB-06840-U	18F23A0055	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0055
IAB-06840-U	18F23A0061	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0061
IAB-06840-U	18F23A0066	(01)10801902161946(17)250131(10)18F23A0066
IAB-06840-U	18F23A0067	(01)10801902161946(17)250131(10)18F23A0067
IAB-06840-U	18F23B0018	(01)10801902161946(17)250228(10)18F23B0018
IAB-06840-U	18F23C0017	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0017
IAB-06840-U	18F23C0027	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0027
IAB-06840-U	18F23C0044	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0044
IAB-06840-U	18F23D0015	(01)10801902172904(17)250331(10)18F23D0015
IAB-06840-U	18F23D0018	(01)10801902161946(17)250331(10)18F23D0018
IAB-06840-U	18F23D0027	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23D0027
IAB-06840-U	18F23D0028	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23D0028
IAB-06840-U	18F23E0013	(01)10801902161946(17)250430(10)18F23E0013
IAB-06840-U	18F23E0014	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0014
IAB-06840-U	18F23E0015	(01)10801902161946(17)250430(10)18F23E0015
IAB-06840-U	18F23E0028	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0028
IAB-06840-U	18F23E0035	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0035
IAB-06840-U	18F23E0036	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0036
IAB-06840-U	18F23E0050	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0050
IAB-06840-U	18F23E0051	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0051
IAB-06840-U	18F23E0052	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0052
IAB-06840-U	18F23E0055	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23E0055
IAB-06840-U	18F23F0003	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0003
IAB-06840-U	18F23F0006	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0006
IAB-06840-U	18F23F0007	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0007
IAB-06840-U	18F23F0014	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0014
IAB-06840-U	18F23F0015	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0015
IAB-06840-U	18F23F0024	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0024
IAB-06840-U	18F23F0025	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0025
IAB-06840-U	18F23F0048	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0048
IAB-06840-U	18F23F0052	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0052
IAB-06840-U	18F23F0054	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0054

Annexe 2 : EIF-000561 - Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (UDI)

Code produit	Numéro de lot	Identifiant unique de dispositif (UDI)
IAB-06840-U	18F23F0059	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0059
IAB-06840-U	18F23G0002	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0002
IAB-06840-U	18F23G0003	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0003
IAB-06840-U	18F23G0005	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0005
IAB-06840-U	18F23G0007	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0007
IAB-06840-U	18F23G0011	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0011
IAB-06840-U	18F23G0014	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0014
IAB-06840-U	18F23G0028	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0028
IAB-06840-U	18F23G0050	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0050
IAB-06840-U	18F23G0053	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0053
IAB-06840-U	18F23G0063	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23G0063
IAB-06840-U	18F23G0064	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23G0064
IAB-06840-U	18F23G0065	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23G0065
IAB-06840-U	18F23H0033	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23H0033
IAB-06840-U	18F23H0034	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0034
IAB-06840-U	18F23H0035	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0035
IAB-06840-U	18F23H0038	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0038
IAB-06840-U	18F23H0053	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0053
IAB-06840-U	18F23H0057	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23H0057
IAB-06840-U	18F23H0058	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0058
IAB-06840-U	18F23H0071	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0071
IAB-06840-U	18F23H0075	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23H0075
IAB-06840-U	18F23J0006	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0006
IAB-06840-U	18F23J0008	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0008
IAB-06840-U	18F23J0014	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0014
IAB-06840-U	18F23J0018	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0018
IAB-06840-U	18F23J0019	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0019
IAB-06840-U	18F23J0035	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0035
IAB-06840-U	18F23J0041	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0041
IAB-06840-U	18F23J0042	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0042
IAB-06840-U	18F23J0050	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0050
IAB-06840-U	18F23K0017	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0017
IAB-06840-U	18F23K0018	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0018
IAB-06840-U	18F23K0019	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0019
IAB-06840-U	18F23K0027	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0027
IAB-06840-U	18F23K0028	(01)10801902161946(17)250930(10)18F23K0028
IAB-06840-U	18F23K0040	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0040
IAB-06840-U	18F23K0045	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0045
IAB-06840-U	18F23K0057	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0057
IAB-06840-U	18F23K0060	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23K0060
IAB-06840-U	18F23L0006	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0006
IAB-06840-U	18F23L0029	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0029
IAB-06840-U	18F23L0030	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0030
IAB-06840-U	18F23M0019	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0019
IAB-06840-U	18F23M0020	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0020
IAB-06840-U	18F23M0037	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0037
IAB-06840-U	18F23M0039	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0039
IAB-06840-U	18F23M0040	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0040

Annexe 2 : EIF-000561 - Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (UDI)

Code produit	Numéro de lot	Identifiant unique de dispositif (UDI)
IAB-06840-U	18F23M0041	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0041
IAB-06840-U	18F23M0064	(01)10801902172904(17)251231(10)18F23M0064
IAB-06840-U	18F23M0065	(01)10801902172904(17)251231(10)18F23M0065
IAB-06840-U	18F24A0002	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0002
IAB-06840-U	18F24A0003	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0003
IAB-06840-U	18F24A0004	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0004
IAB-06840-U	18F24A0005	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0005
IAB-06840-U	18F24A0014	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0014
IAB-06840-U	18F24A0016	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0016
IAB-06840-U	18F24A0022	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0022
IAB-06840-U	18F24A0023	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0023
IAB-06840-U	18F24A0024	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0024
IAB-06840-U	18F24A0038	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0038
IAB-06840-U	18F24B0006	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0006
IAB-06840-U	18F24B0007	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0007
IAB-06840-U	18F24B0023	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0023
IAB-06840-U	18F24B0024	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0024
IAB-06840-U	18F24B0025	(01)10801902161946(17)260131(10)18F24B0025
IAB-06840-U	18F24B0026	(01)10801902161946(17)260131(10)18F24B0026
IAB-06840-U	18F24B0027	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0027
IAB-06840-U	18F24B0028	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0028
IAB-06840-U	18F24B0045	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0045
IAB-06840-U	18F24B0046	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0046
IAB-06840-U	18F24B0047	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0047
IAB-06840-U	18F24B0067	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0067
IAB-06840-U	18F24B0068	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0068
IAB-06840-U	18F24B0069	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0069
IAB-06840-U	18F24B0070	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0070
IAB-06840-U	18F24B0071	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0071
IAB-06840-U	18F24C0006	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0006
IAB-06840-U	18F24C0007	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0007
IAB-06840-U	18F24C0028	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0028
IAB-06840-U	18F24C0029	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0029
IAB-06840-U	18F24C0030	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0030
IAB-06840-U	18F24C0038	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0038
IAB-06840-U	18F24C0092	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0092
IAB-06840-U	18F24C0120	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0120
IAB-06840-U	18F24C0121	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0121
IAB-06840-U	18F24C0141	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0141
IAB-06840-U	18F24C0151	(01)10801902161946(17)260228(10)18F24C0151
IAB-06840-U	18F24C0171	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0171
IAB-06840-U	18F24C0177	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0177
IAB-06840-U	18F24C0178	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0178
IAB-06840-U	18F24C0179	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0179
IAB-06840-U	18F24C0180	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0180
IAB-06840-U	18F24C0195	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0195
IAB-06840-U	18F24D0014	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0014
IAB-06840-U	18F24D0017	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0017

Annexe 2 : EIF-000561 - Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (UDI)

Code produit	Numéro de lot	Identifiant unique de dispositif (UDI)
IAB-06840-U	18F24D0030	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0030
IAB-06840-U	18R23G0002	(01)10801902172904(17)250331(10)18R23G0002
IAB-06850-U	18F22J0020	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0020(13)220916
IAB-06850-U	18F22J0038	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0038(13)220928
IAB-06850-U	18F22J0043	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0043(13)220930
IAB-06850-U	18F22K0001	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0001(13)221003
IAB-06850-U	18F22K0003	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0003(13)221004
IAB-06850-U	18F22K0006	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0006(13)221006
IAB-06850-U	18F22K0011	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0011(13)221007
IAB-06850-U	18F22K0012	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0012(13)221007
IAB-06850-U	18F22K0013	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0013(13)221007
IAB-06850-U	18F23A0075	(01)10801902144192(17)241231(10)18F23A0075(13)230131
IAB-06850-U	18F23B0005	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0005(13)230203
IAB-06850-U	18F23B0010	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0010(13)230206
IAB-06850-U	18F23B0029	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0029(13)230220
IAB-06850-U	18F23B0030	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0030(13)230220
IAB-06850-U	18F23C0007	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0007(13)230307
IAB-06850-U	18F23C0008	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0008(13)230307
IAB-06850-U	18F23C0014	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0014(13)230310
IAB-06850-U	18F23C0015	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0015(13)230310
IAB-06850-U	18F23F0016	(01)10801902144192(17)250531(10)18F23F0016(13)230609
IAB-06850-U	18F23F0017	(01)10801902144192(17)250531(10)18F23F0017(13)230609
IAB-06850-U	18F23H0061	(01)10801902172911(17)250831(10)18F23H0061(13)230911
IAB-06850-U	18F23J0043	(01)10801902144192(17)250831(10)18F23J0043(13)230921
IAB-06850-U	18F23J0044	(01)10801902144192(17)250831(10)18F23J0044(13)230923
IAB-06850-U	18F23J0078	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23J0078(13)231031
IAB-06850-U	18F23K0015	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23K0015(13)231031
IAB-06850-U	18F23K0024	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23K0024(13)231014
IAB-06850-U	18F23L0045	(01)10801902144192(17)251031(10)18F23L0045(13)231130
IAB-06850-U	18F23L0052	(01)10801902144192(17)251130(10)18F23L0052(13)231205
IAB-06850-U	18F23L0058	(01)10801902144192(17)251130(10)18F23L0058(13)231205
IAB-06850-U	18F24B0010	(01)10801902172911(17)260131(10)18F24B0010(13)240207
IAB-06850-U	18F24B0011	(01)10801902144192(17)260131(10)18F24B0011(13)240209
IAB-06850-U	18F24B0012	(01)10801902144192(17)260131(10)18F24B0012(13)240209

-Fin du document-