



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
O'HALLORAN ROAD  
NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
WWW.COOKMEDICAL.EU

Référence du FSN et de l'action corrective : 2025FA0004 (2025\_CIRL\_FA002)

Date : 14 mai 2025

**Avis urgent relatif à la sécurité sur le terrain**  
Set d'endoprothèse urétérale souple Universa®  
et  
Set d'endoprothèse urétérale rigide Universa®  
**RAPPEL**

À l'attention de\* : Directeur général/Gestion des risques/Achats

Coordonnées du représentant local (nom, e-mail, numéro de téléphone, adresse, etc.)

Cook Medical Europe Ltd.  
O'Halloran Road  
National Technology Park  
Limerick, Irlande  
E-mail : European.FieldAction@CookMedical.com  
Téléphone : Veuillez vous reporter à la liste ci-jointe. Elle répertorie les contacts des différents pays.

Pour plus de précisions ou pour toute demande d'assistance concernant les informations figurant dans ce FSN, veuillez contacter votre représentant commercial Cook Medical local ou Cook Medical Europe Ltd.



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
O'HALLORAN ROAD  
NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
WWW.COOKMEDICAL.EU

Référence du FSN et de l'action corrective : 2025FA0004 (2025\_CIRL\_FA002)

## **Avis urgent relatif à la sécurité sur le terrain (FSN)**

Set d'endoprothèse urétérale souple Universa®

et

Set d'endoprothèse urétérale rigide Universa®

### **Risque géré par le FSN**

<b>1. Informations relatives aux dispositifs concernés</b>	
1.	1. Type(s) de dispositif(s) Prévu pour un drainage interne temporaire entre la jonction pyélo-urétérale et la vessie. Le set comprend une endoprothèse, un positionneur d'endoprothèse et un guide. Le dispositif est fourni stérile.
1.	2. Nom commercial/noms commerciaux Set d'endoprothèse urétérale souple Universa® et Set d'endoprothèse urétérale rigide Universa®
1.	3. Identifiant(s) de dispositif unique(s) (UDI-DI) USI : SOFT0827002CIRL202007008009CD UFI : FIRM0827002CIRL202309008036FP  Voir l'Annexe A pour obtenir la liste détaillée des lots et des références concernés pour la France.
1.	4. Principal objectif clinique du/des dispositif(s) Le set d'endoprothèse urétérale souple Universa® et le set d'endoprothèse urétérale rigide Universa® sont prévus pour un drainage interne temporaire entre la jonction pyélo-urétérale et la vessie. Les endoprothèses urétérales permettent de lever l'obstruction dans le cadre de diverses lésions bénignes, malignes et post-traumatiques. Ces endoprothèses peuvent être posées par voie endoscopique, percutanée ou par technique chirurgicale ouverte. Les endoprothèses à longueurs multiples conviennent à des uretères d'environ 22 cm à 32 cm de longueur.
1.	5. Modèle de dispositif/catalogue/référence(s) Voir la liste de distribution aux clients en pièce jointe.
1.	6. Version logicielle S/O
1.	7. Plage de numéros de série ou de lot concernée Voir la liste de distribution aux clients en pièce jointe.
1.	8. Dispositifs connexes S/O

<b>2 Motif de la mesure corrective pour la sécurité sur le terrain (FSCA)</b>	
2.	1. Description du problème La thermoscelleuse utilisée pour sceller le couvercle en Tyvek au plateau pour le produit USI/UFI dans la période comprise entre le 7 août 2024 et le 3 avril 2025 a



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
O'HALLORAN ROAD  
NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
WWW.COOKMEDICAL.EU

Référence du FSN et de l'action corrective : 2025FA0004 (2025\_CIRL\_FA002)

	<p>périodiquement interrompu les cycles de thermoscellage, ce qui a conduit à des durées de cycles de thermoscellage ne correspondant pas aux paramètres validés. Les barrières stériles de toutes les unités scellées pendant cette période peuvent être concernées par ce problème, ce qui peut avoir un impact sur la stérilité et poser un risque pour la santé des patients.</p>
2.	<p><b>2. Risque donnant lieu à la FSCA</b></p> <p>Si une endoprothèse urétérale contaminée est mise en place sur un patient, ce dernier pourrait subir un préjudice sous la forme d'une infection avec le développement de micro-organismes au sein de l'endoprothèse. Étant donné que le dispositif est laissé à demeure de manière semi-permanente, la probabilité de développer une infection est accrue. La gravité de l'infection dépendra de multiples facteurs, liés à la fois aux micro-organismes pathogènes et au patient/à l'intervention, notamment, les infections urinaires, les infections rénales, la septicémie, les atteintes rénales, la formation de calculs rénaux, l'incrustation de l'endoprothèse par des calculs rénaux, la formation de biofilm et/ou la formation d'une fistule.</p>
2.	<p><b>3. Probabilité de survenue des problèmes</b></p> <p>Il est considéré qu'il existe une probabilité raisonnable que les patients développent une infection décrite ci-dessus.</p>
2.	<p><b>4. Risque envisagé pour le patient/les utilisateurs</b></p> <p><b>Conséquences immédiates en matière de santé</b></p> <p><i>Infection urinaire :</i> La présence d'une endoprothèse infectée peut conduire à des infections localisées dans les voies urinaires, caractérisées par des symptômes tels que des brûlures lors de la miction, un besoin fréquent d'uriner ou un sentiment d'urgence, une urine trouble ou malodorante.</p> <p><i>Pyélonéphrite aiguë (infection rénale) :</i> Les infections peuvent monter jusqu'aux reins, causant une pyélonéphrite aiguë. Les symptômes peuvent comprendre une fièvre, des frissons, des douleurs lombaires, une nausée et des vomissements. Cet état nécessite des soins médicaux immédiats pour éviter toute complication.</p> <p><i>Septicémie :</i> Si l'infection se propage au-delà des voies urinaires, elle peut conduire à une septicémie d'origine urinaire, qui est une infection mortelle entraînant une réponse inflammatoire systémique. Les symptômes comprennent une température corporelle faible ou élevée, une fréquence cardiaque élevée, une fréquence respiratoire élevée, un état de confusion et le décès.</p> <p><b>Conséquences à long terme en matière de santé</b></p> <p><i>Atteinte rénale :</i> Les infections persistantes peuvent entraîner des affections ou lésions rénales, qui peuvent conduire à une diminution la fonction rénale ou à une néphropathie chronique.</p> <p><i>Formation de calculs rénaux ou incrustation de l'endoprothèse par des calculs rénaux :</i></p>



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
O'HALLORAN ROAD  
NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
WWW.COOKMEDICAL.EU

Référence du FSN et de l'action corrective : 2025FA0004 (2025\_CIRL\_FA002)

	<p>L'exposition sur le long terme à une endoprothèse infectée peut entraîner la formation de dépôts sur les parois de l'endoprothèse, qui peuvent conduire à l'obstruction de l'endoprothèse ou nécessiter une intervention chirurgicale.</p> <p><i>Formation de biofilm :</i> Des bactéries peuvent former un biofilm sur l'endoprothèse, ce qui rend l'infection résistante aux antibiotiques et difficile à traiter. Cela peut être à l'origine d'infections persistantes et des complications au fil du temps.</p> <p>Formation de fistule :</p> <p>Dans de rares cas, une infection prolongée peut entraîner la formation de conduits anormaux entre les organes (par exemple, entre les voies urinaires et les structures adjacentes), nécessitant une reconstruction chirurgicale.</p>
2.	<p><b>5. Autres informations concernant la FSCA</b></p> <p>La thermoscelleuse est habituellement utilisée pour 93 références, mais seulement 70 de ces références ont été fabriquées et scellées dans la période comprise entre le 7 août 2024 et le 3 avril 2025, ainsi, seuls les références et les lots fabriqués au cours de cette période sont concernés par l'action corrective.</p>

<b>3. Type de mesure d'atténuation du risque</b>	
<b>3.</b>	<p><b>1. Mesures devant être prises par l'utilisateur</b></p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Identifier le dispositif    <input checked="" type="checkbox"/> Mettre le dispositif en quarantaine    <input checked="" type="checkbox"/> Renvoyer le dispositif  <input type="checkbox"/> Détruire le dispositif </p> <p><input type="checkbox"/> Modification/inspection du dispositif in situ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Suivre les recommandations concernant la prise en charge du patient</p> <p><input type="checkbox"/> Noter la modification/mise à jour du mode d'emploi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Autre                      <input type="checkbox"/> Aucune</p> <p>Veillez remplir le formulaire de réponse client / distributeur ci-joint. Dans le cas où un retour des dispositifs est demandé, l'équipe du service client vous contactera pour organiser le retour et vous donner le numéro d'autorisation de retour nécessaire. Veuillez indiquer vos coordonnées sur le formulaire de réponse client / distributeur.</p> <p>Les dispositifs renvoyés doivent être adressés à :</p> <p>Cook Medical EUDC Robert-Koch-Straße, 2 52499 Baesweiler ALLEMAGNE</p>



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
O'HALLORAN ROAD  
NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
WWW.COOKMEDICAL.EU

Référence du FSN et de l'action corrective : 2025FA0004 (2025\_CIRL\_FA002)

	Vous recevrez un bon d'achat pour le ou les dispositifs concernés renvoyés, le cas échéant.	
3.	2. Dans quels délais cette mesure doit-elle être prise ?	13 juin 2025.
3.	3. Éléments pris en compte : Dispositif implantable  Un suivi des patients ou un examen des résultats antérieurs des patients est-il recommandé ? Oui  Les médecins doivent suivre les protocoles/directives en vigueur au sein de leur établissement pour la norme de soins à adopter après l'intervention en vue de l'identification et du traitement des infections ou des éventuelles complications.	
3.	4. Le client est-il tenu de répondre ? (Si oui, un formulaire indiquant la date limite de retour est joint)	Oui
3.	5. <b>Mesure prise par le fabricant</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Retrait du produit <input type="checkbox"/> Modification/inspection du dispositif in situ <input type="checkbox"/> Mise à niveau du logiciel <input type="checkbox"/> Modification au niveau du mode d'emploi ou de l'étiquetage <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/> Aucune  Fournissez des informations supplémentaires concernant les mesures identifiées : S/O.	
3	6. Dans quels délais cette mesure doit-elle être prise ?	13 juin 2025.
3.	7. Le FSN doit-il être communiqué au patient/à l'utilisateur profane ?	Non

4. Informations générales		
4.	1. Type de FSN	Nouveau
4.	2. Si le FSN a été mis à jour, indiquez le n° de référence et la date du FSN précédent	S/O
4.	3. Si le FSN a été mis à jour, saisissez les nouvelles informations comme suit : S/O	
4.	4. Des informations ou conseils supplémentaires sont-ils déjà prévus dans le FSN de suivi ?	Non



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
O'HALLORAN ROAD  
NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
WWW.COOKMEDICAL.EU

Référence du FSN et de l'action corrective : 2025FA0004 (2025\_CIRL\_FA002)

4	5. En cas de FSN de suivi prévu, quels conseils supplémentaires devraient-êtr formulés en lien avec :	
	S/O	
4	6. Calendrier anticipé pour le FSN de suivi	S/O
4.	7. Informations relatives au fabricant (Vous trouverez les coordonnées du représentant local à la page 1 de ce FSN)	
	a. Nom de l'entreprise	Cook Ireland Ltd
	b. Adresse	O'Halloran Road, National Technology Park, Limerick, Irlande.
	c. Adresse du site Web	www.cookmedical.eu
4.	8. L'autorité compétente (réglementaire) de votre pays a été informée de cette communication aux clients.	
4.	9. Liste des pièces jointes/annexes :	Voir la liste des lots concernés en pièce jointe.
4.	10. Nom/Signature	
		<b>Annemarie Beglin</b> <b>Directrice de l'Assurance qualité</b> <b>Cook</b>

	<b>Communication du présent avis relatif à la sécurité sur le terrain</b>
	<p>Le présent avis doit être communiqué à toutes les personnes de votre organisation qui ont besoin d'en prendre connaissance ou à toute organisation à laquelle les dispositifs susceptibles d'être affectés ont été transférés. (Si besoin)</p> <p>Merci de bien vouloir faire parvenir le présent avis aux autres organisations sur lesquelles cette mesure a une incidence. (Si besoin)</p> <p>Veuillez continuer à diffuser cet avis ainsi que la mesure qui en découle sur une période appropriée afin d'assurer l'efficacité de la mesure corrective.</p> <p>En raison de l'importance de telles informations, merci de bien vouloir signaler tout incident en rapport avec le dispositif au fabricant, au distributeur ou au représentant local, ainsi qu'à l'autorité compétente au niveau national, le cas échéant.</p>



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
O'HALLORAN ROAD  
NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
WWW.COOKMEDICAL.EU

## Formulaire de réponse client concernant une action sur le terrain

<b>1. Informations concernant un avis relatif à la sécurité sur le terrain (<i>Field Safety Notice</i> ou FSN)</b>	
Référence du FSN	2025FA0004
Date du FSN	14 mai 2025
Nom du produit/dispositif	1. Set d'endoprothèse urétérale souple Universa® 2. Set d'endoprothèse urétérale rigide Universa®
Code(s) produit(s)	USI : SOFT0827002CIRL202007008009CD UFI : FIRM0827002CIRL202309008036FP
Numéro(s) de lot/de série	Voir la liste des lots concernés en pièce jointe.

<b>2. Renseignements relatifs au client</b>	
Numéro de client	
Nom de l'organisme de santé	
Adresse de l'organisme	
Service/Unité	
Adresse de livraison (si différente de l'adresse ci-dessus)	
Personne à contacter	
Titre ou fonction	
N° de téléphone	
E-mail	

<b>3. Actions menées par le client au nom de l'organisme de santé</b>	
<input type="checkbox"/>	J'accuse réception de l'avis relatif à la sécurité sur le terrain et confirme l'avoir lu et compris.
<input type="checkbox"/>	Les informations qu'il contient ont été communiquées à tous les utilisateurs concernés et les mesures nécessaires ont été mises en œuvre.
<input type="checkbox"/>	J'ai des dispositifs concernés à renvoyer. Inscrivez le numéro de lot et les quantités dans le tableau ci-dessous.
<input type="checkbox"/>	Aucun dispositif concerné à renvoyer/détruire
Nom en majuscules	
Signature	
Date	



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
 O'HALLORAN ROAD  
 NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
 LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
 TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
 WWW.COOKMEDICAL.EU

4. Remise de l'accusé de réception à l'expéditeur	
E-mail	European.FieldAction@CookMedical.com
Assistance téléphonique clients	Veuillez vous reporter à la liste ci-jointe. Elle répertorie les contacts des différents pays.
Fax	+ 353 61 239294
Date limite de retour du formulaire de réponse client	Merci de renvoyer ce formulaire dans les cinq jours ouvrables suivant sa réception, même si vous n'avez aucun des dispositifs concernés.

Si vous renvoyez des produits concernés, veuillez indiquer la référence du produit, le numéro de lot et la quantité :

Référence du produit	Numéro de lot du produit	Quantité

Il est important que votre établissement confirme avoir reçu le FSN et prenne les mesures qui y sont décrites.

Nous avons besoin d'une réponse de la part de votre établissement. Celle-ci nous servira de preuve pour suivre l'évolution des mesures correctives.

## Affected Lots & RPNs

### FRANCE

#### UFI-524-RPC-LP

CF2214213

CF2266871

#### UFI-526-RPC-LP

C2201239

C2201242

C2207177

C2211733

C2211738

C2211739

C2214183

C2214231

C2221563

C2221566

C2223793

C2226813

C2231546

C2231547

C2231551

C2239856

C2241986

C2254595

C2254946

C2257315

C2257316

C2257318

C2257778

C2264703

C2264706

C2267100

#### UFI-528-RPC-LP

C2257891

C2262698

C2263015

#### UFI-600-LP

C2229613

C2231594

#### UFI-622-RPC-LP

CF2202084

CF2221622

CF2223909

#### UFI-624-RPC-LP

C2214222

C2231595

C2236667

C2239845

C2260616

#### UFI-626

C2226785

C2231596

C2234181

C2241999  
C2254739  
C2258053

**UFI-626-P**

CF2234325  
CF2272665  
CF2274922

**UFI-626-RPC-LP**

C2202089  
C2202093  
C2202094  
C2205043  
C2205045  
C2207180  
C2207190  
C2209151  
C2209427  
C2209432  
C2214171  
C2214179  
C2214185  
C2214214  
C2214230  
C2214247  
C2216590  
C2216607  
C2216608  
C2221662  
C2221668  
C2223849  
C2223851  
C2223852  
C2223918  
C2226806  
C2226809  
C2226816  
C2226826  
C2226835  
C2229571  
C2229579  
C2229590  
C2229600  
C2231601  
C2231602  
C2233793  
C2234177  
C2234184  
C2234187  
C2236653  
C2236665  
C2237128  
C2239799  
C2241946

C2241950  
C2241989  
C2245725  
C2245726  
C2245728  
C2245741  
C2245742  
C2245755  
C2245756  
C2245770  
C2248624  
C2254599  
C2254600  
C2254661  
C2254891  
C2254896  
C2254952  
C2257779  
C2257817  
C2257818  
C2257821  
C2257893  
C2258111  
C2258112  
C2258113  
C2258223  
C2260617  
C2260658  
C2260735  
C2260738  
C2261797  
C2263080  
C2264630  
C2266869  
C2267096  
C2270063  
C2272577  
C2272581  
C2274920  
C2275000  
C2275026  
C2275032  
C2275320  
C2277549  
C2277612  
C2277912  
C2277913

**UFI-628**

C2252766

**UFI-628-RPC-LP**

C2209137  
C2216588  
C2223903

C2231592  
C2239857  
C2239859  
C2241953  
C2241987  
C2245724  
C2245769  
C2257314  
C2258225  
C2260657  
C2262699  
C2267098  
C2269674

**UFI-700-RPC-LP**

C2226834

**UFI-722**

CF2274943

**UFI-722-RPC-LP**

CF2264769

**UFI-724**

CF2205071

CF2257330

CF2262763

**UFI-724-RPC-LP**

C2202414

C2207179

C2226847

C2231561

C2239707

C2242947

C2252763

C2263025

C2269956

**UFI-726**

C2231557

C2237120

C2245774

C2248590

C2250666

C2255160

C2260660

**UFI-726-P**

C2216569

C2231549

C2234201

C2234203

C2236823

C2252600

**UFI-726-RPC-LP**

C2201256

C2201257

C2201258

C2205046

C2205050  
C2205052  
C2206778  
C2207175  
C2207176  
C2211852  
C2214178  
C2214184  
C2214187  
C2214240  
C2216623  
C2223802  
C2223803  
C2223855  
C2223937  
C2224362  
C2224363  
C2226808  
C2226822  
C2226833  
C2226839  
C2226845  
C2226856  
C2228822  
C2229577  
C2231558  
C2231562  
C2234359  
C2234360  
C2236819  
C2236821  
C2237177  
C2239807  
C2239827  
C2239831  
C2241961  
C2241962  
C2242616  
C2242912  
C2242948  
C2245745  
C2248482  
C2248483  
C2248589  
C2248594  
C2252730  
C2252744  
C2254730  
C2257395  
C2257396  
C2257822  
C2257823  
C2260661

C2260818  
C2262787  
C2262789  
C2263208  
C2264620  
C2264624  
C2264822  
C2264823  
C2264824  
C2267283  
C2267285  
C2269955  
C2270127  
C2270176

**UFI-728-P**

CF2216606  
CF2229556  
CF2229560  
CF2234166  
CF2234357  
CF2252728

**UFI-728-RPC-LP**

C2202402  
C2202520  
C2206779  
C2206782  
C2207173  
C2207174  
C2211844  
C2214177  
C2214234  
C2214244  
C2219147  
C2219149  
C2219150  
C2219155  
C2224361  
C2224364  
C2224365  
C2226824  
C2226832  
C2229576  
C2234194  
C2234198  
C2234200  
C2234361  
C2236632  
C2236633  
C2236676  
C2237083  
C2237119  
C2242617  
C2242618

C2242862  
C2242863  
C2248595  
C2248648  
C2252598  
C2254953  
C2257345  
C2260662  
C2260663  
C2262788  
C2263022  
C2263024  
C2264625  
C2267139  
C2267140  
C2267141  
C2267317  
C2267318  
C2269991  
C2270126  
C2272542  
C2272543  
C2272610  
C2272611  
C2272713  
C2272714  
C2275008

**UFI-826**

CF2216598

**USI-500-RPC**

C2203399  
C2233792  
C2243119  
C2253129  
C2256347

**USI-526-RPC**

C2234873  
C2249607

**USI-526-RPC-LP**

C2208135  
C2213266  
C2213801  
C2218268  
C2233522  
C2233523  
C2243133  
C2253587  
C2262159  
C2271262  
C2273209

**USI-528-RPC**

C2256177

**USI-624-RPC-LP**

C2205908

**USI-626-RPC**

C2205424

C2227972

C2245190

C2247597

C2249642

C2261372

C2265786

**USI-626-RPC-LP**

C2201992

C2201994

C2201996

C2209825

C2210133

C2210134

C2210216

C2210861

C2212198

C2214712

C2214713

C2214715

C2215178

C2215675

C2216201

C2216220

C2218244

C2218247

C2218754

C2218770

C2221963

C2221964

C2221967

C2221968

C2222016

C2222021

C2222022

C2222035

C2222036

C2227220

C2227921

C2227924

C2227926

C2227927

C2227971

C2232116

C2233276

C2233578

C2233785

C2235369

C2235779

C2237785

C2238775

C2239262  
C2240998  
C2241024  
C2243028  
C2243029  
C2247008  
C2247009  
C2247600  
C2249109  
C2253645  
C2254015  
C2254081  
C2256183  
C2256249  
C2256251  
C2256343  
C2256705  
C2256867  
C2258793  
C2258877  
C2261371  
C2262164  
C2264024  
C2264087  
C2265225  
C2265273  
C2266185  
C2267685  
C2267856  
C2267957  
C2269533  
C2269542  
C2271713  
C2271941  
C2272321  
C2273632  
C2273849  
C2274493

**USI-628-RPC**

C2201644  
C2217667  
C2220651  
C2220685  
C2233772  
C2241062  
C2265271  
C2266188

**USI-628-RPC-LP**

C2233784  
C2235780  
C2236135  
C2237783

**USI-724-RPC-LP**

CF2214210  
CF2231537  
CF2248639  
CF2255068  
CF2269998

**USI-726-RPC**

C2209065  
C2216613  
C2216632  
C2224360  
C2229540  
C2242859  
C2260813  
C2264834  
C2267245  
C2270139

**USI-726-RPC-LP**

C2200216  
C2211857  
C2213282  
C2214243  
C2216620  
C2219148  
C2219151  
C2224359  
C2226842  
C2229546  
C2234189  
C2234197  
C2234202  
C2237157  
C2242769  
C2242949  
C2242950  
C2245778  
C2248556  
C2248622  
C2260725  
C2260726  
C2262710  
C2263154  
C2263155  
C2263202  
C2267244  
C2267246  
C2269962

**USI-728-RPC-LP**

C2214180  
C2224367  
C2231564  
C2237180  
C2242770  
C2257880

C2262709

C2267196

C2277920

**USI-826-RPC**

CF2229551

CF2255002

**FRENCH POLYNESIA**

**UFI-626-RPC-LP**

C2254888

**UFI-726-RPC-LP**

C2205046

C2207175

C2248483

C2252052

**USI-626-RPC**

C2215678

**USI-726-RPC**

C2209065

C2216613

**USI-728-RPC-LP**

C2224367

**WALLIS AND FUTUNA**

**UFI-528**

C2234183

**UFI-626**

C2236666

Grand Total