



Chirurgie cardiaque | Perturbation d’approvisionnement du système d’étanchéité proximal Heartstring III

Cher client,

Nous souhaitons vous informer d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement du système d’étanchéité proximal Heartstring III de Getinge, les codes produits ci-dessous n’étant pas disponibles. Le produit ne sera pas disponible en 2025, et Getinge communiquera de nouvelles informations dès que le calendrier sera confirmé. Getinge comprend l’importance du système d’étanchéité Heartstring pour les patients et les professionnels de santé et met tout en œuvre pour rendre le produit à nouveau disponible dans les plus brefs délais.

Codes produits Getinge Heartstring actuellement concernés

Code Produit	Description
HSK-3038	HSIII Proximal Seal System 3.8MM
HSK-3043	HSIII Proximal Seal System 4.3MM
HS-3045	HS III Proximal Seal

Nous vous prions de nous excuser pour l’interruption d’approvisionnement concernant les produits listés ci-dessus. Étant donné que la situation d’approvisionnement évolue constamment, nous vous invitons à contacter votre représentant commercial Getinge local afin d’obtenir les dernières informations sur la disponibilité des produits au fur et à mesure de leur remise en stock.

Nous restons pleinement engagés à vous fournir, en tant que client, des produits et des services fiables. Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments que cette situation pourrait occasionner.

Cordialement,

Julien Monarcha
Sr. Director, Product Management
Cardiovascular Surgery / Acute Care
Therapies