



28 janvier 2026

Cher Client,

Boston Scientific fait actuellement face à des **contraintes d'approvisionnement** concernant les stents et systèmes de mise en place à électrocautérisation AXIOS™. Cette situation peut entraîner **l'absence d'expédition, des retards de livraison ou une allocation de quantités inférieures à celles commandées.**

Interruption de l'approvisionnement des dispositifs concernés : Stent et système de mise en place à électrocautérisation AXIOS™ (6 mm × 8 mm, 8 mm × 8 mm, et 20 mm × 10 mm)

Catégorie	Description	UPN
HOT AXIOS	HOT AXIOS CE 6mmx8mm	M00553520
	HOT AXIOS CE 8mmx8mm	M00553530
	HOT AXIOS CE 20mmx10mm	M00553560

Un retour à la normale de la fabrication est actuellement prévu fin du troisième trimestre 2026.

Stock limité pour les dispositifs suivants : Stent et système de mise en place à électrocautérisation AXIOS™ (10 mm × 10 mm, 15 mm × 10 mm, et 15 mm × 15 mm)

Catégorie	Description	UPN
HOT AXIOS	HOT AXIOS CE 15mmx10mm	M00553550
	HOT AXIOS CE 15mmx15mm	M00553570
	HOT AXIOS CE 10mmx10mm	M00553540

La production a été augmentée et un processus d'allocation a été mis en place afin de prioriser les commandes. Un retour à la normale des allocations est actuellement prévu au cours du deuxième trimestre 2026.

Nous sommes conscients de l'impact que cette situation peut avoir sur votre établissement. Boston Scientific travaille activement à la résolution des contraintes d'approvisionnement actuelles.

Votre interlocuteur commercial Boston Scientific reste votre **contact privilégié** pour toute mise à jour concernant l'état des stocks et la disponibilité des produits, et pourra vous accompagner dans l'identification d'alternatives appropriées lorsque cela est possible.

Nous vous remercions pour votre partenariat continu avec Boston Scientific. Pour toute question ou besoin d'assistance complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre représentant Boston Scientific habituel.

Cordialement,

Vincent Blanchard

National Sales Manager Endoscopie France