

Avril 2026

URGENT – AVIS DE SÉCURITÉ

| | | |
|--|---|--|
| Type de mesure | Rappel – Retrait | |
| Référence Teleflex | EIF-000605 | |
| Nom du produit | Produit de cathétérisme pour hémodialyse Arrow Edge® | |
| | Cathéter d'hémodialyse chronique par technique antérograde Arrow-Clark™ VectorFlow™ | |
| | Cathéter d'hémodialyse chronique par technique rétrograde Arrow-Clark™ VectorFlow™ | |
| | Cathéter d'hémodialyse chronique Cannon® II Plus | |
| | Cathéter d'hémodialyse chronique par technique antérograde NextStep® | |
| | Cathéter d'hémodialyse chronique par technique rétrograde NextStep® | |
| Code produit, numéro de lot et identifiant unique de dispositif (IUD) | Voir l'Annexe 2 | |
| Une copie du présent avis de sécurité (FSN) ainsi qu'une option permettant de transmettre le formulaire d'accusé de réception par voie électronique sont disponibles via le lien indiqué ci-dessous. | | |
| Lien vers le portail dédié aux avis de sécurité (FSN) | https://fca.myteleflex.com/fr/recall/000605 | |

Cher client, chère cliente,

Informations détaillées sur les dispositifs concernés

Arrow International LLC, une filiale de Teleflex Incorporated, a reçu l'avis de sécurité (FSN) ci-joint de la part de Merit Medical Systems, Inc. (Merit), annonçant un rappel de l'introducteur à double valve et gaine divisible de 16 F Merit. (Voir l'Annexe 3). À ce titre, Arrow International LLC engage une mesure corrective de sécurité (« FSCA ») volontaire concernant des lots de fabrication spécifiques des produits susmentionnés, qui contiennent les composants d'introducteur à gaine concernés.

Voir l'Annexe 2 pour obtenir les informations relatives au code produit, au numéro de lot et à l'identifiant unique de dispositif (IUD).

Description du problème et mesures immédiates nécessaires

Arrow International LLC rappelle volontairement le produit mentionné précédemment en raison d'un rappel engagé par le fournisseur concernant le composant d'introducteur à double valve et gaine divisible de 16F Merit, qui est inclus dans les kits et sets d'hémodialyse Arrow concernés. Selon l'avis de sécurité de Merit, l'introducteur à gaine ne se divise pas comme prévu dans certains cas en raison d'un problème lié à la conception.

L'utilisation d'un introducteur à gaine qui ne se divise pas comme prévu lors du retrait peut entraîner des complications immédiates de la procédure, telles qu'une résistance lors du retrait, un allongement de la durée de la procédure, une douleur localisée, un saignement mineur, un hématome ou une lésion superficielle des tissus. L'application d'une force excessive pendant le retrait peut provoquer une lésion de la paroi vasculaire ou un saignement important nécessitant une intervention médicale ou chirurgicale. Aucune conséquence à long terme sur la santé n'est anticipée, car le dysfonctionnement survient lors du retrait de l'introducteur à gaine et sera rapidement identifié et pris en charge par les professionnels de santé dûment formés.

Au 24 février 2026, Teleflex avait reçu au total 33 réclamations portant sur les produits concernés par cet avis de sécurité, dans lesquelles les utilisateurs signalaient une difficulté à peler la gaine ou le fait que la gaine ne se détachait pas comme prévu. Sur ces 33 réclamations, aucune ne faisait état de dommages patient.

Nos dossiers indiquent que vous avez reçu des produits concernés par le présent avis de sécurité.

Selon l'endroit où vous vous trouvez, veuillez vous conformer à la liste de mesures suivante :

| Emplacement du dispositif | N° de liste de mesures |
|---|------------------------|
| Établissements médicaux (hôpitaux, personnel médical, etc.) | 1 |
| Distributeurs | 2 |

Liste de mesures n° 1 – Établissements médicaux

1. Nous vous demandons de vérifier immédiatement votre stock de produits concernés par cette mesure corrective. Les utilisateurs doivent cesser d'utiliser et de distribuer le produit concerné et le mettre immédiatement en quarantaine.
2. Si vous avez en votre possession un produit concerné, cochez la case correspondante sur le formulaire d'accusé de réception (Annexe 1) et contactez le service qualité de Teleflex en procédant de l'une des manières suivantes :
 - a. Envoyez un courrier électronique au service qualité aux coordonnées indiquées à la page 3, en joignant une copie de l'Annexe 1.
OU
 - b. Complétez le formulaire d'accusé de réception de manière virtuelle via le portail en ligne dédié aux avis de sécurité (FSN) en cliquant sur le lien suivant :
<https://fca.myteleflex.com/fr/recall/000605>
Remarque : l'option B s'applique exclusivement aux clients ayant reçu le produit directement de Teleflex.
3. Si vous n'avez pas de produits concernés, veuillez cocher la case correspondante sur le formulaire d'accusé de réception (Annexe 1) et renvoyer le formulaire à Teleflex aux coordonnées indiquées.
4. Teleflex (ou votre revendeur local) vous dédommagera dès réception et contrôle des produits concernés renvoyés.

Liste de mesures n° 2 – Distributeurs

1. Distribuez cet avis de sécurité à tous les clients qui ont reçu un produit concerné. Chacun de vos clients devra alors remplir le formulaire d'accusé de réception et vous le renvoyer en votre qualité de distributeur.
2. Nous vous demandons de vérifier immédiatement votre stock de produits concernés. Cessez d'utiliser et de distribuer le produit concerné et mettez-le immédiatement en quarantaine. Vous pouvez ensuite renvoyer tous les produits concernés.
3. En tant que distributeur, vous devez ensuite confirmer à Teleflex que vous avez pris en compte la mesure corrective énoncée aux points 1 et 2 de cette liste de mesures n° 2. Une fois les mesures mises en œuvre, veuillez **transmettre** le formulaire d'accusé de réception complété à l'adresse électronique indiquée ci-dessous.
Important - Lorsque vous remplissez ce formulaire, veuillez ne mentionner que les numéros de lots concernés par le présent avis de sécurité.

4. Si vous avez distribué des produits hors de votre pays, veuillez en informer le service qualité de Teleflex par courrier électronique à l'adresse électronique indiquée ci-dessous.
5. Si vous êtes un distributeur et/ou avez une responsabilité en matière de signalement au sein ou en dehors de la zone EEE/CH/UK/TR, veuillez informer l'autorité compétente locale de cette mesure. Veuillez transmettre à Teleflex l'accusé de réception de la notification et toute communication avec votre autorité compétente locale.

Remarque : si un distributeur de Teleflex souhaite envoyer son formulaire d'accusé de réception de manière virtuelle, il peut cliquer sur le lien suivant :

<https://fca.myteleflex.com/fr/recall/000605>

Les effets indésirables ou les problèmes de qualité rencontrés lors de l'utilisation de ce produit doivent être signalés au service qualité de Teleflex aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Transmission de cet avis de sécurité

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes qui ont besoin d'en être informées au sein de votre établissement, ainsi qu'à tous les établissements auxquels les dispositifs potentiellement concernés ont été transférés.

Tenez compte, dans la diffusion du présent avis, des utilisateurs finaux, des cliniciens, des responsables de la gestion des risques, de la chaîne d'approvisionnement/des centres de distribution, etc. Assurez-vous que cet avis continue à être communiqué jusqu'à ce que toutes les mesures nécessaires aient été prises au sein de votre établissement.

Contact

Pour obtenir des informations ou une assistance supplémentaires concernant ce problème, veuillez contacter :

Point de contact Teleflex :

Contact : Carine Fournier

Téléphone : 05 62 18 79 41

E-mail : recalls.fr@teleflex.com

Lien du portail dédié aux avis de sécurité (FSN) : <https://fca.myteleflex.com/fr/recall/000605>

Teleflex s'engage à fournir des produits de haute qualité, sûrs et efficaces. Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément que cette mesure pourrait causer dans le déroulement de vos activités. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre représentant commercial local ou le service qualité.

Je, soussigné Pdraig Hegarty, confirme que cet avis a été notifié à l'autorité réglementaire compétente.

Pour et au nom de Teleflex,



Pdraig Hegarty, Vice-Président Global Product Quality Assurance & Strategic Projects

Annexe 1

MESURE CORRECTIVE DE SÉCURITÉ
FORMULAIRE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION

N° client _____

MESURE RELATIVE À LA SÉCURITÉ DU PRODUIT PAR TELEFLEX – ATTENTION IMMÉDIATE REQUISE

Réf. EIF-000605

RENOVEZ IMMÉDIATEMENT LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À :

E-mail : recalls.fr@teleflex.com

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nous accusons réception du présent avis de rappel et confirmons avoir mis en œuvre les mesures requises qui y figurent. Nous confirmons que notre stock n'inclut PAS de produits concernés par cette mesure de sécurité. | <input type="checkbox"/> Nous accusons réception du présent avis de rappel et confirmons avoir mis en œuvre les mesures requises qui y figurent. Nous confirmons que notre stock INCLUT des produits concernés par cette mesure de sécurité. Nous avons cessé toute utilisation et toute distribution des produits concernés. Tous les produits ont été suspendus et la quantité indiquée ci-dessous sera renvoyée. |
|--|--|

Remplissez ce formulaire d'accusé de réception et renvoyez-le immédiatement aux coordonnées susmentionnées.

| Code produit | Numéro de lot | Quantité renvoyée |
|--|---------------|-------------------|
| Important - Lorsque vous remplissez ce formulaire, veuillez n'énumérer que les numéros de lots concernés par le présent avis de sécurité. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Veuillez joindre une copie du formulaire d'accusé de réception complété dans le colis de retour avec les unités retournées. • Assurez-vous que le numéro NAR soit clairement visible sur le colis de retour. • Veuillez étiqueter les colis de retour avec la mention « Retours suite à une mesure de sécurité ». | | |

| | |
|---|------------------------|
| NOM DE L'ÉTABLISSEMENT (P. EX., NOM DE L'HÔPITAL OU DE L'ÉTABLISSEMENT DE SOINS) | |
| | |
| ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT | TÉLÉPHONE/EMAIL |
| | |
| FORMULAIRE REMPLI PAR | TAMPON |
| NOM EN MAJUSCULES : _____ | |
| SIGNATURE : _____ | |
| DATE : | |

Annexe 2 : EIF-000605 – Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (IUD)

| Code produit | Lot | N° IUD |
|---------------|------------|--|
| AC-15192-SFX | 33F24G0631 | (01)30801902197758(10)33F24G0631(11)240918(17)270831 |
| AC-15192-X | 33F23F0744 | (01)00801902095879(10)33F23F0744(11)230707(17)260630 |
| AC-15192-X | 33F24E0784 | (01)00801902095879(10)33F24E0784(11)240725(17)270630 |
| AC-15192-X | 33F25D0685 | (01)00801902095879(10)33F25D0685(11)250507(17)280430 |
| AC-15232-SFX | 33F23H1018 | (01)00801902095909(10)33F23H1018(11)230928(17)260831 |
| AC-15232-X | 33F23H1013 | (01)00801902095916(10)33F23H1013(11)231018(17)260930 |
| AC-15232-X | 33F24J0068 | (01)00801902095916(10)33F24J0068(11)241206(17)271130 |
| AC-15232-X | 33F25C0675 | (01)00801902095916(10)33F25C0675(11)250417(17)280225 |
| AC-15232-X | 33F25J0589 | (01)00801902095916(10)33F25J0589(11)251107(17)280608 |
| AC-15272-X | 33F23H1023 | (01)00801902095954(10)33F23H1023(11)231119(17)261031 |
| ACS-15192-VF | 33F24G0637 | (01)10801902126693(10)33F24G0637(11)241204(17)271130 |
| ACS-15192-VFI | 33F23G0040 | (01)10801902126709(10)33F23G0040(11)230721(17)260630 |
| ACS-15192-VFI | 33F25C0689 | (01)10801902126709(10)33F25C0689(11)250408(17)280331 |
| ACS-15232-VF | 33F23H1016 | (01)10801902126716(10)33F23H1016(11)231012(17)260930 |
| ACS-15232-VFI | 33F23G0045 | (01)10801902126723(10)33F23G0045(11)230719(17)260630 |
| ACS-15232-VFI | 33F25C0678 | (01)10801902126723(10)33F25C0678(11)250414(17)280315 |
| ACS-15272-VF | 33F23H1024 | (01)10801902126730(10)33F23H1024(11)231003(17)260930 |
| ACS-15272-VFI | 33F24G0638 | (01)10801902126747(10)33F24G0638(11)240917(17)270831 |
| ACS-15552-VF | 33F23H1021 | (01)10801902126792(10)33F23H1021(11)231003(17)260930 |
| CS-15192-SFX | 33F23E0575 | (01)30801902195297(10)33F23E0575(11)230721(17)260630 |
| CS-15192-SFX | 33F23G0530 | (01)30801902195297(10)33F23G0530(11)230830(17)260731 |
| CS-15192-SFX | 33F23K0187 | (01)30801902195297(10)33F23K0187(11)231102(17)261031 |
| CS-15192-SFX | 33F23K1104 | (01)30801902195297(10)33F23K1104(11)231115(17)261031 |
| CS-15192-SFX | 33F23L0929 | (01)30801902195297(10)33F23L0929(11)240110(17)261231 |
| CS-15192-SFX | 33F24A0275 | (01)30801902195297(10)33F24A0275(11)240217(17)270131 |
| CS-15192-SFX | 33F24C0068 | (01)30801902195297(10)33F24C0068(11)240424(17)270331 |
| CS-15192-SFX | 33F24D1012 | (01)30801902195297(10)33F24D1012(11)240503(17)270430 |
| CS-15192-SFX | 33F25C0020 | (01)30801902195297(10)33F25C0020(11)250311(17)280229 |
| CS-15192-SFX | 33F25E1083 | (01)30801902195297(10)33F25E1083(11)250717(17)280630 |
| CS-15192-SFX | 33F25G0636 | (01)30801902195297(10)33F25G0636(11)250818(17)280731 |
| CS-15192-SFX | 33F25H0292 | (01)30801902195297(10)33F25H0292(11)250901(17)280831 |
| CS-15192-SFX | 33F25H0790 | (01)30801902195297(10)33F25H0790(11)251016(17)280524 |
| CS-15192-SFX | 33F25L0038 | (01)30801902195297(10)33F25L0038(11)251127(17)280608 |
| CS-15192-SFXM | 33F25C0015 | (01)10801902127157(10)33F25C0015(11)250310(17)271218 |
| CS-15192-SFXM | 33F25E1084 | (01)10801902127157(10)33F25E1084(11)250620(17)280121 |
| CS-15192-VF | 33F23K0186 | (01)20801902193593(10)33F23K0186(11)231107(17)261031 |
| CS-15192-VF | 33F23L0931 | (01)20801902193593(10)33F23L0931(11)240129(17)261231 |
| CS-15192-VF | 33F24C0082 | (01)20801902193593(10)33F24C0082(11)240425(17)270331 |
| CS-15192-VF | 33F24E0788 | (01)20801902193593(10)33F24E0788(11)240610(17)270531 |
| CS-15192-VF | 33F24J0054 | (01)20801902193593(10)33F24J0054(11)241107(17)271031 |
| CS-15192-VF | 33F24M0162 | (01)20801902193593(10)33F24M0162(11)241213(17)271130 |
| CS-15192-VF | 33F24M0230 | (01)20801902193593(10)33F24M0230(11)250222(17)280131 |
| CS-15192-VF | 33F25D0271 | (01)20801902193593(10)33F25D0271(11)250807(17)280731 |
| CS-15192-VFE | 33F23E0776 | (01)10801902195460(10)33F23E0776(11)230628(17)260531 |
| CS-15192-VFE | 33F23F0728 | (01)10801902195460(10)33F23F0728(11)230706(17)260630 |
| CS-15192-VFE | 33F23G0531 | (01)10801902195460(10)33F23G0531(11)230919(17)260831 |
| CS-15192-VFE | 33F24A0917 | (01)10801902195460(10)33F24A0917(11)240506(17)270430 |
| CS-15192-VFE | 33F24C0063 | (01)10801902195460(10)33F24C0063(11)240429(17)270331 |
| CS-15192-VFE | 33F24D1003 | (01)10801902195460(10)33F24D1003(11)240528(17)270430 |
| CS-15192-VFE | 33F24E0789 | (01)10801902195460(10)33F24E0789(11)240611(17)270531 |
| CS-15192-VFE | 33F24J0039 | (01)10801902195460(10)33F24J0039(11)241106(17)271031 |
| CS-15192-VFE | 33F24L0069 | (01)10801902195460(10)33F24L0069(11)241119(17)271031 |

Annexe 2 : EIF-000605 – Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (IUD)

| Code produit | Lot | N° IUD |
|---------------|------------|--|
| CS-15192-VFE | 33F24M0156 | (01)10801902195460(10)33F24M0156(11)250122(17)271231 |
| CS-15192-VFE | 33F24M0159 | (01)10801902195460(10)33F24M0159(11)241213(17)271130 |
| CS-15192-VFE | 33F25C0683 | (01)10801902195460(10)33F25C0683(11)250408(17)280331 |
| CS-15192-VFE | 33F25D0107 | (01)10801902195460(10)33F25D0107(11)250609(17)280531 |
| CS-15192-VFE | 33F25D0220 | (01)10801902195460(10)33F25D0220(11)250424(17)280331 |
| CS-15192-VFE | 33F25E0343 | (01)10801902195460(10)33F25E0343(11)250620(17)280531 |
| CS-15192-VFE | 33F25F0273 | (01)10801902195460(10)33F25F0273(11)250828(17)280731 |
| CS-15192-VFE | 33F25F0462 | (01)10801902195460(10)33F25F0462(11)250708(17)280510 |
| CS-15192-VFE | 33F25G0444 | (01)10801902195460(10)33F25G0444(11)250929(17)280517 |
| CS-15192-VFE | 33F25H0820 | (01)10801902195460(10)33F25H0820(11)251030(17)280524 |
| CS-15192-VFE | 33F25K0384 | (01)10801902195460(10)33F25K0384(11)251127(17)280608 |
| CS-15192-VFI | 33F23E0579 | (01)10801902127188(10)33F23E0579(11)230608(17)260531 |
| CS-15192-VFI | 33F23G0042 | (01)10801902193572(10)33F23G0042(11)230721(17)260630 |
| CS-15192-VFI | 33F23K0170 | (01)10801902193572(10)33F23K0170(11)231013(17)260930 |
| CS-15192-VFI | 33F23L0933 | (01)10801902193572(10)33F23L0933(11)240417(17)270331 |
| CS-15192-VFI | 33F24E0271 | (01)10801902193572(10)33F24E0271(11)240610(17)270531 |
| CS-15192-VFI | 33F24G0166 | (01)10801902193572(10)33F24G0166(11)240904(17)270831 |
| CS-15192-VFI | 33F24J0086 | (01)10801902193572(10)33F24J0086(11)240918(17)270831 |
| CS-15192-VFI | 33F24L0064 | (01)10801902193572(10)33F24L0064(11)241209(17)271130 |
| CS-15192-VFI | 33F24M0224 | (01)10801902193572(10)33F24M0224(11)250214(17)271125 |
| CS-15192-VFI | 33F25C0652 | (01)10801902193572(10)33F25C0652(11)250409(17)280315 |
| CS-15192-VFI | 33F25D0052 | (01)10801902193572(10)33F25D0052(11)250508(17)280430 |
| CS-15192-VFI | 33F25D0700 | (01)10801902193572(10)33F25D0700(11)250521(17)271125 |
| CS-15192-VFI | 33F25E1081 | (01)10801902193572(10)33F25E1081(11)250602(17)280430 |
| CS-15192-VFI | 33F25F0015 | (01)10801902193572(10)33F25F0015(11)250606(17)280531 |
| CS-15192-VFI | 33F25F0388 | (01)10801902193572(10)33F25F0388(11)250716(17)280630 |
| CS-15192-VFI | 33F25G0702 | (01)10801902193572(10)33F25G0702(11)250901(17)280831 |
| CS-15192-VFI | 33F25H0785 | (01)10801902193572(10)33F25H0785(11)251105(17)280608 |
| CS-15192-VFIE | 33F23D0853 | (01)10801902199659(10)33F23D0853(11)230529(17)260430 |
| CS-15192-VFIE | 33F23E0773 | (01)10801902199659(10)33F23E0773(11)230703(17)260630 |
| CS-15192-VFIE | 33F23G0044 | (01)10801902199659(10)33F23G0044(11)230720(17)260630 |
| CS-15192-VFIE | 33F23G0532 | (01)10801902199659(10)33F23G0532(11)230823(17)260731 |
| CS-15192-VFIE | 33F23H0611 | (01)10801902199659(10)33F23H0611(11)230919(17)260831 |
| CS-15192-VFIE | 33F23K0169 | (01)10801902199659(10)33F23K0169(11)231012(17)260930 |
| CS-15192-VFIE | 33F23K1105 | (01)10801902199659(10)33F23K1105(11)231213(17)261130 |
| CS-15192-VFIE | 33F23L0934 | (01)10801902199659(10)33F23L0934(11)240126(17)261231 |
| CS-15192-VFIE | 33F24A0912 | (01)10801902199659(10)33F24A0912(11)240312(17)270228 |
| CS-15192-VFIE | 33F24A0913 | (01)10801902199659(10)33F24A0913(11)240226(17)270131 |
| CS-15192-VFIE | 33F24C0058 | (01)10801902199659(10)33F24C0058(11)240419(17)270331 |
| CS-15192-VFIE | 33F24D1001 | (01)10801902199659(10)33F24D1001(11)240507(17)270430 |
| CS-15192-VFIE | 33F24G0167 | (01)10801902199659(10)33F24G0167(11)240902(17)270831 |
| CS-15192-VFIE | 33F24G0187 | (01)10801902199659(10)33F24G0187(11)241002(17)270930 |
| CS-15192-VFIE | 33F24J0030 | (01)10801902199659(10)33F24J0030(11)240929(17)270831 |
| CS-15192-VFIE | 33F24J0032 | (01)10801902199659(10)33F24J0032(11)241013(17)270930 |
| CS-15192-VFIE | 33F24J0339 | (01)10801902199659(10)33F24J0339(11)240917(17)270831 |
| CS-15192-VFIE | 33F24J0381 | (01)10801902199659(10)33F24J0381(11)240920(17)270831 |
| CS-15192-VFIE | 33F24K0659 | (01)10801902199659(10)33F24K0659(11)241128(17)271031 |
| CS-15192-VFIE | 33F24L0058 | (01)10801902199659(10)33F24L0058(11)241111(17)271031 |
| CS-15192-VFIE | 33F24L0511 | (01)10801902199659(10)33F24L0511(11)241209(17)271130 |
| CS-15192-VFIE | 33F24M0155 | (01)10801902199659(10)33F24M0155(11)241216(17)271130 |
| CS-15192-VFIE | 33F24M0215 | (01)10801902199659(10)33F24M0215(11)250131(17)271125 |
| CS-15192-VFIE | 33F24M0265 | (01)10801902199659(10)33F24M0265(11)250122(17)271231 |

Annexe 2 : EIF-000605 – Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (IUD)

| Code produit | Lot | N° IUD |
|---------------|------------|--|
| CS-15192-VFIE | 33F25A0143 | (01)10801902199659(10)33F25A0143(11)250214(17)280131 |
| CS-15192-VFIE | 33F25A0407 | (01)10801902199659(10)33F25A0407(11)250205(17)271125 |
| CS-15192-VFIE | 33F25B0259 | (01)10801902199659(10)33F25B0259(11)250228(17)280131 |
| CS-15192-VFIE | 33F25C0037 | (01)10801902199659(10)33F25C0037(11)250319(17)271215 |
| CS-15192-VFIE | 33F25D0285 | (01)10801902199659(10)33F25D0285(11)250701(17)280420 |
| CS-15192-VFIE | 33F25D0738 | (01)10801902199659(10)33F25D0738(11)250716(17)280630 |
| CS-15192-VFIE | 33F25F0060 | (01)10801902199659(10)33F25F0060(11)250620(17)280531 |
| CS-15192-VFIE | 33F25G0635 | (01)10801902199659(10)33F25G0635(11)250926(17)280831 |
| CS-15192-VFIM | 33F24E0792 | (01)10801902193589(10)33F24E0792(11)240904(17)270831 |
| CS-15192-VFIM | 33F25C0676 | (01)10801902193589(10)33F25C0676(11)250429(17)280118 |
| CS-15192-VFIM | 33F25L0035 | (01)10801902193589(10)33F25L0035(11)251127(17)280227 |
| CS-15192-VFM | 33F23K0189 | (01)10801902193602(10)33F23K0189(11)231107(17)260930 |
| CS-15192-VFM | 33F24C0078 | (01)10801902193602(10)33F24C0078(11)240425(17)270331 |
| CS-15192-VFM | 33F24J0049 | (01)10801902193602(10)33F24J0049(11)241113(17)270630 |
| CS-15192-VFM | 33F24M0243 | (01)10801902193602(10)33F24M0243(11)250221(17)280108 |
| CS-15192-VFM | 33F25C0672 | (01)10801902193602(10)33F25C0672(11)250430(17)280118 |
| CS-15192-VFM | 33F25E1077 | (01)10801902193602(10)33F25E1077(11)250718(17)280121 |
| CS-15192-VFM | 33F25F0418 | (01)10801902193602(10)33F25F0418(11)251022(17)280108 |
| CS-15192-X | 33F23C0886 | (01)30801902195303(10)33F23C0886(11)230411(17)260331 |
| CS-15192-X | 33F23E0564 | (01)30801902195303(10)33F23E0564(11)230601(17)260430 |
| CS-15192-X | 33F23G0263 | (01)30801902195303(10)33F23G0263(11)230727(17)260630 |
| CS-15192-X | 33F23G0533 | (01)30801902195303(10)33F23G0533(11)231025(17)260930 |
| CS-15192-X | 33F23K0712 | (01)30801902195303(10)33F23K0712(11)231109(17)261031 |
| CS-15192-X | 33F23L0935 | (01)30801902195303(10)33F23L0935(11)240227(17)270131 |
| CS-15192-X | 33F24E0187 | (01)30801902195303(10)33F24E0187(11)240726(17)270630 |
| CS-15192-X | 33F24E0793 | (01)30801902195303(10)33F24E0793(11)240714(17)270630 |
| CS-15192-X | 33F24G0171 | (01)30801902195303(10)33F24G0171(11)240823(17)260831 |
| CS-15192-X | 33F24J0017 | (01)30801902195303(10)33F24J0017(11)241107(17)271031 |
| CS-15192-X | 33F24J0041 | (01)30801902195303(10)33F24J0041(11)241122(17)271031 |
| CS-15192-X | 33F25D0701 | (01)30801902195303(10)33F25D0701(11)250516(17)280430 |
| CS-15192-X | 33F25E0476 | (01)30801902195303(10)33F25E0476(11)250717(17)280630 |
| CS-15192-X | 33F25F0486 | (01)30801902195303(10)33F25F0486(11)250826(17)280731 |
| CS-15192-X | 33F25H0783 | (01)30801902195303(10)33F25H0783(11)251030(17)280524 |
| CS-15192-X | 33F25H0857 | (01)30801902195303(10)33F25H0857(11)251111(17)280608 |
| CS-15192-XM | 33F25D0711 | (01)10801902127225(10)33F25D0711(11)250507(17)280108 |
| CS-15232-SFX | 33F23E0576 | (01)30801902195549(10)33F23E0576(11)230707(17)260630 |
| CS-15232-SFX | 33F23G0534 | (01)30801902195549(10)33F23G0534(11)231026(17)260930 |
| CS-15232-SFX | 33F23L0936 | (01)30801902195549(10)33F23L0936(11)240110(17)261231 |
| CS-15232-SFX | 33F24A0279 | (01)30801902195549(10)33F24A0279(11)240215(17)270131 |
| CS-15232-SFX | 33F24C0067 | (01)30801902195549(10)33F24C0067(11)240418(17)270331 |
| CS-15232-SFX | 33F24D1006 | (01)30801902195549(10)33F24D1006(11)240502(17)270430 |
| CS-15232-SFX | 33F24E0684 | (01)30801902195549(10)33F24E0684(11)240531(17)270430 |
| CS-15232-SFX | 33F24H0258 | (01)30801902195549(10)33F24H0258(11)240824(17)270731 |
| CS-15232-SFX | 33F24J0033 | (01)30801902195549(10)33F24J0033(11)241122(17)271031 |
| CS-15232-SFX | 33F24J0085 | (01)30801902195549(10)33F24J0085(11)241031(17)270930 |
| CS-15232-SFX | 33F24J0342 | (01)30801902195549(10)33F24J0342(11)240920(17)270831 |
| CS-15232-SFX | 33F24L0056 | (01)30801902195549(10)33F24L0056(11)241107(17)271031 |
| CS-15232-SFX | 33F24M0231 | (01)30801902195549(10)33F24M0231(11)250124(17)271031 |
| CS-15232-SFX | 33F25A0405 | (01)30801902195549(10)33F25A0405(11)250226(17)280131 |
| CS-15232-SFX | 33F25C0036 | (01)30801902195549(10)33F25C0036(11)250311(17)271215 |
| CS-15232-SFX | 33F25C0664 | (01)30801902195549(10)33F25C0664(11)250417(17)280225 |
| CS-15232-SFX | 33F25D0739 | (01)30801902195549(10)33F25D0739(11)250729(17)280630 |

Annexe 2 : EIF-000605 – Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (IUD)

| Code produit | Lot | N° IUD |
|---------------|------------|--|
| CS-15232-SFX | 33F25E0433 | (01)30801902195549(10)33F25E0433(11)250519(17)280430 |
| CS-15232-SFX | 33F25G0716 | (01)30801902195549(10)33F25G0716(11)250901(17)280831 |
| CS-15232-SFX | 33F25H0248 | (01)30801902195549(10)33F25H0248(11)251031(17)280928 |
| CS-15232-SFXM | 33F25C0671 | (01)10801902127232(10)33F25C0671(11)250404(17)280118 |
| CS-15232-VF | 33F23C0873 | (01)10801902193626(10)33F23C0873(11)230428(17)260331 |
| CS-15232-VF | 33F23J0546 | (01)10801902193626(10)33F23J0546(11)231011(17)260930 |
| CS-15232-VF | 33F24A0294 | (01)10801902193626(10)33F24A0294(11)240114(17)261231 |
| CS-15232-VF | 33F24C0071 | (01)10801902193626(10)33F24C0071(11)240605(17)270531 |
| CS-15232-VF | 33R24G0168 | (01)10801902193626(10)33R24G0168(11)241023(17)270831 |
| CS-15232-VF | 33F24J0044 | (01)10801902193626(10)33F24J0044(11)241031(17)270930 |
| CS-15232-VF | 33F25D0089 | (01)10801902193626(10)33F25D0089(11)250422(17)280225 |
| CS-15232-VF | 33F25E0333 | (01)10801902193626(10)33F25E0333(11)250718(17)280420 |
| CS-15232-VF | 33F25E0427 | (01)10801902193626(10)33F25E0427(11)250520(17)280430 |
| CS-15232-VF | 33F25E1095 | (01)10801902193626(10)33F25E1095(11)250910(17)280831 |
| CS-15232-VF | 33F25F0404 | (01)10801902193626(10)33F25F0404(11)250805(17)280510 |
| CS-15232-VF | 33F25H0294 | (01)10801902193626(10)33F25H0294(11)250930(17)280831 |
| CS-15232-VF | 33F25J1009 | (01)10801902193626(10)33F25J1009(11)251205(17)270427 |
| CS-15232-VFE | 33F23E0775 | (01)10801902195132(10)33F23E0775(11)230628(17)260531 |
| CS-15232-VFE | 33F23F0720 | (01)10801902195132(10)33F23F0720(11)230629(17)260531 |
| CS-15232-VFE | 33F23K0176 | (01)10801902195132(10)33F23K0176(11)231101(17)261031 |
| CS-15232-VFE | 33F23K0194 | (01)10801902195132(10)33F23K0194(11)231130(17)261130 |
| CS-15232-VFE | 33F23L0937 | (01)10801902195132(10)33F23L0937(11)231206(17)261130 |
| CS-15232-VFE | 33F24A0927 | (01)10801902195132(10)33F24A0927(11)240213(17)270131 |
| CS-15232-VFE | 33F24C0059 | (01)10801902195132(10)33F24C0059(11)240528(17)270430 |
| CS-15232-VFE | 33F24D1010 | (01)10801902195132(10)33F24D1010(11)240506(17)270430 |
| CS-15232-VFE | 33F24E0270 | (01)10801902195132(10)33F24E0270(11)240605(17)270531 |
| CS-15232-VFE | 33F24E0796 | (01)10801902195132(10)33F24E0796(11)240904(17)270831 |
| CS-15232-VFE | 33F24G0045 | (01)10801902195132(10)33F24G0045(11)240714(17)270630 |
| CS-15232-VFE | 33F24J0035 | (01)10801902195132(10)33F24J0035(11)241203(17)271130 |
| CS-15232-VFE | 33F24J0083 | (01)10801902195132(10)33F24J0083(11)240909(17)270831 |
| CS-15232-VFE | 33F24L0171 | (01)10801902195132(10)33F24L0171(11)241122(17)271031 |
| CS-15232-VFE | 33F24M0216 | (01)10801902195132(10)33F24M0216(11)250109(17)271231 |
| CS-15232-VFE | 33F25A0004 | (01)10801902195132(10)33F25A0004(11)250214(17)280131 |
| CS-15232-VFE | 33F25A0083 | (01)10801902195132(10)33F25A0083(11)250122(17)271231 |
| CS-15232-VFE | 33F25C0023 | (01)10801902195132(10)33F25C0023(11)250325(17)280229 |
| CS-15232-VFE | 33F25C0659 | (01)10801902195132(10)33F25C0659(11)250409(17)280331 |
| CS-15232-VFE | 33F25D0106 | (01)10801902195132(10)33F25D0106(11)250502(17)280131 |
| CS-15232-VFE | 33F25D0219 | (01)10801902195132(10)33F25D0219(11)250422(17)280131 |
| CS-15232-VFE | 33F25D0726 | (01)10801902195132(10)33F25D0726(11)250626(17)271125 |
| CS-15232-VFE | 33F25E0478 | (01)10801902195132(10)33F25E0478(11)250523(17)280430 |
| CS-15232-VFE | 33F25E1105 | (01)10801902195132(10)33F25E1105(11)250725(17)280420 |
| CS-15232-VFE | 33F25F0298 | (01)10801902195132(10)33F25F0298(11)250829(17)280731 |
| CS-15232-VFE | 33F25J1056 | (01)10801902195132(10)33F25J1056(11)251023(17)280524 |
| CS-15232-VFE | 33F25K0335 | (01)10801902195132(10)33F25K0335(11)251106(17)280608 |
| CS-15232-VFE | 33F25L0011 | (01)10801902195132(10)33F25L0011(11)251205(17)280608 |
| CS-15232-VFI | 33F23C0864 | (01)10801902194463(10)33F23C0864(11)230404(17)260331 |
| CS-15232-VFI | 33F23E0578 | (01)10801902127263(10)33F23E0578(11)230608(17)260531 |
| CS-15232-VFI | 33F23E0832 | (01)10801902194463(10)33F23E0832(11)230708(17)260630 |
| CS-15232-VFI | 33F23G0535 | (01)10801902194463(10)33F23G0535(11)230802(17)260630 |
| CS-15232-VFI | 33F23G0840 | (01)10801902194463(10)33F23G0840(11)230816(17)260731 |
| CS-15232-VFI | 33F23H0612 | (01)10801902194463(10)33F23H0612(11)230919(17)260831 |
| CS-15232-VFI | 33F23K0144 | (01)10801902194463(10)33F23K0144(11)231012(17)260930 |

Annexe 2 : EIF-000605 – Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (IUD)

| Code produit | Lot | N° IUD |
|---------------|------------|--|
| CS-15232-VFI | 33F24A0914 | (01)10801902194463(10)33F24A0914(11)240306(17)270228 |
| CS-15232-VFI | 33F24C0079 | (01)10801902194463(10)33F24C0079(11)240509(17)270430 |
| CS-15232-VFI | 33F24E0269 | (01)10801902194463(10)33F24E0269(11)240903(17)270831 |
| CS-15232-VFI | 33F24J0042 | (01)10801902194463(10)33F24J0042(11)241011(17)270930 |
| CS-15232-VFI | 33F25B0256 | (01)10801902194463(10)33F25B0256(11)250219(17)280131 |
| CS-15232-VFI | 33F25C0014 | (01)10801902194463(10)33F25C0014(11)250325(17)280229 |
| CS-15232-VFI | 33F25C0709 | (01)10801902194463(10)33F25C0709(11)250401(17)280331 |
| CS-15232-VFI | 33F25C0650 | (01)10801902194463(10)33F25C0650(11)250409(17)280225 |
| CS-15232-VFI | 33F25E1085 | (01)10801902194463(10)33F25E1085(11)250603(17)280427 |
| CS-15232-VFI | 33F25E1130 | (01)10801902194463(10)33F25E1130(11)250716(17)280630 |
| CS-15232-VFI | 33F25F0009 | (01)10801902194463(10)33F25F0009(11)250610(17)280531 |
| CS-15232-VFI | 33F25G0023 | (01)10801902194463(10)33F25G0023(11)250818(17)280731 |
| CS-15232-VFI | 33F25G0450 | (01)10801902194463(10)33F25G0450(11)250910(17)280831 |
| CS-15232-VFI | 33F25H0341 | (01)10801902194463(10)33F25H0341(11)251016(17)280930 |
| CS-15232-VFI | 33F25J1014 | (01)10801902194463(10)33F25J1014(11)251212(17)280629 |
| CS-15232-VFIE | 33F23D0855 | (01)10801902195149(10)33F23D0855(11)230529(17)260430 |
| CS-15232-VFIE | 33F23E0774 | (01)10801902195149(10)33F23E0774(11)230706(17)260630 |
| CS-15232-VFIE | 33F23G0047 | (01)10801902195149(10)33F23G0047(11)230721(17)260630 |
| CS-15232-VFIE | 33F23G0048 | (01)10801902195149(10)33F23G0048(11)230727(17)260630 |
| CS-15232-VFIE | 33F23G0049 | (01)10801902195149(10)33F23G0049(11)230810(17)260731 |
| CS-15232-VFIE | 33F23K0145 | (01)10801902195149(10)33F23K0145(11)231019(17)260930 |
| CS-15232-VFIE | 33F23K0175 | (01)10801902195149(10)33F23K0175(11)231025(17)260930 |
| CS-15232-VFIE | 33F23L0938 | (01)10801902195149(10)33F23L0938(11)231208(17)261130 |
| CS-15232-VFIE | 33F24A0915 | (01)10801902195149(10)33F24A0915(11)240306(17)270228 |
| CS-15232-VFIE | 33F24C0069 | (01)10801902195149(10)33F24C0069(11)240417(17)270331 |
| CS-15232-VFIE | 33F24G0169 | (01)10801902195149(10)33F24G0169(11)240905(17)270831 |
| CS-15232-VFIE | 33F24J0026 | (01)10801902195149(10)33F24J0026(11)241011(17)270930 |
| CS-15232-VFIE | 33F24J0027 | (01)10801902195149(10)33F24J0027(11)241011(17)270930 |
| CS-15232-VFIE | 33F24J0028 | (01)10801902195149(10)33F24J0028(11)241029(17)270930 |
| CS-15232-VFIE | 33F24J0084 | (01)10801902195149(10)33F24J0084(11)241111(17)271031 |
| CS-15232-VFIE | 33F24K0700 | (01)10801902195149(10)33F24K0700(11)241205(17)271130 |
| CS-15232-VFIE | 33F24L0178 | (01)10801902195149(10)33F24L0178(11)241125(17)270811 |
| CS-15232-VFIE | 33F24M0005 | (01)10801902195149(10)33F24M0005(11)250122(17)271231 |
| CS-15232-VFIE | 33F24M0214 | (01)10801902195149(10)33F24M0214(11)250108(17)271231 |
| CS-15232-VFIE | 33F24M0219 | (01)10801902195149(10)33F24M0219(11)250214(17)280131 |
| CS-15232-VFIE | 33F25C0646 | (01)10801902195149(10)33F25C0646(11)250402(17)280331 |
| CS-15232-VFIE | 33F25C0665 | (01)10801902195149(10)33F25C0665(11)250424(17)280331 |
| CS-15232-VFIE | 33F25D0097 | (01)10801902195149(10)33F25D0097(11)250508(17)280430 |
| CS-15232-VFIE | 33F25E0358 | (01)10801902195149(10)33F25E0358(11)250530(17)280430 |
| CS-15232-VFIE | 33F25E0434 | (01)10801902195149(10)33F25E0434(11)250520(17)280430 |
| CS-15232-VFIE | 33F25F0012 | (01)10801902195149(10)33F25F0012(11)250618(17)280531 |
| CS-15232-VFIE | 33F25F0275 | (01)10801902195149(10)33F25F0275(11)250805(17)280731 |
| CS-15232-VFIE | 33F25F0328 | (01)10801902195149(10)33F25F0328(11)250618(17)280531 |
| CS-15232-VFIE | 33F25G0069 | (01)10801902195149(10)33F25G0069(11)250821(17)280731 |
| CS-15232-VFIE | 33F25H0293 | (01)10801902195149(10)33F25H0293(11)250929(17)280517 |
| CS-15232-VFIE | 33F25H0822 | (01)10801902195149(10)33F25H0822(11)251022(17)280524 |
| CS-15232-VFIE | 33F25K0235 | (01)10801902195149(10)33F25K0235(11)251207(17)280629 |
| CS-15232-VFIM | 33F23C0879 | (01)10801902193619(10)33F23C0879(11)230429(17)260331 |
| CS-15232-VFIM | 33F23L0939 | (01)10801902193619(10)33F23L0939(11)231207(17)260930 |
| CS-15232-VFIM | 33F24A0304 | (01)10801902193619(10)33F24A0304(11)240115(17)261231 |
| CS-15232-VFIM | 33F24E0798 | (01)10801902193619(10)33F24E0798(11)240903(17)270831 |
| CS-15232-VFIM | 33F24J0047 | (01)10801902193619(10)33F24J0047(11)241212(17)271130 |

Annexe 2 : EIF-000605 – Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (IUD)

| Code produit | Lot | N° IUD |
|--------------|------------|--|
| CS-15232-VFM | 33F23J0547 | (01)10801902193633(10)33F23J0547(11)230927(17)260930 |
| CS-15232-VFM | 33F24A0289 | (01)10801902193633(10)33F24A0289(11)240115(17)261231 |
| CS-15232-VFM | 33F24C0077 | (01)10801902193633(10)33F24C0077(11)240508(17)270430 |
| CS-15232-VFM | 33F24E0799 | (01)10801902193633(10)33F24E0799(11)240712(17)270531 |
| CS-15232-VFM | 33F24J0045 | (01)10801902193633(10)33F24J0045(11)241014(17)270930 |
| CS-15232-VFM | 33F24J0093 | (01)10801902193633(10)33F24J0093(11)240915(17)270831 |
| CS-15232-VFM | 33F25A0026 | (01)10801902193633(10)33F25A0026(11)250217(17)280108 |
| CS-15232-VFM | 33F25C0050 | (01)10801902193633(10)33F25C0050(11)250325(17)280108 |
| CS-15232-VFM | 33F25E0348 | (01)10801902193633(10)33F25E0348(11)250618(17)280121 |
| CS-15232-VFM | 33F25K0348 | (01)10801902193633(10)33F25K0348(11)251104(17)280227 |
| CS-15232-X | 33F23C0862 | (01)30801902195556(10)33F23C0862(11)230405(17)260331 |
| CS-15232-X | 33F23E0566 | (01)30801902195556(10)33F23E0566(11)230605(17)260531 |
| CS-15232-X | 33F23F0722 | (01)30801902195556(10)33F23F0722(11)230706(17)260630 |
| CS-15232-X | 33F23K0171 | (01)30801902195556(10)33F23K0171(11)231018(17)260930 |
| CS-15232-X | 33F23L0940 | (01)30801902195556(10)33F23L0940(11)240220(17)270131 |
| CS-15232-X | 33F24A0916 | (01)30801902195556(10)33F24A0916(11)240305(17)270228 |
| CS-15232-X | 33F24C0061 | (01)30801902195556(10)33F24C0061(11)240509(17)270430 |
| CS-15232-X | 33F24D1037 | (01)30801902195556(10)33F24D1037(11)240531(17)270531 |
| CS-15232-X | 33F24E0800 | (01)30801902195556(10)33F24E0800(11)240610(17)270531 |
| CS-15232-X | 33F24J0043 | (01)30801902195556(10)33F24J0043(11)241107(17)271031 |
| CS-15232-X | 33F24L0176 | (01)30801902195556(10)33F24L0176(11)241119(17)271031 |
| CS-15232-X | 33F25A0028 | (01)30801902195556(10)33F25A0028(11)250221(17)280131 |
| CS-15232-X | 33F25C0029 | (01)30801902195556(10)33F25C0029(11)250311(17)271215 |
| CS-15232-X | 33F25C0644 | (01)30801902195556(10)33F25C0644(11)250402(17)280331 |
| CS-15232-X | 33F25D0096 | (01)30801902195556(10)33F25D0096(11)250516(17)280430 |
| CS-15232-X | 33F25E0352 | (01)30801902195556(10)33F25E0352(11)250610(17)280531 |
| CS-15232-X | 33F25F0300 | (01)30801902195556(10)33F25F0300(11)250804(17)280420 |
| CS-15232-X | 33F25F0513 | (01)30801902195556(10)33F25F0513(11)250909(17)280831 |
| CS-15232-X | 33F25E0477 | (01)30801902195556(10)33F25E0477(11)250723(17)280630 |
| CS-15232-X | 33F25J0745 | (01)30801902195556(10)33F25J0745(11)251016(17)280517 |
| CS-15232-XM | 33F25E0435 | (01)10801902127300(10)33F25E0435(11)250519(17)280118 |
| CS-15242-I | 33F23G0536 | (01)30801902195280(10)33F23G0536(11)230905(17)260831 |
| CS-15242-SPM | 33F23D0867 | (01)10801902193527(10)33F23D0867(11)230529(17)260430 |
| CS-15242-SPM | 33F23K0192 | (01)10801902193527(10)33F23K0192(11)240305(17)260930 |
| CS-15242-SPM | 33F24A0288 | (01)10801902193527(10)33F24A0288(11)240419(17)260930 |
| CS-15242-SPM | 33F24E0802 | (01)10801902193527(10)33F24E0802(11)240725(17)270630 |
| CS-15242-SPM | 33F24M0244 | (01)10801902193527(10)33F24M0244(11)250227(17)280108 |
| CS-15242-SPM | 33F25C0669 | (01)10801902193527(10)33F25C0669(11)250502(17)280118 |
| CS-15242-SPM | 33F25E0338 | (01)10801902193527(10)33F25E0338(11)250627(17)280108 |
| CS-15242-SPM | 33F25G0586 | (01)10801902193527(10)33F25G0586(11)250822(17)280121 |
| CS-15242-VSP | 33F23C0870 | (01)30801902195273(10)33F23C0870(11)230411(17)260331 |
| CS-15242-VSP | 33F23D0857 | (01)30801902195273(10)33F23D0857(11)230525(17)260430 |
| CS-15242-VSP | 33F23F0719 | (01)30801902195273(10)33F23F0719(11)230629(17)260531 |
| CS-15242-VSP | 33F23K0182 | (01)30801902195273(10)33F23K0182(11)231206(17)261130 |
| CS-15242-VSP | 33F24A0265 | (01)30801902195273(10)33F24A0265(11)240211(17)270131 |
| CS-15242-VSP | 33F24C0062 | (01)30801902195273(10)33F24C0062(11)240424(17)270331 |
| CS-15242-VSP | 33F24D1000 | (01)30801902195273(10)33F24D1000(11)240506(17)270430 |
| CS-15242-VSP | 33F24D1039 | (01)30801902195273(10)33F24D1039(11)240530(17)270430 |
| CS-15242-VSP | 33F24E0803 | (01)30801902195273(10)33F24E0803(11)241115(17)271031 |
| CS-15242-VSP | 33F24H0038 | (01)30801902195273(10)33F24H0038(11)240808(17)270731 |
| CS-15242-VSP | 33F24H0261 | (01)30801902195273(10)33F24H0261(11)240827(17)270731 |
| CS-15242-VSP | 33F24K0505 | (01)30801902195273(10)33F24K0505(11)241128(17)271031 |

Annexe 2 : EIF-000605 – Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (IUD)

| Code produit | Lot | N° IUD |
|--------------|------------|--|
| CS-15242-VSP | 33F24M0039 | (01)30801902195273(10)33F24M0039(11)241220(17)271130 |
| CS-15242-VSP | 33F24M0218 | (01)30801902195273(10)33F24M0218(11)250122(17)271231 |
| CS-15242-VSP | 33F25A0141 | (01)30801902195273(10)33F25A0141(11)250222(17)280131 |
| CS-15242-VSP | 33F25C0657 | (01)30801902195273(10)33F25C0657(11)250401(17)280331 |
| CS-15242-VSP | 33F25D0125 | (01)30801902195273(10)33F25D0125(11)250414(17)280225 |
| CS-15242-VSP | 33F25E0305 | (01)30801902195273(10)33F25E0305(11)250520(17)280430 |
| CS-15242-VSP | 33F25E0429 | (01)30801902195273(10)33F25E0429(11)250602(17)280531 |
| CS-15242-VSP | 33F25E0430 | (01)30801902195273(10)33F25E0430(11)250619(17)280531 |
| CS-15242-VSP | 33F25E1131 | (01)30801902195273(10)33F25E1131(11)250715(17)280510 |
| CS-15242-VSP | 33F25F0042 | (01)30801902195273(10)33F25F0042(11)250808(17)280731 |
| CS-15242-VSP | 33F25G0070 | (01)30801902195273(10)33F25G0070(11)250818(17)280731 |
| CS-15242-VSP | 33F25H0295 | (01)30801902195273(10)33F25H0295(11)250910(17)280831 |
| CS-15242-VSP | 33F25H0366 | (01)30801902195273(10)33F25H0366(11)251006(17)280524 |
| CS-15242-VSP | 33F25H0674 | (01)30801902195273(10)33F25H0674(11)250901(17)280731 |
| CS-15242-VSP | 33F25J1015 | (01)30801902195273(10)33F25J1015(11)251105(17)280524 |
| CS-15272-SFX | 33F23B0321 | (01)10801902195217(10)33F23B0321(11)230217(17)260630 |
| CS-15272-SFX | 33F23D0859 | (01)10801902195217(10)33F23D0859(11)230706(17)260630 |
| CS-15272-SFX | 33F23H0500 | (01)10801902195217(10)33F23H0500(11)230829(17)260731 |
| CS-15272-SFX | 33F23K0177 | (01)10801902195217(10)33F23K0177(11)231107(17)261031 |
| CS-15272-SFX | 33F23L0943 | (01)10801902195217(10)33F23L0943(11)240110(17)261231 |
| CS-15272-SFX | 33F24A0280 | (01)10801902195217(10)33F24A0280(11)240213(17)270131 |
| CS-15272-SFX | 33F24C0083 | (01)10801902195217(10)33F24C0083(11)240425(17)270331 |
| CS-15272-SFX | 33F24H0042 | (01)10801902195217(10)33F24H0042(11)240809(17)270731 |
| CS-15272-SFX | 33F24H0260 | (01)10801902195217(10)33F24H0260(11)240823(17)270731 |
| CS-15272-SFX | 33F24J0022 | (01)10801902195217(10)33F24J0022(11)240909(17)270831 |
| CS-15272-SFX | 33F24J0038 | (01)10801902195217(10)33F24J0038(11)241209(17)271130 |
| CS-15272-SFX | 33F24J0088 | (01)10801902195217(10)33F24J0088(11)241025(17)270930 |
| CS-15272-SFX | 33F24L0177 | (01)10801902195217(10)33F24L0177(11)241121(17)271031 |
| CS-15272-SFX | 33F25C0028 | (01)10801902195217(10)33F25C0028(11)250311(17)271215 |
| CS-15272-SFX | 33F25E1090 | (01)10801902195217(10)33F25E1090(11)250723(17)280630 |
| CS-15272-SFX | 33F25F0301 | (01)10801902195217(10)33F25F0301(11)250805(17)280420 |
| CS-15272-SFX | 33F25F0514 | (01)10801902195217(10)33F25F0514(11)250905(17)280831 |
| CS-15272-VF | 33F23C0880 | (01)10801902193657(10)33F23C0880(11)230430(17)260331 |
| CS-15272-VF | 33F23F0740 | (01)10801902193657(10)33F23F0740(11)230706(17)260630 |
| CS-15272-VF | 33F23L0944 | (01)10801902193657(10)33F23L0944(11)231210(17)261130 |
| CS-15272-VF | 33F24C0081 | (01)10801902193657(10)33F24C0081(11)240422(17)270331 |
| CS-15272-VF | 33F24E0804 | (01)10801902193657(10)33F24E0804(11)240611(17)270531 |
| CS-15272-VF | 33F24J0051 | (01)10801902193657(10)33F24J0051(11)240917(17)270831 |
| CS-15272-VF | 33F24J0686 | (01)10801902193657(10)33F24J0686(11)241203(17)271031 |
| CS-15272-VF | 33F24M0228 | (01)10801902193657(10)33F24M0228(11)250214(17)280131 |
| CS-15272-VF | 33F25C0668 | (01)10801902193657(10)33F25C0668(11)250408(17)280331 |
| CS-15272-VF | 33F25E0337 | (01)10801902193657(10)33F25E0337(11)250627(17)280420 |
| CS-15272-VF | 33F25F0403 | (01)10801902193657(10)33F25F0403(11)250719(17)280630 |
| CS-15272-VF | 33F25J0590 | (01)10801902193657(10)33F25J0590(11)251030(17)280524 |
| CS-15272-VFE | 33F23E0777 | (01)10801902195248(10)33F23E0777(11)230629(17)260531 |
| CS-15272-VFE | 33F23F0732 | (01)10801902195248(10)33F23F0732(11)230706(17)260531 |
| CS-15272-VFE | 33F23H0980 | (01)10801902195248(10)33F23H0980(11)230914(17)260831 |
| CS-15272-VFE | 33F23K0172 | (01)10801902195248(10)33F23K0172(11)231017(17)260930 |
| CS-15272-VFE | 33F23L0945 | (01)10801902195248(10)33F23L0945(11)231206(17)261130 |
| CS-15272-VFE | 33F24A0918 | (01)10801902195248(10)33F24A0918(11)240212(17)270131 |
| CS-15272-VFE | 33F24C0064 | (01)10801902195248(10)33F24C0064(11)240603(17)270531 |
| CS-15272-VFE | 33F24H0044 | (01)10801902195248(10)33F24H0044(11)240812(17)270731 |

Annexe 2 : EIF-000605 – Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (IUD)

| Code produit | Lot | N° IUD |
|---------------|------------|--|
| CS-15272-VFE | 33F24H0255 | (01)10801902195248(10)33F24H0255(11)240826(17)270731 |
| CS-15272-VFE | 33F24M0237 | (01)10801902195248(10)33F24M0237(11)250222(17)280131 |
| CS-15272-VFE | 33F25C0049 | (01)10801902195248(10)33F25C0049(11)250325(17)280229 |
| CS-15272-VFE | 33F25E0349 | (01)10801902195248(10)33F25E0349(11)250627(17)280420 |
| CS-15272-VFE | 33F25E1132 | (01)10801902195248(10)33F25E1132(11)250721(17)280420 |
| CS-15272-VFE | 33F25G0637 | (01)10801902195248(10)33F25G0637(11)251031(17)280928 |
| CS-15272-VFI | 33F23E0871 | (01)10801902193640(10)33F23E0871(11)230606(17)260531 |
| CS-15272-VFI | 33F23F0742 | (01)10801902127362(10)33F23F0742(11)230710(17)260630 |
| CS-15272-VFI | 33F23H0981 | (01)10801902193640(10)33F23H0981(11)230912(17)260831 |
| CS-15272-VFI | 33F23K0181 | (01)10801902193640(10)33F23K0181(11)231025(17)260930 |
| CS-15272-VFI | 33F24A0306 | (01)10801902193640(10)33F24A0306(11)240115(17)261231 |
| CS-15272-VFI | 33F24C0084 | (01)10801902193640(10)33F24C0084(11)240501(17)270331 |
| CS-15272-VFI | 33F24J0062 | (01)10801902193640(10)33F24J0062(11)241003(17)270930 |
| CS-15272-VFI | 33F25D0098 | (01)10801902193640(10)33F25D0098(11)250508(17)280430 |
| CS-15272-VFI | 33F25E0307 | (01)10801902193640(10)33F25E0307(11)250512(17)280225 |
| CS-15272-VFI | 33F25E0332 | (01)10801902193640(10)33F25E0332(11)250530(17)280430 |
| CS-15272-VFI | 33F25E0354 | (01)10801902193640(10)33F25E0354(11)250519(17)280430 |
| CS-15272-VFI | 33F25F0058 | (01)10801902193640(10)33F25F0058(11)250610(17)280531 |
| CS-15272-VFI | 33F25F0245 | (01)10801902193640(10)33F25F0245(11)250710(17)280420 |
| CS-15272-VFI | 33F25J0659 | (01)10801902193640(10)33F25J0659(11)251106(17)280608 |
| CS-15272-VFIE | 33F23E0886 | (01)10801902195255(10)33F23E0886(11)230606(17)260531 |
| CS-15272-VFIE | 33F23G0537 | (01)10801902195255(10)33F23G0537(11)230802(17)260630 |
| CS-15272-VFIE | 33F23H0982 | (01)10801902195255(10)33F23H0982(11)230913(17)260831 |
| CS-15272-VFIE | 33F23K0180 | (01)10801902195255(10)33F23K0180(11)231026(17)260930 |
| CS-15272-VFIE | 33F23L0946 | (01)10801902195255(10)33F23L0946(11)231206(17)261130 |
| CS-15272-VFIE | 33F24A0922 | (01)10801902195255(10)33F24A0922(11)240212(17)270131 |
| CS-15272-VFIE | 33F24C0065 | (01)10801902195255(10)33F24C0065(11)240415(17)270331 |
| CS-15272-VFIE | 33F24D1011 | (01)10801902195255(10)33F24D1011(11)240509(17)270430 |
| CS-15272-VFIE | 33F24E0686 | (01)10801902195255(10)33F24E0686(11)240531(17)270430 |
| CS-15272-VFIE | 33F24E0805 | (01)10801902195255(10)33F24E0805(11)240610(17)270531 |
| CS-15272-VFIE | 33F24K0508 | (01)10801902195255(10)33F24K0508(11)241205(17)271130 |
| CS-15272-VFIE | 33F24M0223 | (01)10801902195255(10)33F24M0223(11)250219(17)300731 |
| CS-15272-VFIE | 33F25A0410 | (01)10801902195255(10)33F25A0410(11)250224(17)280131 |
| CS-15272-VFIE | 33F25C0009 | (01)10801902195255(10)33F25C0009(11)250325(17)280229 |
| CS-15272-VFIE | 33F25G0717 | (01)10801902195255(10)33F25G0717(11)250905(17)300731 |
| CS-15272-VFIM | 33F23H1027 | (01)10801902197761(10)33F23H1027(11)230930(17)260831 |
| CS-15272-VFM | 33F25C0687 | (01)10801902127393(10)33F25C0687(11)250414(17)280118 |
| CS-15272-X | 33F23C0887 | (01)10801902195224(10)33F23C0887(11)230411(17)260331 |
| CS-15272-X | 33F23F0731 | (01)10801902195224(10)33F23F0731(11)230706(17)260630 |
| CS-15272-X | 33F23H0983 | (01)10801902195224(10)33F23H0983(11)230927(17)260831 |
| CS-15272-X | 33F23K0190 | (01)10801902195224(10)33F23K0190(11)231107(17)261031 |
| CS-15272-X | 33F23L0947 | (01)10801902195224(10)33F23L0947(11)240226(17)270131 |
| CS-15272-X | 33F24E0807 | (01)10801902195224(10)33F24E0807(11)240730(17)270630 |
| CS-15272-X | 33F24F0124 | (01)10801902195224(10)33F24F0124(11)240612(17)270531 |
| CS-15272-X | 33F24J0018 | (01)10801902195224(10)33F24J0018(11)240909(17)270831 |
| CS-15272-X | 33F24J0050 | (01)10801902195224(10)33F24J0050(11)221125(17)270930 |
| CS-15272-X | 33F24L0054 | (01)10801902195224(10)33F24L0054(11)241108(17)271031 |
| CS-15272-X | 33F24L0063 | (01)10801902195224(10)33F24L0063(11)241209(17)271130 |
| CS-15272-X | 33F24M0006 | (01)10801902195224(10)33F24M0006(11)250124(17)271125 |
| CS-15272-X | 33F25C0684 | (01)10801902195224(10)33F25C0684(11)250522(17)280430 |
| CS-15272-X | 33F25E0342 | (01)10801902195224(10)33F25E0342(11)250722(17)280630 |
| CS-15272-X | 33F25F0276 | (01)10801902195224(10)33F25F0276(11)250801(17)280420 |

Annexe 2 : EIF-000605 – Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (IUD)

| Code produit | Lot | N° IUD |
|--------------|------------|--|
| CS-15272-X | 33F25J0641 | (01)10801902195224(10)33F25J0641(11)251105(17)280608 |
| CS-15272-XM | 33F25C0680 | (01)10801902127409(10)33F25C0680(11)250430(17)280118 |
| CS-15272-XM | 33F25K0272 | (01)10801902127409(10)33F25K0272(11)251205(17)270427 |
| CS-15282-I | 33F23C0877 | (01)30801902195532(10)33F23C0877(11)230503(17)260430 |
| CS-15282-I | 33F24A0281 | (01)30801902195532(10)33F24A0281(11)240116(17)261231 |
| CS-15282-I | 33F24H0041 | (01)30801902195532(10)33F24H0041(11)240809(17)270731 |
| CS-15282-SPM | 33F23C0872 | (01)10801902193688(10)33F23C0872(11)230408(17)260331 |
| CS-15282-SPM | 33F23D0864 | (01)10801902193688(10)33F23D0864(11)230506(17)260430 |
| CS-15282-SPM | 33F23G0539 | (01)10801902193688(10)33F23G0539(11)231005(17)260930 |
| CS-15282-SPM | 33F23L0949 | (01)10801902193688(10)33F23L0949(11)231206(17)260930 |
| CS-15282-SPM | 33F24A0278 | (01)10801902193688(10)33F24A0278(11)240123(17)261231 |
| CS-15282-SPM | 33F24C0075 | (01)10801902193688(10)33F24C0075(11)240419(17)270331 |
| CS-15282-SPM | 33F24E0808 | (01)10801902193688(10)33F24E0808(11)240712(17)270630 |
| CS-15282-SPM | 33F24H0254 | (01)10801902193688(10)33F24H0254(11)240823(17)270731 |
| CS-15282-SPM | 33F24J0036 | (01)10801902193688(10)33F24J0036(11)241108(17)271031 |
| CS-15282-SPM | 33F24L1166 | (01)10801902193688(10)33F24L1166(11)241128(17)271031 |
| CS-15282-SPM | 33F24M0233 | (01)10801902193688(10)33F24M0233(11)250124(17)271125 |
| CS-15282-SPM | 33F25A0413 | (01)10801902193688(10)33F25A0413(11)250204(17)271125 |
| CS-15282-SPM | 33F25C0666 | (01)10801902193688(10)33F25C0666(11)250331(17)271218 |
| CS-15282-SPM | 33F25H0824 | (01)10801902193688(10)33F25H0824(11)251001(17)280108 |
| CS-15282-VSP | 33F23C0866 | (01)30801902195518(10)33F23C0866(11)230406(17)260331 |
| CS-15282-VSP | 33F23D0854 | (01)30801902195518(10)33F23D0854(11)230503(17)260430 |
| CS-15282-VSP | 33F23E0572 | (01)30801902195518(10)33F23E0572(11)230525(17)260430 |
| CS-15282-VSP | 33F23F0594 | (01)30801902195518(10)33F23F0594(11)230630(17)260531 |
| CS-15282-VSP | 33F23G0540 | (01)30801902195518(10)33F23G0540(11)231006(17)260930 |
| CS-15282-VSP | 33F23J0544 | (01)30801902195518(10)33F23J0544(11)231020(17)260930 |
| CS-15282-VSP | 33F23K0174 | (01)30801902195518(10)33F23K0174(11)231130(17)261130 |
| CS-15282-VSP | 33F23L0950 | (01)30801902195518(10)33F23L0950(11)240108(17)261231 |
| CS-15282-VSP | 33F24B0010 | (01)30801902195518(10)33F24B0010(11)240301(17)270228 |
| CS-15282-VSP | 33F24C0060 | (01)30801902195518(10)33F24C0060(11)240416(17)270331 |
| CS-15282-VSP | 33F24D0993 | (01)30801902195518(10)33F24D0993(11)240508(17)270430 |
| CS-15282-VSP | 33F24D1040 | (01)30801902195518(10)33F24D1040(11)240527(17)270430 |
| CS-15282-VSP | 33F24E0268 | (01)30801902195518(10)33F24E0268(11)240603(17)270531 |
| CS-15282-VSP | 33F24E0809 | (01)30801902195518(10)33F24E0809(11)240619(17)270531 |
| CS-15282-VSP | 33F24F0155 | (01)30801902195518(10)33F24F0155(11)220825(17)270630 |
| CS-15282-VSP | 33F24J0037 | (01)30801902195518(10)33F24J0037(11)230125(17)271130 |
| CS-15282-VSP | 33F24M0007 | (01)30801902195518(10)33F24M0007(11)230225(17)271231 |
| CS-15282-VSP | 33F24M0040 | (01)30801902195518(10)33F24M0040(11)230125(17)271130 |
| CS-15282-VSP | 33F24M0165 | (01)30801902195518(10)33F24M0165(11)241220(17)271130 |
| CS-15282-VSP | 33F24M0217 | (01)30801902195518(10)33F24M0217(11)250121(17)271222 |
| CS-15282-VSP | 33F25A0406 | (01)30801902195518(10)33F25A0406(11)250218(17)280131 |
| CS-15282-VSP | 33F25B0269 | (01)30801902195518(10)33F25B0269(11)250226(17)280131 |
| CS-15282-VSP | 33F25C0021 | (01)30801902195518(10)33F25C0021(11)250311(17)280105 |
| CS-15282-VSP | 33F25C0045 | (01)30801902195518(10)33F25C0045(11)250325(17)280229 |
| CS-15282-VSP | 33F25C0642 | (01)30801902195518(10)33F25C0642(11)250402(17)280331 |
| CS-15282-VSP | 33F25D0013 | (01)30801902195518(10)33F25D0013(11)250506(17)280406 |
| CS-15282-VSP | 33F25D0713 | (01)30801902195518(10)33F25D0713(11)250628(17)280510 |
| CS-15282-VSP | 33F25F0249 | (01)30801902195518(10)33F25F0249(11)251006(17)280524 |
| CS-15282-VSP | 33F25H0296 | (01)30801902195518(10)33F25H0296(11)251105(17)280608 |
| CS-15282-VSP | 33F25J0051 | (01)30801902195518(10)33F25J0051(11)251208(17)280524 |
| CS-15312-SFX | 33F23G0541 | (01)30801902197529(10)33F23G0541(11)230822(17)260731 |
| CS-15312-SFX | 33F23H0984 | (01)30801902197529(10)33F23H0984(11)230906(17)260831 |

Annexe 2 : EIF-000605 – Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (IUD)

| Code produit | Lot | N° IUD |
|---------------|------------|--|
| CS-15312-SFX | 33F23L0951 | (01)30801902197529(10)33F23L0951(11)240112(17)261231 |
| CS-15312-SFX | 33F24A0283 | (01)30801902197529(10)33F24A0283(11)240213(17)270131 |
| CS-15312-VF | 33F24G0060 | (01)10801902127447(10)33F24G0060(11)241106(17)271031 |
| CS-15312-VF | 33F25D0216 | (01)10801902127447(10)33F25D0216(11)250422(17)280131 |
| CS-15312-VFE | 33F23F0734 | (01)10801902195484(10)33F23F0734(11)230706(17)260630 |
| CS-15312-VFE | 33F23G0542 | (01)10801902195484(10)33F23G0542(11)231107(17)261031 |
| CS-15312-VFE | 33F23L0952 | (01)10801902195484(10)33F23L0952(11)231211(17)261130 |
| CS-15312-VFE | 33F24A0925 | (01)10801902195484(10)33F24A0925(11)240212(17)270131 |
| CS-15312-VFE | 33F24C0076 | (01)10801902195484(10)33F24C0076(11)240419(17)270331 |
| CS-15312-VFE | 33F24J0053 | (01)10801902195484(10)33F24J0053(11)241126(17)271031 |
| CS-15312-VFE | 33F24M0225 | (01)10801902195484(10)33F24M0225(11)250121(17)271222 |
| CS-15312-VFE | 33F25A0033 | (01)10801902195484(10)33F25A0033(11)250220(17)280131 |
| CS-15312-VFE | 33F25C0667 | (01)10801902195484(10)33F25C0667(11)250402(17)280331 |
| CS-15312-VFE | 33F25E0320 | (01)10801902195484(10)33F25E0320(11)250516(17)280430 |
| CS-15312-VFE | 33F25E0469 | (01)10801902195484(10)33F25E0469(11)250704(17)280630 |
| CS-15312-VFE | 33F25G0603 | (01)10801902195484(10)33F25G0603(11)251113(17)280524 |
| CS-15312-VFI | 33F23G0543 | (01)10801902197778(10)33F23G0543(11)230802(17)260731 |
| CS-15312-VFI | 33F23L0953 | (01)10801902197778(10)33F23L0953(11)231206(17)261130 |
| CS-15312-VFI | 33F24D1007 | (01)10801902197778(10)33F24D1007(11)240509(17)270430 |
| CS-15312-VFI | 33F24E0810 | (01)10801902197778(10)33F24E0810(11)240804(17)270731 |
| CS-15312-VFI | 33F24J0048 | (01)10801902197778(10)33F24J0048(11)241014(17)270930 |
| CS-15312-VFI | 33F25C0039 | (01)10801902197778(10)33F25C0039(11)250318(17)280225 |
| CS-15312-VFI | 33F25D0218 | (01)10801902197778(10)33F25D0218(11)250417(17)280225 |
| CS-15312-VFI | 33F25E0470 | (01)10801902197778(10)33F25E0470(11)250716(17)280630 |
| CS-15312-VFI | 33F25J0021 | (01)10801902197778(10)33F25J0021(11)251016(17)280930 |
| CS-15312-VFIE | 33F23K0183 | (01)10801902195491(10)33F23K0183(11)231102(17)261031 |
| CS-15312-VFIE | 33F23L0954 | (01)10801902195491(10)33F23L0954(11)231206(17)261130 |
| CS-15312-VFIE | 33F24A0923 | (01)10801902195491(10)33F24A0923(11)240212(17)270131 |
| CS-15312-VFIE | 33F24D1013 | (01)10801902195491(10)33F24D1013(11)240508(17)270430 |
| CS-15312-VFIE | 33F25A0403 | (01)10801902195491(10)33F25A0403(11)250222(17)280131 |
| CS-15312-VFIE | 33F25F0534 | (01)10801902195491(10)33F25F0534(11)250707(17)280112 |
| CS-15312-VFIE | 33F25G0722 | (01)10801902195491(10)33F25G0722(11)250825(17)280731 |
| CS-15312-X | 33F23C0863 | (01)30801902195310(10)33F23C0863(11)230405(17)260331 |
| CS-15312-X | 33F23D0858 | (01)30801902195310(10)33F23D0858(11)230530(17)260430 |
| CS-15312-X | 33F23G0544 | (01)30801902195310(10)33F23G0544(11)231014(17)260930 |
| CS-15312-XM | 33F25E0442 | (01)10801902127508(10)33F25E0442(11)250523(17)280108 |
| CS-15322-I | 33F23G0545 | (01)30801902197451(10)33F23G0545(11)230904(17)260831 |
| CS-15322-SPM | 33F23D0865 | (01)30801902193538(10)33F23D0865(11)230507(17)260430 |
| CS-15322-SPM | 33F23H1010 | (01)30801902193538(10)33F23H1010(11)231005(17)260930 |
| CS-15322-SPM | 33F23L0955 | (01)30801902193538(10)33F23L0955(11)231214(17)260930 |
| CS-15322-SPM | 33F24E0812 | (01)30801902193538(10)33F24E0812(11)240715(17)270630 |
| CS-15322-SPM | 33F25C0682 | (01)30801902193538(10)33F25C0682(11)250430(17)280118 |
| CS-15322-SPM | 33F25E0335 | (01)30801902193538(10)33F25E0335(11)250716(17)280121 |
| CS-15322-VSP | 33F23C0869 | (01)20801902195184(10)33F23C0869(11)210526(17)260331 |
| CS-15322-VSP | 33F23D0862 | (01)20801902195184(10)33F23D0862(11)210625(17)260430 |
| CS-15322-VSP | 33F23F0723 | (01)20801902195184(10)33F23F0723(11)210825(17)260630 |
| CS-15322-VSP | 33F23H0985 | (01)20801902195184(10)33F23H0985(11)240104(17)261231 |
| CS-15322-VSP | 33F24A0272 | (01)20801902195184(10)33F24A0272(11)240212(17)270131 |
| CS-15322-VSP | 33F24C0066 | (01)20801902195184(10)33F24C0066(11)240618(17)270531 |
| CS-15322-VSP | 33F24E0813 | (01)20801902195184(10)33F24E0813(11)240722(17)270630 |
| CS-15322-VSP | 33F24G0170 | (01)20801902195184(10)33F24G0170(11)240802(17)270731 |
| CS-15322-VSP | 33F24G0185 | (01)20801902195184(10)33F24G0185(11)240802(17)270731 |

Annexe 2 : EIF-000605 – Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (IUD)

| Code produit | Lot | N° IUD |
|---------------|------------|--|
| CS-15322-VSP | 33F24H0256 | (01)20801902195184(10)33F24H0256(11)240829(17)270731 |
| CS-15322-VSP | 33F24J0040 | (01)20801902195184(10)33F24J0040(11)250122(17)271231 |
| CS-15322-VSP | 33F24L0183 | (01)20801902195184(10)33F24L0183(11)241126(17)271031 |
| CS-15322-VSP | 33F24M0222 | (01)20801902195184(10)33F24M0222(11)250204(17)280131 |
| CS-15322-VSP | 33F25A0426 | (01)20801902195184(10)33F25A0426(11)250224(17)280131 |
| CS-15322-VSP | 33F25C0022 | (01)20801902195184(10)33F25C0022(11)250311(17)271215 |
| CS-15322-VSP | 33F25C0593 | (01)20801902195184(10)33F25C0593(11)250325(17)280229 |
| CS-15322-VSP | 33F25E1082 | (01)20801902195184(10)33F25E1082(11)250721(17)280630 |
| CS-15322-VSP | 33F25G0024 | (01)20801902195184(10)33F25G0024(11)250930(17)280524 |
| CS-15322-VSP | 33F25H0297 | (01)20801902195184(10)33F25H0297(11)251105(17)280608 |
| CS-15362-SPM | 33F24G0062 | (01)20801902193548(10)33F24G0062(11)241128(17)271031 |
| CS-15362-VSP | 33F23C0875 | (01)30801902195525(10)33F23C0875(11)230504(17)260430 |
| CS-15362-VSP | 33F23G0546 | (01)30801902195525(10)33F23G0546(11)230915(17)260831 |
| CS-15362-VSP | 33F23K0195 | (01)30801902195525(10)33F23K0195(11)240213(17)270131 |
| CS-15362-VSP | 33F24E0186 | (01)30801902195525(10)33F24E0186(11)240620(17)270531 |
| CS-15362-VSP | 33F24H0039 | (01)30801902195525(10)33F24H0039(11)240823(17)270731 |
| CS-15362-VSP | 33F24L0201 | (01)30801902195525(10)33F24L0201(11)241122(17)271031 |
| CS-15362-VSP | 33F24M0235 | (01)30801902195525(10)33F24M0235(11)250129(17)271125 |
| CS-15362-VSP | 33F25C0647 | (01)30801902195525(10)33F25C0647(11)250408(17)280331 |
| CS-15362-VSP | 33F25E0326 | (01)30801902195525(10)33F25E0326(11)250526(17)280430 |
| CS-15362-VSP | 33F25G0058 | (01)30801902195525(10)33F25G0058(11)250919(17)280831 |
| CS-15362-VSP | 33F25J0043 | (01)30801902195525(10)33F25J0043(11)251107(17)280608 |
| CS-15422-SFX | 33F23K0179 | (01)30801902195327(10)33F23K0179(11)231027(17)260930 |
| CS-15422-SFX | 33F23L0956 | (01)30801902195327(10)33F23L0956(11)240111(17)261231 |
| CS-15422-SFX | 33F24A0290 | (01)30801902195327(10)33F24A0290(11)240501(17)270331 |
| CS-15422-SFX | 33F24E0814 | (01)30801902195327(10)33F24E0814(11)240612(17)270531 |
| CS-15422-VF | 33F23H1020 | (01)10801902128666(10)33F23H1020(11)230929(17)260831 |
| CS-15422-VF | 33F25G0734 | (01)10801902128666(10)33F25G0734(11)250825(17)280731 |
| CS-15422-VFE | 33F23G0548 | (01)10801902197341(10)33F23G0548(11)230802(17)260531 |
| CS-15422-VFE | 33F23H0986 | (01)10801902197341(10)33F23H0986(11)230905(17)260831 |
| CS-15422-VFE | 33F23L0957 | (01)10801902197341(10)33F23L0957(11)231206(17)261130 |
| CS-15422-VFE | 33F24A0929 | (01)10801902197341(10)33F24A0929(11)240201(17)270131 |
| CS-15422-VFE | 33F24J0483 | (01)10801902197341(10)33F24J0483(11)241205(17)271130 |
| CS-15422-VFE | 33F24M0229 | (01)10801902197341(10)33F24M0229(11)250120(17)271231 |
| CS-15422-VFE | 33F25C0681 | (01)10801902197341(10)33F25C0681(11)250417(17)280225 |
| CS-15422-VFE | 33F25E0440 | (01)10801902197341(10)33F25E0440(11)250523(17)280430 |
| CS-15422-VFE | 33F25F0250 | (01)10801902197341(10)33F25F0250(11)250709(17)270731 |
| CS-15422-VFE | 33F25G0484 | (01)10801902197341(10)33F25G0484(11)250825(17)280731 |
| CS-15422-VFI | 33F23G0549 | (01)10801902193664(10)33F23G0549(11)230802(17)260731 |
| CS-15422-VFI | 33F24E0815 | (01)10801902193664(10)33F24E0815(11)240621(17)270531 |
| CS-15422-VFI | 33F25E1074 | (01)10801902193664(10)33F25E1074(11)250825(17)280420 |
| CS-15422-VFIE | 33F23G0550 | (01)10801902197440(10)33F23G0550(11)230905(17)260831 |
| CS-15422-VFIE | 33F23K0178 | (01)10801902197440(10)33F23K0178(11)231108(17)261031 |
| CS-15422-VFIE | 33F23L0958 | (01)10801902197440(10)33F23L0958(11)231209(17)261130 |
| CS-15422-VFIE | 33F24A0919 | (01)10801902197440(10)33F24A0919(11)240207(17)270131 |
| CS-15422-VFIE | 33F24C0073 | (01)10801902197440(10)33F24C0073(11)240501(17)270430 |
| CS-15422-VFIE | 33F24E0816 | (01)10801902197440(10)33F24E0816(11)241003(17)270930 |
| CS-15422-VFIE | 33F25F0303 | (01)10801902197440(10)33F25F0303(11)250825(17)280731 |
| CS-15502-SFX | 33F23L0959 | (01)30801902195563(10)33F23L0959(11)240110(17)261231 |
| CS-15502-SFX | 33F24A0286 | (01)30801902195563(10)33F24A0286(11)240502(17)270430 |
| CS-15502-SFX | 33F24J0060 | (01)30801902195563(10)33F24J0060(11)241011(17)270930 |
| CS-15552-VF | 33F23H1012 | (01)10801902128703(10)33F23H1012(11)230928(17)260831 |

Annexe 2 : EIF-000605 – Code produit, Numéro de lot, Identifiant unique de dispositif (IUD)

| Code produit | Lot | N° IUD |
|---------------|------------|--|
| CS-15552-VF | 33F25C0674 | (01)10801902128703(10)33F25C0674(11)250404(17)280331 |
| CS-15552-VF | 33F25J0588 | (01)10801902128703(10)33F25J0588(11)251029(17)280930 |
| CS-15552-VFE | 33F23D0868 | (01)10801902195156(10)33F23D0868(11)230529(17)260430 |
| CS-15552-VFE | 33F23G0261 | (01)10801902195156(10)33F23G0261(11)230719(17)260630 |
| CS-15552-VFE | 33F23G0551 | (01)10801902195156(10)33F23G0551(11)230905(17)260831 |
| CS-15552-VFE | 33F23K0173 | (01)10801902195156(10)33F23K0173(11)231018(17)260930 |
| CS-15552-VFE | 33F24A0928 | (01)10801902195156(10)33F24A0928(11)240129(17)261231 |
| CS-15552-VFE | 33F24D1014 | (01)10801902195156(10)33F24D1014(11)240607(17)270531 |
| CS-15552-VFE | 33F24E0818 | (01)10801902195156(10)33F24E0818(11)240611(17)270531 |
| CS-15552-VFE | 33F24J0059 | (01)10801902195156(10)33F24J0059(11)241004(17)270930 |
| CS-15552-VFE | 33F24K0511 | (01)10801902195156(10)33F24K0511(11)241129(17)271031 |
| CS-15552-VFE | 33F25C0670 | (01)10801902195156(10)33F25C0670(11)250401(17)280331 |
| CS-15552-VFE | 33F25E0471 | (01)10801902195156(10)33F25E0471(11)250620(17)280531 |
| CS-15552-VFE | 33F25F0455 | (01)10801902195156(10)33F25F0455(11)250707(17)280510 |
| CS-15552-VFE | 33F25G0447 | (01)10801902195156(10)33F25G0447(11)250825(17)280731 |
| CS-15552-VFI | 33F23K0184 | (01)10801902193671(10)33F23K0184(11)231109(17)261031 |
| CS-15552-VFI | 33F24J0076 | (01)10801902193671(10)33F24J0076(11)241205(17)271130 |
| CS-15552-VFI | 33F25E1075 | (01)10801902193671(10)33F25E1075(11)250704(17)280630 |
| CS-15552-VFIE | 33F23E0865 | (01)10801902195163(10)33F23E0865(11)230606(17)260531 |
| CS-15552-VFIE | 33F23F0743 | (01)10801902195163(10)33F23F0743(11)230710(17)260630 |
| CS-15552-VFIE | 33F24D0972 | (01)10801902195163(10)33F24D0972(11)240501(17)270430 |
| CS-15552-VFIE | 33F24E0819 | (01)10801902195163(10)33F24E0819(11)240718(17)270630 |
| CS-15552-VFIE | 33F24G0098 | (01)10801902195163(10)33F24G0098(11)241025(17)270902 |
| CS-15552-VFIE | 33F24K0656 | (01)10801902195163(10)33F24K0656(11)241206(17)271130 |
| CS-15552-VFIE | 33F25A0032 | (01)10801902195163(10)33F25A0032(11)250228(17)280131 |
| CS-15552-VSP | 33F23G0552 | (01)30801902195198(10)33F23G0552(11)230802(17)260731 |
| CS-15552-VSP | 33F23H0987 | (01)30801902195198(10)33F23H0987(11)230906(17)260831 |
| CS-15552-VSP | 33F23L0961 | (01)30801902195198(10)33F23L0961(11)240103(17)261130 |
| CS-15552-VSP | 33F24C0070 | (01)30801902195198(10)33F24C0070(11)220625(17)270430 |
| CS-15552-VSP | 33F24E0820 | (01)30801902195198(10)33F24E0820(11)240801(17)270731 |
| CS-15552-VSP | 33F24H0257 | (01)30801902195198(10)33F24H0257(11)240824(17)270731 |
| CS-15552-VSP | 33F24L0068 | (01)30801902195198(10)33F24L0068(11)250220(17)280131 |
| CS-15552-VSP | 33F24M0227 | (01)30801902195198(10)33F24M0227(11)250124(17)271125 |
| CS-15552-VSP | 33F25C0654 | (01)30801902195198(10)33F25C0654(11)250422(17)280225 |
| CS-15552-VSP | 33F25E0432 | (01)30801902195198(10)33F25E0432(11)250519(17)280430 |
| CSD-15242-SP | 33F24A0303 | (01)20801902096610(10)33F24A0303(11)240411(17)270331 |
| CSD-15242-SP | 33F25C0688 | (01)20801902096610(10)33F25C0688(11)250423(17)280225 |
| CSD-15282-SP | 33F23K1087 | (01)20801902096634(10)33F23K1087(11)240114(17)261231 |
| CSD-15282-SP | 33F24A0297 | (01)20801902096634(10)33F24A0297(11)240116(17)261231 |

URGENT MEDICAL DEVICE RECALL NOTICE

Name of Affected Products: 16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer

Action Required: Destroy at the point of use

Merit Medical Systems, Inc. (Merit) is conducting a voluntary recall of the Merit 16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer due to a design defect. Specifically, the sheath introducer may not split as intended. This sheath introducer is used in several Merit finished devices, a complete list of affected products and lots can be found in the table attached or can be accessed at "<https://www.merit.com/products/documents/product-notices/16FDualValvedSheath-recall/>".

Merit has received customer complaints regarding this issue, some of which involve patient injury. Failure of the sheath introducer to split as intended may result in hemorrhage, foreign bodies, and procedure delay.

Merit is requesting you to immediately discontinue the use of the 16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer and destroy the sheath introducer at point of use. The other products included with the sheath introducer may continue to be used.

Actions required of you:

1. Please immediately determine if any of the devices identified in the attached Customer Response Form (CRF) are within your facility.
2. A picture of the 16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer is attached to help you identify the product. Please place this notice and the picture on or near the affected Merit product in your inventory (if applicable).



3. Please immediately discontinue the use of the 16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer and destroy the sheath introducer at the point of use.
4. Ensure that applicable personnel within your organization are made aware of this field action.
5. If the product has been further distributed to other facilities, institutions, or manufacturers, please ensure this notice is immediately shared with them and note the quantity distributed on the CRF. Additional distribution details may be required by health authorities.
6. Please fill out, scan and email the completed Customer Response Form to Customer Service at [REDACTED] within 10 business days. All affected product shipped to you must be accounted for on the CRF.

Adverse reactions or quality problems experienced with the use of this product may be reported to the FDA's MedWatch Adverse Event Reporting program either online, by regular mail, or by fax.

[REDACTED]

Merit Medical is committed to providing high quality products to you and apologizes for any inconvenience this field action may cause.

Enclosure(s)

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

| Catalog Code | Lot Number |
|--------------|------------|
| CENFP15K/A | H3357122 |
| CENFP15K/B | H2797565 |
| CENFP17K/A | H2643728 |
| | H2644554 |
| | H2755843 |
| | H2777866 |
| | H3357123 |
| CENFP19K/A | H2415318 |
| | H2466455 |
| | H2466456 |
| | H2608337 |
| | H2632772 |
| | H2632921 |
| | H2643525 |
| | H2643729 |
| | H2658246 |
| | H2658395 |
| | H2663614 |
| | H2708827 |
| | H2777850 |
| | H2817064 |
| | H2817066 |
| | H2834183 |
| | H2834184 |
| | H2835774 |
| | H2875195 |
| | H2892153 |
| | H2900496 |
| | H2900649 |
| | H2918430 |
| | H2938756 |
| | H2982068 |
| | H2998532 |
| | H3019164 |
| | H3028009 |
| | H3089474 |
| | H3096774 |
| | H3101839 |
| | H3110067 |
| | H3123035 |
| | H3131873 |
| | H3139507 |
| | H3143969 |
| | H3152236 |
| | H3328470 |
| | H3332131 |
| | H3332133 |
| | H3357124 |
| | H3383280 |
| H3398546 | |
| CENFP23K/A | H2368055 |
| | H2460265 |
| | H2543292 |
| | H2612929 |

| Catalog Code | Lot Number |
|--------------|------------|
| DC21453227/C | H2630602 |
| DC21454035/C | H2628887 |
| DC21455550/C | H2630553 |
| | H2659229 |
| FCL-174-00/B | I2362705 |
| | I2370091 |
| | I2370711 |
| | I2370712 |
| | I2377840 |
| | I2377841 |
| | I2391548 |
| | I2397290 |
| | I2415120 |
| | I2417400 |
| | I2417401 |
| | I2417402 |
| | I2428656 |
| | I2428657 |
| | I2428658 |
| | I2428659 |
| | I2469204 |
| | I2469205 |
| | I2469206 |
| | I2469207 |
| | I2473119 |
| | I2485668 |
| | I2485669 |
| | I2485670 |
| | I2485671 |
| | I2485672 |
| | I2485673 |
| | I2485674 |
| | I2485675 |
| | I2496785 |
| | I2496787 |
| | I2496790 |
| | I2516610 |
| | I2516611 |
| | I2516612 |
| | I2516613 |
| | I2516614 |
| | I2516615 |
| | I2539710 |
| | I2539711 |
| | I2539713 |
| | I2539714 |
| I2539715 | |
| I2539717 | |
| I2561078 | |
| I2561079 | |
| I2561081 | |
| I2561082 | |
| I2573969 | |
| I2606642 | |

| Catalog Code | Lot Number |
|------------------|------------|
| H965103028031/A | I3120008 |
| | I3156395 |
| | I3161825 |
| | I3178917 |
| | I3202927 |
| | I3236144 |
| | I3236147 |
| | I3236157 |
| | I3236162 |
| | I3236164 |
| I3368281 | |
| H965103028031/EU | I3219447 |
| | I3270828 |
| H965103028041/A | I3288591 |
| | I2838431 |
| | I2910263 |
| | I2910264 |
| | I2910265 |
| | I2973186 |
| | I2975804 |
| | I2975805 |
| | I2979959 |
| | I2979960 |
| | I3015758 |
| | I3064923 |
| | I3064925 |
| | I3072563 |
| | I3108163 |
| | I3120003 |
| | I3120006 |
| | I3156399 |
| | I3165147 |
| | I3175748 |
| | I3178899 |
| | I3208677 |
| | I3236145 |
| I3236148 | |
| I3236158 | |
| I3236163 | |
| I3236165 | |
| I3312321 | |
| I3315961 | |
| I3323271 | |
| I3347039 | |
| H965103028041/EU | I3217180 |
| | I3270829 |
| H965103028051/A | I3302439 |
| | I2929337 |
| H965103028051/EU | I2997999 |
| | I3311219 |
| H965103028061/A | I3219448 |
| | I3270832 |
| | I3302440 |
| | I2920321 |

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

| Catalog Code | Lot Number |
|--------------|------------|
| CENFP23K/A | H2622368 |
| | H2623456 |
| | H2631340 |
| | H2640771 |
| | H2663612 |
| | H2663613 |
| | H2719753 |
| | H2812164 |
| | H2817069 |
| | H2834179 |
| | H2834181 |
| | H2847016 |
| | H2868174 |
| | H2880283 |
| | H2897527 |
| | H2900497 |
| | H2900550 |
| | H2907334 |
| | H2911460 |
| | H2938761 |
| | H2978595 |
| | H2990699 |
| | H3004608 |
| | H3019163 |
| | H3049760 |
| | H3049761 |
| | H3052479 |
| | H3071291 |
| | H3075039 |
| | H3089475 |
| | H3092914 |
| | H3096777 |
| | H3104588 |
| | H3107507 |
| | H3120779 |
| | H3131874 |
| | H3143970 |
| | H3145117 |
| | H3191613 |
| | H3211721 |
| | H3316467 |
| | H3328494 |
| | H3332218 |
| H3332219 | |
| H3332220 | |
| H3351695 | |
| CENFP27K/A | H2286892 |
| | H2480924 |
| | H2623453 |
| | H2643731 |
| | H2643732 |
| | H2653626 |
| | H2663616 |
| H2777861 | |

| Catalog Code | Lot Number |
|--------------|------------|
| FCL-174-00/B | I2606643 |
| | I2606644 |
| | I2606645 |
| | I2619459 |
| | I2621646 |
| | I2621647 |
| | I2621648 |
| | I2621649 |
| | I2621650 |
| | I2621651 |
| | I2621652 |
| | I2621653 |
| | I2642738 |
| | I2642739 |
| | I2642740 |
| | I2644031 |
| | I2644032 |
| | I2644033 |
| | I2644034 |
| | I2644036 |
| | I2661872 |
| | I2661873 |
| | I2661874 |
| | I2661875 |
| | I2661876 |
| | I2661877 |
| | I2708121 |
| | I2708122 |
| | I2708123 |
| | I2708124 |
| | I2720071 |
| | I2720074 |
| | I2720075 |
| | I2720076 |
| | I2720077 |
| | I2720078 |
| | I2720079 |
| | I2729938 |
| | I2729939 |
| | I2729940 |
| | I2729941 |
| | I2729942 |
| | I2729943 |
| I2729944 | |
| I2729945 | |
| I2759253 | |
| I2759254 | |
| I2759255 | |
| I2759256 | |
| I2759257 | |
| I2759258 | |
| I2759260 | |
| I2759261 | |
| I2759268 | |

| Catalog Code | Lot Number |
|------------------|------------|
| H965103028061/A | I2980492 |
| | I3154945 |
| H965103028061/EU | I3254911 |
| | I3196140 |
| H965103028070/A | I3270833 |
| | I3312332 |
| | I3015819 |
| H965103028070/EU | I3113237 |
| | I3170179 |
| | I3247943 |
| H965103028080/A | I3288616 |
| | I3255305 |
| H965103028080/EU | I3307483 |
| | I3002021 |
| | I3064921 |
| H965103028090/A | I3178919 |
| | I3302450 |
| | I3343031 |
| H965103028090/EU | I3196137 |
| | I3302445 |
| H965103028090/A | I3334625 |
| | I2920165 |
| | I3103138 |
| H965103028090/EU | I3178922 |
| | I3290565 |
| H965103028161/A | I3196135 |
| | I3302441 |
| H965103028181/A | I3352493 |
| | I2914680 |
| | I2980457 |
| | I3098578 |
| | I2890978 |
| | I2902665 |
| | I2909617 |
| | I2909618 |
| | I2929338 |
| | I3076856 |
| | I3085067 |
| | I3098579 |
| | I3178915 |
| I3254917 | |
| I3255301 | |
| I3283028 | |
| H965103028191/A | H2936911 |
| | I2870746 |
| | I2908636 |
| | I2909637 |
| | I2910257 |
| | I2920337 |
| | I2927199 |
| I3144031 | |
| I3164176 | |
| I3219662 | |
| I3236146 | |

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

| Catalog Code | Lot Number |
|-------------------|-----------------|
| | H2798003 |
| CENFP27K/A | H2833668 |
| | H2834185 |
| | H2880284 |
| | H2900619 |
| | H2907339 |
| | H2910719 |
| | H2911565 |
| | H2978601 |
| | H2986646 |
| | H2998508 |
| | H3004606 |
| | H3013812 |
| | H3019148 |
| | H3096779 |
| | H3110068 |
| | H3131879 |
| | H3143988 |
| | H3145119 |
| | H3156431 |
| | H3357125 |
| H3383281 | |
| CENFP31K/A | H2623455 |
| | H2643737 |
| | H2663617 |
| | H3052480 |
| | H3071293 |
| | H3071294 |
| | H3110069 |
| | H3113265 |
| | H3143998 |
| | H3196708 |
| | H3328496 |
| | H3332421 |
| | CENFT15K |
| H2907340 | |
| H2911505 | |
| H2978606 | |
| H3004602 | |
| CENFT15K/D | H3071303 |
| | H3075046 |
| | H3116838 |
| CENFT17K | H2750962 |
| | H2755782 |
| | H2777600 |
| | H3034899 |
| | H3059017 |
| | H3059018 |
| H3062346 | |
| CENFT17K/A | H2911456 |
| CENFT17K/D | H3139508 |
| CENFT19K | H2632775 |
| | H2658397 |
| | H2709212 |

| Catalog Code | Lot Number |
|---------------------|------------|
| | I2759269 |
| FCL-174-00/B | I2781492 |
| | I2781493 |
| | I2781494 |
| | I2781495 |
| | I2781496 |
| | I2781497 |
| | I2781498 |
| | I2781499 |
| | I2788883 |
| | I2788884 |
| | I2788885 |
| | I2788886 |
| | I2788887 |
| | I2788888 |
| | I2788889 |
| | I2788890 |
| | I2788891 |
| | I2788892 |
| | I2810292 |
| | I2810293 |
| | I2810294 |
| | I2810296 |
| | I2810297 |
| | I2841474 |
| | I2841475 |
| | I2849305 |
| | I2849306 |
| | I2854355 |
| | I2854356 |
| | I2854357 |
| | I2860217 |
| | I2860218 |
| | I2861568 |
| I2861569 | |
| I2871785 | |
| I2871786 | |
| I2871787 | |
| I2883689 | |
| I2883691 | |
| I2890983 | |
| I2904247 | |
| I2904250 | |
| I2927630 | |
| I2927631 | |
| I2942563 | |
| I2942564 | |
| I2942565 | |
| I2942566 | |
| I2942567 | |
| I2942568 | |
| I2942569 | |
| I2942570 | |
| I2942571 | |

| Catalog Code | Lot Number |
|-------------------------|------------|
| | I3288655 |
| H965103028191/A | I3368110 |
| H965103028191/EU | I3309111 |
| H965103028201/A | I2973187 |
| | I3173621 |
| | I3178898 |
| | I3236149 |
| | I3288573 |
| H965103028211/A | I2909764 |
| | I3144033 |
| | I3302435 |
| | I3343037 |
| H965103028220/A | I2909788 |
| | I3394016 |
| H965103028230/A | I2982337 |
| | I3044847 |
| | I3191920 |
| | I3288574 |
| | I3334623 |
| H965103028240/A | I2929339 |
| | I3002035 |
| | I3049565 |
| | I3108165 |
| | I3254923 |
| | I3302451 |
| H965103038181/A | I2890952 |
| | I2902661 |
| | I2902662 |
| K12-03886DP | H3138928 |
| H787103028235/A | I3178905 |
| H965103028011/A | I3105589 |
| | I3115469 |
| | I3314948 |
| | I3343030 |
| H965103028021/A | I2985084 |
| | I3235297 |
| | I3302100 |
| | I3343023 |
| H965103028021/EU | I3254932 |
| H965103028031/A | I2890967 |
| | I2909607 |
| | I2909610 |
| | I2909613 |
| | I2922255 |
| | I2928443 |
| | I2928445 |
| | I2973185 |
| | I2975817 |
| | I2979931 |
| | I2979932 |
| | I3010126 |
| | I3015730 |
| I3015731 | |
| I3072562 | |

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

| Catalog Code | Lot Number | |
|-------------------|-----------------|----------|
| CENFT19K | H2817067 | |
| | H2821275 | |
| | H2835372 | |
| | H2856854 | |
| | H2864393S1 | |
| | H2884659 | |
| | H2900500 | |
| | H2907322 | |
| | H2907349 | |
| | H2918517 | |
| | H2933863 | |
| | H2937909 | |
| | H2937910 | |
| | H2978622 | |
| | H2999167 | |
| | H3019145 | |
| | H3034898 | |
| H3049764 | | |
| CENFT19K/A | H2907422 | |
| CENFT19K/B | H2801414 | |
| CENFT19K/D | H3049766 | |
| | H3049767 | |
| | H3071304 | |
| | H3075050 | |
| | H3089478 | |
| | H3126999 | |
| | H3144001 | |
| | H3152238 | |
| | H3156433 | |
| | H3162590 | |
| | H3179819 | |
| | H3196714 | |
| | H3221338 | |
| | H3233980 | |
| | H3239914 | |
| | H3253651 | |
| | H3261220 | |
| | H3283451 | |
| | H3306069 | |
| | H3350849 | |
| | H3357127 | |
| | H3357128 | |
| | H3365884 | |
| | H3372112 | |
| | H3398547 | |
| | CENFT23K | H2368107 |
| | | H2657097 |
| H2709213 | | |
| H2719652 | | |
| H2783586 | | |
| H2812165 | | |
| H2834187 | | |
| H2834188 | | |
| H2864382S1 | | |

| Catalog Code | Lot Number |
|------------------------|------------|
| FCL-174-00/B | I2942667 |
| | I2942669 |
| | I2988895 |
| | I2988896 |
| | I2988897 |
| | I3013245 |
| | I3013246 |
| | I3075993 |
| | I3075994 |
| | I3075995 |
| | I3075996 |
| | I3075997 |
| | I3083308 |
| | I3083309 |
| | I3083310 |
| | I3083312 |
| | I3083314 |
| | I3083317 |
| | I3098214 |
| | I3098256 |
| | I3127468 |
| | I3138237 |
| | I3138238 |
| | I3138239 |
| | I3138240 |
| | I3138241 |
| | I3138242 |
| | I3159773 |
| | I3159774 |
| | I3159776 |
| I3159777 | |
| I3186218 | |
| I3257331 | |
| H787103028015/A | I3049562 |
| H787103028025/A | I3309371 |
| H787103028031/A | I2929299 |
| | I3072553 |
| | I3154760 |
| | I3175731 |
| | I3178921 |
| | I3315957 |
| H787103028035/A | I2910259 |
| | I2910261 |
| | I2910262 |
| | I2980545 |
| | I2995795 |
| | I3021388 |
| | I3076851 |
| | I3085062 |
| | I3219446 |
| | I3219454 |
| I3255314 | |
| | I3288649 |
| | I3334618 |

| Catalog Code | Lot Number |
|--------------|------------|
| | I3108161 |
| | I3115487 |

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

| Catalog Code | Lot Number |
|-------------------|-------------------|
| | H2870049 |
| | H2892155 |
| | H2898665 |
| CENFT23K | H2900501 |
| | H2907365 |
| | H2911451 |
| | H2911452 |
| | H2934395 |
| | H2971862 |
| | H2986161 |
| | H2986162 |
| | H2998549 |
| | H3007025 |
| | H3019139 |
| | H3028000 |
| | CENFT23K/A |
| H2817068 | |
| H2911454 | |
| H2990794 | |
| H3013830 | |
| H3019136 | |
| H3034895 | |
| CENFT23K/B | H2801413 |
| CENFT23K/D | H3049771 |
| | H3049772 |
| | H3071305 |
| | H3071306 |
| | H3145122 |
| | H3152240 |
| | H3170518 |
| | H3196713 |
| | H3201956 |
| | H3211729 |
| | H3221345 |
| | H3233987 |
| | H3239915 |
| | H3249275 |
| | H3275167 |
| | H3301761 |
| | H3306072 |
| | H3323733 |
| | H3332225 |
| | H3342600 |
| CENFT27K | H2618709 |
| | H2642807 |
| | H2783590 |
| | H2817065 |
| | H2835374 |
| | H2884649 |
| | H2892156 |
| | H2900227 |
| | H2910433 |
| | H2937927 |
| | H2949972 |

| Catalog Code | Lot Number |
|------------------------|------------------------|
| H787103028041/A | I2909647 |
| | I3115465 |
| | I3178909 |
| | I3236154 |
| H787103028045/A | I3004072 |
| | I3015761 |
| | I3044845 |
| | I3072554 |
| | I3108153 |
| | I3176646 |
| | I3178918 |
| | I3213147 |
| | I3219456 |
| | I3281054 |
| | I3334627 |
| | H787103028051/A |
| I3072556 | |
| I3213145 | |
| I3219455 | |
| I3288560 | |
| I3302443 | |
| H787103028055/A | I3178903 |
| H787103028061/A | I2929300 |
| | I2995814 |
| | I3072557 |
| | I3165105 |
| | I3207168 |
| | I3236155 |
| | I3334619 |
| H787103028075/A | I2995817 |
| | I3209313 |
| | I3270826 |
| H787103028085/A | I2890956 |
| | I3072561 |
| | I3108155 |
| | I3288562 |
| | I3302444 |
| H787103028095/A | I2909667 |
| | I2929315 |
| | I3021151 |
| | I3098576 |
| | I3219463 |
| | I3288581 |
| H787103028165/A | I3049563 |
| H787103028181/A | I2929317 |
| | I3178900 |
| | I3208675 |
| H787103028185/A | I2927170 |
| | I2929318 |
| | I2929319 |
| | I3002050 |
| | I3015762 |
| | I3021450 |
| | I3049572 |

| Catalog Code | Lot Number |
|--------------|------------|
|--------------|------------|

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

| Catalog Code | Lot Number |
|---------------------|------------|
| | H2971939 |
| | H3019133 |
| | H3027993 |
| | H3059051 |
| CENFT27K | H3062349 |
| | H3071308 |
| CENFT27K/A | H2831335 |
| | H2847031 |
| | H2911463 |
| | H3019129 |
| CENFT27K/B | H2801412 |
| CENFT27K/D | H3049776 |
| | H3049777 |
| | H3080509 |
| | H3152241 |
| | H3179811 |
| | H3186110 |
| | H3191615 |
| | H3201954 |
| | H3206164 |
| | H3301764 |
| | H3323734 |
| | H3342755 |
| | H3372113 |
| | H3385315 |
| CENFT31K | H2821396 |
| | H2884650 |
| | H2900615 |
| | H2911536 |
| | H2933865 |
| | H2971861 |
| | H3003224 |
| | H3059059 |
| | H3059060 |
| | H3089477 |
| | H3101838 |
| CENFT31K/A | H2938653 |
| | H3013843 |
| CENFT31K/B | H2811536 |
| CENFT31K/D | H3071085 |
| | H3071309 |
| | H3082414 |
| | H3144317 |
| | H3163092 |
| | H3179823 |
| | H3191620 |
| | H3206153 |
| | H3239916 |
| | H3249277 |
| | H3275168 |
| | H3283445 |
| | H3306075 |
| | H3323741 |
| DC01455550/C | H2600169 |

| Catalog Code | Lot Number |
|-------------------------|------------|
| | I3085060 |
| | I3173615 |
| | I3178896 |
| | I3195157 |
| H787103028185/A | I3288651 |
| | I3334629 |
| H787103028191/A | I2909758 |
| H787103028195/A | I2890957 |
| | I2929321 |
| | I3021395 |
| | I3049573 |
| | I3076853 |
| | I3124837 |
| | I3169030 |
| | I3213148 |
| | I3236141 |
| | I3236161 |
| | I3302447 |
| | I3343042 |
| H787103028205/A | I2927146 |
| | I2995766 |
| | I3015801 |
| | I3044846 |
| | I3144026 |
| | I3219464 |
| | I3288564 |
| | I3302448 |
| H787103028215/A | I3178904 |
| H787103028225/A | I3044836 |
| | I3108157 |
| | I3236142 |
| | I3315958 |
| DC21452419/C | H2659228 |
| DC21452419-NE5/C | H3249278 |
| DC21452823/C | H2600164 |
| | H2628890 |
| DC21452823-NE5/C | H2990807 |

| Catalog Code | Lot Number |
|--------------|------------|
|--------------|------------|

| |
|--|
| |
|--|