

## Respreeza (alpha-1 antitrypsine humaine) – Ne pas utiliser le dispositif de perfusion Becton Dickinson contenu dans certaines boîtes de Respreeza 4000 mg et 5000 mg

### Information destinée aux pneumologues hospitaliers et aux pharmaciens hospitaliers

Le dispositif de perfusion intraveineuse fourni dans certaines boîtes de Respreeza 4 000 et 5 000 mg poudre et solvant pour solution injectable/ perfusion ne doit plus être utilisé en raison d'incertitudes sur son niveau de stérilité. Les flacons de poudre et de solvant de Respreeza ne sont pas concernés et peuvent être administrés au moyen d'un autre dispositif de perfusion.

Consultez la lettre à destination des pneumologues hospitaliers et aux pharmaciens hospitaliers



PUBLIÉ LE 01/04/2021 - MIS À JOUR LE 03/05/2021

**Respreeza 4 000 et 5 000 mg : ne plus utiliser le dispositif de perfusion intraveineuse contenu dans certaines boîtes**

**SURVEILLANCE** - PHARMACOVIGILANCE