



Défaut qualité des spécialités Minirin Spray 10 µg et Minirin 0,1 mg/ml endonasale : remise à disposition du Minirin Spray 10 µg

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ - MÉDICAMENTS

Actualisation du 28/11/2025

Le médicament Minirin Spray 10 µg/dose, solution endonasale en flacon pulvérisateur, sera remis à disposition à partir de janvier 2026. Pour des raisons de délais d'approvisionnement, il sera disponible en pharmacie dans un délai de 3 semaines environ après la reprise des approvisionnements par le laboratoire.

Le médicament qui le remplaçait depuis 2020, Minurin 0,1 mg/ml solution endonasale, ne sera plus importé.

Nous rappelons que les posologies des deux médicaments sont identiques, c'est-à-dire qu'une dose de Minirin Spray 10 µg = une dose de Minurin 0,1 mg/ml, solution endonasale.

Nous invitons les patients à demander conseil à leur pharmacien ou à prendre contact avec leur médecin s'ils ont un doute sur la manière d'utiliser Minirin Spray 10 µg/dose.

Défaut qualité de la spécialité Minirin spray 10 µg/dose et importation d'une spécialité similaire Espagnole en remplacement.

Afin de permettre la prise en charge des patients dans le contexte actuel d'indisponibilité de Minirin Spray 10 µg/dose, des flacons pulvérisateurs de **Minurin 0,1 mg/ml**, sont importés d'Espagne. Ces flacons importés contiennent deux fois plus de solution (5 ml) que la solution française (2.5 ml), soit 50 doses dans la spécialité importée au lieu de 25 doses dans la spécialité française.

- Les posologies sont identiques c'est-à-dire qu'une dose de **Minirin Spray 10 µg (spécialité française) = une dose de Minurin 0,1 mg/ml solution pour pulvérisation nasale (spécialité espagnole)**.
- **La spécialité Minurin 0,1 mg/ml se conserve entre +2 à +8°C.** Après ouverture, le flacon doit être conservé à une température ne dépassant pas 25°C et en position verticale, au maximum 4 semaines.

Le Minurin importé d'Espagne est disponible sur commande depuis le 24 août 2020 dans les pharmacies hospitalières en rétrocession. Il sera également disponible sur commande en officine de ville à partir de fin septembre-début octobre 2020.

Que vous soyez patient ou professionnel, veuillez prendre connaissance de la conduite à tenir décrite dans le point d'information du 27/07/2020.

Défaut qualité de la spécialité Minirin 0,1 mg/ml (solution pour administration endonasale) entraînant une rupture de stock potentielle du produit

La spécialité Minirin 0,1 mg/mL, solution pour administration endonasale, fait également l'objet d'un défaut qualité (problème d'étanchéité du flacon). A l'inverse du défaut impactant les lots de Minirin spray 10 µg/dose, la forme endonasale actuellement présente en pharmacie, ou en possession des patients, n'est pas concernée par ce défaut. Il n'y aura donc pas de rappel des lots.

Les approvisionnements sont toutefois suspendus pour une durée indéterminée et la forme endonasale ne sera plus disponible dans les pharmacies à partir de mi-septembre.

Ainsi, si vous êtes actuellement traités par Minirin 0,1 mg/mL, solution pour administration endonasale,

vous devez contacter votre endocrinologue ou votre médecin traitant, afin d'utiliser une autre forme de desmopressine adaptée à votre situation. Dans cette attente, vous pouvez utiliser les flacons de Minirin 0,1 mg/mL solution pour administration endonasale en votre possession.

- En lien avec cette information



PUBLIÉ LE 27/07/2020 - MIS À JOUR LE 16/03/2021

Rappel de tous les lots de Minirin Spray 10 µg (desmopressine) et risque de surdosage : conduite à tenir par les patients et les professionnels de santé

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ
MÉDICAMENTS